МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Р.Е.АЛЕКСЕЕВА

Институт радиоэлектроники и информационных технологий Кафедра вычислительные системы и технологии

Лабораторная работа № 3


ОТЧЕТ

по лабораторной работе по дисциплине Организация ЭВМ

| РУКОВОДИТЕЛЬ: | |
|-------------------|-----------------|
| | Кулясов П.С. |
| СТУДЕНТ: | |
| | Сапожников В.О. |
| | |
| | 19-B-1 |
| Работа защищена « | » |
| С опенкой | |

Цель работы: изучить влияние настроек BIOS на производительность ПК.

Эксперименты производились поочередным отключением следующих настроек BIOS:



Core Multi-Processing – технология, позволяющая ускорить выполнение однопоточных программ. Процессор самостоятельно пытается распределить нагрузку между процессорами если такое возможно, в проливном случае отключает все ядра, кроме основного.


Turbo Mode – автоматическое увеличение тактовый частоты процессора свыше номинальной из расчетной мощности. Некоторые параметры, влияющие на нагрузку ЦП: напряжение, силу тока, температуру и состояние операционной системы

Если одна из настроек отключается, то вторая включена. Вариант с одновременным отключением обоих параметров не рассматривался.


<u>Настройками по умолчанию</u> считаем настройки, когда оба режима включены.

Для сравнения частот ядер процессора используется **CPU-Z**, для анализа общей производительности системы **PCMark10** (тест PCMark10 Express)

| Частоты ядер процессора (CPU-Z), МНz | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|
| | Настройки по умолчанию | Отключенный Core Multi- | Отключенный Turbo Mode | | |
| | ywon iannio | Processing | Turbo Mode | | |
| Core 1 | 3800,46 | 3898,84 | 3799,67 | | |
| Core 2 | 3900,47 | - | 3699,68 | | |
| Core 3 | 3900,47 | - | 3699,68 | | |
| Core 4 | 3800,46 | - | 3699,68 | | |



| Производительность системы (PCMark10) | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|-------------|--|--|
| | Настройки по | Отключенный | Отключенный | | |
| | умолчанию | Core Multi- | Turbo Mode | | |
| | | Processing | | | |
| Оценка запуска | 8824 | 6846 | 9006 | | |
| приложения | | | | | |
| Оценка | 6628 | 4593 | 6627 | | |
| видеоконференции | | | | | |
| Оценка просмотра | 7520 | 5411 | 7481 | | |
| веб-страниц | | | | | |
| Оценка | 5320 | 5118 | 4878 | | |
| редактирования | | | | | |
| электронных | | | | | |
| таблиц | | | | | |
| Оценка | 5023 | 4821 | 4915 | | |
| редактирования | | | | | |
| документов | | | | | |
| Средняя оценка | 6663 | 5357,8 | 6585 | | |



Отключенный параметр **Core Multi-Processing** дает большую нагрузку на основное ядро процессора и простаивание остальных, что ведет к значительной потере производительности.

Отключение параметра **Turbo Mode** ведет к незначительной потере производительности, однако и сам динамический "разгон" ядер так же требует затраты ресурсов.

Рекомендуется оставить включенными обе функции, т.к. они могут значительно повысить производительность и не несут потенциальной опасности железу.

Вывод: в ходе данной работы было изучено влияние настроек BIOS на производительность ΠK .