



WECAR INSPECTION STANDARD IN KOREA

CAR INSPECTION REPORT

weCar




SM6 (LFD. 16.3~20.6)

1.6 TCe RE

140두7239 / KNMA4C2HMG006746


/ 2016년식 / 검정색 / 1,618cc / 자동 / 가솔린



진단요약	차량정보	주행거리 : 95,555 km 튜닝이력 : 없음 용도변경 : 없음	
주요옵션	키 (스마트키) 1 파노라마선루프 네비게이션 HUD 열선시트 통풍시트 전동시트 후측방경보시스템 고정형 하이패스		
세부상태	실린더블럭/오일팬 : 누유		

* 상태부호 표시 : 사고이력 (X 교환 W 판금/용접) 수리필요 (U 판금/용접 F 깥임 C 부식 T 깨짐/파손 A 흠집/사용감 P 단순도색 B 불량) (괄호)는 도막측정값

사고이력 / 수리필요 진단



종합평가 의견

시트 실내내장재 복원필요 조수석쿼터미세부식 운전석쿼터 생활기스 자동차등록증없음

위카마스터(국가공인 자동차진단평가사) 박유환 (인)

위카인증 : WIS-24-006068

상기 리포트는 위카모빌리티(주) 소속의 국가공인 자동차진단평가사가 회사의 자동차 진단평가기준에 근거하여 객관적으로 진단평가 하였음을 확인합니다.

진단일 : 2024-08-22

위카모빌리티 주식회사 (인)

1544-2165





자동차상태 / 주요옵션

구분	진단결과	구분	진단결과	구분	진단결과
주행거리	95,555 km (적음)	튜닝이력	없음	특별이력	없음
용도변경	없음	색상	검정색	리콜	없음
주요옵션	키 (스마트키) (1) 파노라마선루프 (양호) 네비게이션 (양호) HUD (양호) 열선시트 (운전석(양호), 조수석(양호), 뒷자석(양호)) 통풍시트 (운전석(양호), 조수석(양호)) 전동시트 (운전석(양호), 조수석(양호)) 후측방경보시스템 (양호) 고정형 하이패스 (양호)				

사고이력 / 수리필요 진단

구분	사고이력		도막측정결과 (μm)	수리필요	특이사항
	진단결과	사고이력			
후드	X		345	A	
트렁크 리드	양호		115	양호	
루프 패널	양호			양호	
프론트휠더 (좌,우)	X / X		- / -	A / P	
도어 (F좌,F우,R좌,R우)	W / W / 양호 / W		256 / 1,080 / 102 / 226	P / A / U / U	
쿼터페널 (좌,우)	W / W		1,130 / 813	A / C	
사이드실패널 (좌,우)	양호 / 양호		/ -	양호 / 양호	
필러페널 (A좌,B좌,C좌,A우,B우,C우)	W / 양호 / W / 양호 / 양호 / 양호		244 / - / 1,140 / 109 / - / 105	양호 / 양호 / 양호 / 양호 / 양호 / 양호	
라디에이터 서포트	X		-	양호	
프론트페널	양호		-	양호	
인사이드페널 (좌)	W		-	양호	
인사이트페널 (우)	양호		-	양호	
트렁크플로어	양호		-	양호	
리어페널	양호		-	양호	
사이드멤버 (F좌,F우,R좌,R우)	W / 양호 / 양호 / 양호		- / - / - / -	양호 / 양호 / 양호 / 양호	
휠하우스 (F좌,F우,R좌,R우)	양호 / 양호 / 양호 / 양호		- / - / - / -	양호 / 양호 / 양호 / 양호	
패키지트레이	양호		-	양호	
대쉬패널	양호		-	양호	
구분	진단결과	비고	구분	진단결과	비고
전조등 (좌,우)	양호 / 양호		후미등 (좌,우)	양호 / 양호	
안개등 (좌,우)	T / 양호		범퍼 (앞,뒤)	T / P	
백미러 (좌,우)	A / A		휠 (F좌,F우,R좌,R우)	T / T / T / T	
타이어 (F좌,F우,R좌,R우)	T / T / T / T		유리 (전면,후면,F좌,F우,R좌,R우)	양호 / 양호 / 양호 / 양호 / 양호 / 양호	
광택	양호		시트 (운전석,조수석,2열,3열)	양호 / 양호 / 양호 / 양호	
내장재	양호		룸크리닝	양호	

* 상태부호 표시 : 사고이력 (X 교환 W 판금/용접) 수리필요 (U 판금/용접 F 깨임 C 부식 T 깨짐/파손 A 흡집/사용감 P 단순도색 B 불량) 공통 (O 양호)

* 주의

1. 후드, 프론트 휠더, 도어, 트렁크리드는 볼트 너트 전부가 풀고 조인 흔적이 보일 경우 교환으로 판정

2. 트렁크플로어, 사이드멤버, 휠하우스, 대쉬패널은 상부에서 확인할수 있는 부위까지 확인 가능, 커버에 가려있는 부위 OR 리프팅후 확인 가능한 부위는 확인 불가



세부상태 평가

구분		진단결과
원동기	자가진단	양호
	변속기	양호
	작동상태(공회전)	양호
	오일누유	없음
	오일누유	없음
	실린더헤드/캐스켓	** 누유
	실린더블럭/오일팬	
	오일유량	적정
	냉각수 누수	없음
	냉각수 누수	없음
	워터펌프	없음
	라디에이터	없음
	냉각수 수량	적정
	커먼레일 (고압펌프)	양호
	오일누유	없음
	자동변속기(A/T)	적정
	작동상태(공회전)	양호
	변속기	
동력전달	수동변속기(M/T)	
	오일누유	
	기어변속장치	
	오일 유량 및 상태	
	작동상태(공회전)	
조향	클러치 어셈블리	양호
	등속조인트	양호
	디퍼런셜 기어	없음
	작동상태	
	스티어링 기어(MDPS포함)	
제동	스티어링 펌프	양호
	스티어링조인트	양호
	파워고압호스	양호
	타이로드엔드 및 볼조인트	양호
	브레이크 마스터 실린더 오일누유	없음
전기	브레이크 오일 누유	없음
	배력장치 상태	양호
	발전기 출력	양호
	시동모터	양호
	와이퍼 모터 기능	양호
고전원전기장치	실내 송풍 모터	양호
	라디에이터 팬 모터	양호
	윈도우 모터	양호
	경고등	양호
	충전구 절연 상태	양호
연료	구동축 전지 격리상태	양호
	고전원전기배선 상태(접속단자,피복,보호기구)	양호
연료	연료 누출 (LP가스 포함)	없음

* 주의 실린더 헤드/캐스켓, 워터펌프, 라디에이터는 누수여부만 확인 가능, 디퍼런셜 기어 육안으로 후면 부위만 확인 가능, 브레이크 오일 누유 육안으로 확인 가능한 부분까지만 확인 가능

평가등급 산정기준

사고		외관	
S	-	S	AD-4
A	X-1,W-2 (W2 = X1)	A	AD-6,UP-2
B	X-3,W-6 (W2 = X1)	B	AD-9,UP-3,FTC-1
C	X-4,W-8	C	AD-12,UP-5,FTC-2
D	X-6,W-12	D	AD-15,UP-7,FTC-3
E	D +	E	D +

* 참고 : 외관 평가시 A/B/C 필러는 하나로 합산 평가(높은기준으로만 평가) / 하부골격 및 휠, 타이어, 안개등, 시트, 광택, 룸크리닝, 내장제 외관평가에서 제외



전면



전 좌측면



후 좌측면



후면



후 우측면



전 우측면



계기판



핸들




대시보드






기어레버




시트(운전석)




시트(운전석뒤)




시트(조수석뒤)



시트(조수석)




키겟수




좌측옵션



네비게이션



후방카메라





트렁크개폐사진



트렁크내부



휠(운전석)



휠(조수석)



휠(운전석뒤)



휠(조수석뒤)



센터페시아



루프



엔진룸





제원스티커



자동차등록증

3:45 5G 63%

< 차량진단 내역

진단 고장 코드 삭제

정비소 > 현 위치에서 가까운 곳

파트존 > 내 차 관리의 모든 것

표준 OBD-II 진단 결과
2024/08/22 15:45

정상 0개의 고장 코드가 발견되었습니다.
주기적인 진단을 통해 차량 상태를 관리하세요.

현재 고장 코드 (0)
CONFIRMED

CLEAN

임시 고장 코드 (0)
PENDING










CLEAN

내 차 진단하기



CAR INSPECTION REPORT

www.wecarmobility.com | 1544-2165





CAR INSPECTION REPORT

www.wecarmobility.com | 1544-2165

