TD: Tour transmab (corrigé)

Ewen Le Bihan 2020-04-02

1

$$f = p \cdot n_s$$

$$\iff p = \frac{f}{n_s}$$

$$= 50 \frac{60}{1500}$$

$$= 2$$

2

$$N = 1420 \text{ tr} \cdot \text{min}^{-1} \iff \omega = 1420 \frac{2\pi}{}$$

$$g_n = \frac{n_s - n}{n_s}$$

$$= \frac{1500 - 1420}{1500}$$

$$= 0.0\overline{3}$$
soit 5.33%

$$P_n = C_n \omega$$

$$\iff C_n = \frac{P_n}{\omega}$$

$$= 3000 \cdot \frac{60}{2\pi \cdot 1420}$$

$$= 20,17 \,\text{N} \cdot \text{m}$$

$$\begin{split} \eta &= \frac{P_{\text{m\'ecanique fournie}}}{P_{\text{\'electrique absorb\'ee}}} \\ &= \frac{3000}{\sqrt{3} \cdot 230 \cdot 7.1 \cdot 0.79} \\ &= 77.1\% \end{split}$$

3

$$N_0 = \frac{V_c}{R_0}$$
= $\frac{4}{30 \cdot 10^{-3}}$
= $133 \, \text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$
= $1270 \, \text{tr} \cdot \text{min}^{-1}$

$$\Omega = \frac{4}{0.01}$$

$$= 400 \,\mathrm{rad} \cdot \mathrm{s}^{-1}$$

$$\Longrightarrow N = \frac{\Omega 60}{2\pi}$$

$$= 3820 \,\mathrm{tr} \cdot \mathrm{min}^{-1}$$

$$< 4000 \,\mathrm{tr} \cdot \mathrm{min}^{-1}$$

Donc la vitesse pour \mathbb{R}_1 n'atteint pas la vitesse maximale du moteur.