

# 후판 공정 스케일 불량 개선 프로젝트

김채은 장수현 정옥용 정충원 조민정 최기영

C1조

# posco

# 목차

- 1. 도메인 정보 파악
- 2. 데이터 현황 확인 후 전처리
- 3. 데이터 탐색적 분석
- 4. 분석
  - 4-1. 핵심인자 도출
  - 4-2. 모델링
- 5. 개선방안
- 6. 배운 점 & 느낀 점



Data	columns (total 21 columns):						
#	Column	Non-Null Coun	t Dtype				
0	plate_no	1000 non-null	object				
1	rolling_date	1000 non-null	object				
2	scale	1000 non-null	object				
3	spec_long	1000 non-null	object				
4	spec_country	1000 non-null	object				
5	steel_kind	1000 non-null	object				
6	pt_thick	1000 non-null	int64				
7	pt_width	1000 non-null	int64				
8	pt_length	1000 non-null	int64				
9	hsb	1000 non-null	object				
10	fur_no	1000 non-null	object				
11	fur_input_row	1000 non-null	object				
12	fur_heat_temp	1000 non-null	int64				
13	fur_heat_time	1000 non-null	int64				
14	fur_soak_temp	1000 non-null	int64				
15	fur_soak_time	1000 non-null	int64				
16	fur_total_time	1000 non-null	int64				
17	rolling_method	1000 non-null	object				
18	rolling_temp	1000 non-null	int64				
19	descaling_count	1000 non-null	int64				
20	work_group	1000 non-null	object				

#### 삭제한 변수

1.plate\_no: Plate 번호

2. rolling\_date: 열연작업날짜

3.spec\_long:제품 규격

4. spec\_count: 제품 규격 기준국가

5. pt\_thick: 후판 지시 두께

6. pt\_width : 후판 지시 폭


7. pt\_length: 후판 지시 길이 8. fur\_no: 가열로 호기

9. fur\_input\_row: 가열로 장입열

10.fur\_total\_time: 가열로 총 재로시간




HSB가 적용되지 않은 것은 모두 불량이므로 HSB가 적용된 데이터만 사용



# 1.도메인 정보 파악 변수 삭제 이유

# posco


pt\_thick, pt\_width, pt\_length



주문을 의뢰한 회사는 MTO 방식 (선 주문 후 생산)이기 때문에 해당 변수들은 제어가 불가능, 따라서 무의미하다고 판단하여 삭제

posco

spec\_count




제조 국가에서 요구하는 제조 규격에 따라 불량률이 상이 → 이를 우리가 직접적으로 개선 불가능하다고 판단



fur\_total\_time

```
1 df['fur_first_time'] = df['fur_total_time'] - df['fur_soak_time'] - df['fur_heat_time']
1 sns.histplot(x='fur_first_time',hue = 'scale',data=df)
```


<Axes: xlabel='fur\_first\_time', ylabel='Count'>



총 재로시간은 예열대, 가열대, 균열대의 시간을 합친 시간 현재 변수에 예열대의 시간만 존재하지 않음 → 재로시간에서 가열대, 균열대의 시간을 제거한 뒤 예열대의 시간 확인 결과 의미가 없다고 판단 → total\_time 변수 삭제



fur\_input\_row



```
1 sns.histplot(x='fur_input_row',hue='scale',data = df)
2
3 scale_input = pd.crosstab(df['scale'],df['fur_input_row'])
4
5 stats , p , dof , expected = chi2_contingency(scale_input)
6
7 if p > 0.05:
8  print('서로 독립임으로 scale에 영향을 주는 요인이 아니다.')
9 else:
10  print('서로 종속임으로 scale에 영향을 주는 요인이다.')
11
12 # 가열로로 들어가는 열수가 scale에 영향을 주지 못함.
✓ 0.1s
```

서로 독립임으로 scale에 영향을 주는 요인이 아니다.

scale 변수와 가열로 장입열은 서로 독립이므로 scale에 영향을 주지 못하는 변수이기에 삭제



• fur no

```
1 scale_fur_no = pd.crosstab(df['scale'],df['fur_no'])
2 scale_fur_no
3
4 stats , p , dof , expected = chi2_contingency(scale_fur_no)
5 print(stats,p)
6
7 # 고로의 호기가 불량에 영향을 주는지 보기위해 카이제곱 독립성 검정을 시행한 결과
8 # p-val 0.45로 독립이라는 귀무가설을 기각하지 못해 고로가 SCALE 불량에 영향을 준다고 보기 어렵다.
✓ 0.0s
```

1.5783415322367476 0.4542212948451264

scale과 호기수 간 관계가 있는지 확인하기 위해 카이제곱검정을 시행
→ p-value가 0.45로 귀무가설을 기각하지 못하여 서로 독립
→ 따라서 호기수가 scale 불량에 영향을 주지 않는다고 판단하여 삭제

# 1.도메인 정보 파악 최종 사용 변수

```
posco
```

object hsb 953 non-null fur\_heat\_temp 953 non-null int64 fur\_heat\_time int64 953 non-null fur\_soak\_temp int64 953 non-null fur\_soak\_time int64 953 non-null rolling\_method object 953 non-null rolling\_temp 953 non-null int64 descaling\_count 953 non-null int64 work\_group object 953 non-null

dtypes: int64(6), object(5)

memory usage: 89.3+ KB

#### 목표변수

: scale: 산화철 불량 유무

#### 설명변수

1.steel\_kind: 강종 (C:탄소 , T:티타늄)

2.hsb:스케일 처리 적용 유무

3.fur\_heat\_temp: 가열대 온도

4. fur\_heat\_time: 가열 시간

5.fur\_soak\_temp: 균열대 온도

6. fur\_soak\_time: 균열대 시간

7. rolling\_method: 압연 방식

8. rolling\_temp: 압연 온도

9. descailing\_count : 압연 descailing 횟수

10.work\_group: 작업조

#### 2. 데이터 현황 확인 후 전처리




#### • 이상치 처리

rolling_method	rolling_temp	descaling_count	work_group		
TMCP(온도제어)	0	6	<u>1</u> 조	scale	rolling_temp
CR(제어압연)	0	10	2조	양품	0
Cit(thirth L)				양품	0
CR(제어압연)	0	10	<u>2</u> 조	양품	0
CR(제어압연)	0	6	3조	양품	0
				양품	0
CR(제어압연)	0	6	3조	양품	0
TMCP(온도제어)	0	6	3조		

이상치가 양품의 데이터라 불량 판정에 큰 영향을 미치지 않는다고 생각하여 삭제

# posco


• 강종별 스케일 불량률



강종이 티타늄이 아닌 탄소일 때 불량률이 더 높음

# posco


• 조별 스케일 불량률



1조와 4조의 불량률의 차이가 많이 나므로 (15%p) 개선교육이 필요


# posco

#### • 압연 방식별 스케일 불량률



연마 방식에 따라 불량률에 차이가 존재


#### • 압연 온도별 스케일 불량률




1000도 이상일 때 100% 불량 발생

# posco

#### • 압연 descaling별 스케일 불량률






특히, 홀수 횟수는 100% 불량률을 기록하는 것을 볼 수 있음

탄소가 descaling 횟수에 따른 불량에 영향을 준다고 판단 → 탄소의 데이터만 추출해 descaling과 scale의 카이제곱 검정 진행 → descaling 횟수가 scale에 영향을 주는 것을 확인

# posco


#### • 가열대 온도별 스케일 불량률



가열대 온도가 1200도를 넘어서면 100% 불량 발생

불량은 1120~1200도까지 나타나지만 1150도에서 1180도까지 가장 많이 분포


#### • 가열대 시간별 스케일 불량률



가열 시간이 증가함에 따라 불량횟수가 낮아지는 경향을 보임

# posco


#### • 균일대 온도별 스케일 불량률



균일대 온도가 1175도를 넘으면 100% 불량 발생

균일대 온도가 1150도 이상이면 불량률이 높아짐

#### • 균일대 시간별 스케일 불량률



40분 이하는 불량 100% 발생


100분 이상부터 불량이 거의 발생하지 않음

#### 4. 분석



#### 전체 데이터와 강종별로 나눠서 분석을 진행

: 강종별로 불량률이 상이하므로 둘의 불량 원인 차이가 존재할 것이라 판단




#### 4-1. 핵심인자 도출

posco

: RF 모델을 활용하여 핵심인자를 구함

● 전체 데이터




- rolling\_temp:압연온도
- descaling\_count: 압연횟수
- fur\_soak\_temp: 균열대 온도
- fur\_heat\_temp: 가열대 온도
- steel\_kind\_C: 강종이 탄소

#### 4-1. 핵심인자 도출

# posco

● 강종 = 탄소




- rolling\_temp:압연온도
- descaling\_count\_10: 압연횟수가 10회
- fur\_soak\_temp:균열대 온도
- fur\_heat\_temp: 가열대 온도
- descaling\_count\_8: 압연횟수가 8회

#### 4-1. 핵심인자 도출

# posco


● 강종 = 티타늄



- fur\_soak\_time: 균열대 시간
- fur\_heat\_time: 가열대 시간
- descaling\_count\_6: 압연횟수가 6회
- fur\_soak\_temp: 균열대 온도
- fur\_heat\_temp: 가열대 온도

posco

: DT 모델을 이용하여 분리기준을 시각화




불량으로 판단되는 기준

- 압연온도가 1천도 이상일 때
- 균열대 온도가 1175도 이상일 때
- 압연횟수가 8회가 아닐 때

→ 탄소강의 후판공정을 할 때 압연온도와 균열대 온도의 세심한 조절이 필요할 것으로 판단




● 강종 = 티타늄



posco


- 강종 = 티타늄
  - : SMOTE 방식으로 Oversampling한 데이터



- 압연횟수가 6회이면 양품
- 압연횟수가 6회 또는 8회가 아니면 모두 불량 판정
  - → 압연횟수를 6회나 8회로 고정시키는 개선 방안이 필요할 것으로 판단



전체 데이터



불량으로 판단되는 기준

- 압연온도가 1000도 이상일 때
- 균열대온도가 1176도 이상일 때
- 압연횟수가 9회일 때

- 압연온도 1000도 미만
- 균열대 온도 1175도 이하
- 압연횟수 9회 제외

gini = 0.0

→ 불량의 개수가 208개에서 11개로 확연히 감소

다만, 현장에서 압연온도의 조절과 균열대 온도 조절 가능 여부와 필요 압연횟수가 9회인지 파악 필요

#### 5. 개선방안



# 1. 압연 온도 관리 모니터링 시스템 (1000도 이하 유지)

### 2. 적정 descaling 실험

• 압연횟수 6회나 10회로 고정

#### 3. 원자재 품질 관리(불순물 관리)

- 탄소강의 품질 상승
- 티타늄강의 생산-판매 강화



#### 6. 배운 점 & 느낀 점



- 1. 전체 데이터만 분석을 하는 것이 아닌 범주형 데이터를 기준으로 층별화를 하여 보는 것도 분석을 하면 새롭게 보이는 정보가 있다는 점을 배웠습니다.
- 2. 공정에서 생성되는 다양한 데이터를 기반으로 문제의 원인을 분석하고 문제의 개선점을 도출하는 과정까지 신뢰할 수 있는 데이터의 중요성을 깨달았습니다. 또한, 이를 기반으로 한 논리적인 사고와 분석이 객관적인 인과관계를 파악하는 것에 필수적이며, 효율적인 문제 해결과 공정 최적화의 핵심임을 깨달았습니다.
- 3. 데이터의 전처리 과정과 변수 선택 과정에서 도메인 지식이 중요함을 배웠습니다.
- 4. 시각화와 통계적 검정, 일련의 데이터 분석 프로세스를 이해하였고 더불어 실제 분석결과를 해석하는 것이 어려움을 알게 되었습니다. 또한 이를 현장에 적용하는것에 많은 제약사항이 있다는 점을 깨달았습니다.