

Attestation d'entretien du poêle ou de l'insert à granulés p. 1/2

Coordonnées entreprise prestataire :

EXBRAYAT CEDRIC PLOMBERIE CHAUFFAGE
 26 Avenue de Jumeaux
 63570 BRASSAC LES MINES
 06-17-16-15-38
 cedric.exbrayat@orange.fr

Coordonnées client :

Ricoux
 06-72-71-78-72

Adresse de l'installation :

25 rue de Chamat 43250 ST FLORINE

Local du poêle ou de l'insert

Garage

Caractéristiques du poêle ou de l'insert à granulés

Marque, Modèle, Type	HARGASSNER smart PK17
Puissance nominale (Pn)	17 kw
Mode d'évacuation, Type	B
Date de mise en service	2022
Numéro de série	2220142

Date du dernier entretien (si disponible) : 2023

Date du dernier ramonage (si disponible) : 2023

Prestations et points de contrôle

	Réalisées		
	Oui	Non	Sans objet
Vérification et nettoyage du conduit de raccordement	☒	☐	
Vérification de la vacuité du conduit de fumée	☒	☐	☐
Vérification du débouché du terminal d'évacuation (pour les appareils étanches)	☒	☐	☐
Inspection et nettoyage des amenées d'air comburant	☒	☐	
Nettoyage du ventilateur et des éléments aérauliques (passages d'air, grilles)	☒	☐	
Décendrage	☒	☐	
Vérification et remplacement éventuel des joints des portes de l'appareil, des trappes d'accès ou de tout élément amovible	☒	☐	
Vérification des organes de sécurité de l'appareil (sonde de température des fumées, klaxon de surchauffe, pressostat)	☒	☐	☐
Vérification et nettoyage du circuit d'alimentation du combustible	☒	☐	
Vérification des connexions électriques	☒	☐	
	Oui	Non	
Vérification du circulateur	☒	☐	
Vérification et entretien des radiateurs et canalisations	☐	☒	
Vérification de la pression du réseau hydraulique	☒	☐	
Ramonage du conduit de fumée	☒	☐	
Vérification du vase d'expansion	☒	☐	
Vidange du pot à boues (si présence d'un ballon hydro-accumulation)	☐	☒	
Remplacement de la bougie d'allumage	☐	☒	
	☐	☐	
	☐	☐	
	☐	☐	

Mesures après les opérations de réglage

Mesure du tirage :

Mesure d'excès d'air :

Mesure de combustion :

Imbrûlé :

CO₂ :

O₂ :

NOX :

Teneur en CO à proximité de l'appareil en fonctionnement :
0 ppm

☒ % CO < 10 ppm : La situation est NORMALE.

☐ 10 ppm ≤ % CO < 50 ppm : Il y a ANOMALIE de fonctionnement nécessitant impérativement des investigations complémentaires concernant le tirage du conduit de fumée et la ventilation du local.

☐ % CO ≥ 50 ppm : Il y a un DANGER grave et imminent nécessitant la mise à l'arrêt de la chaudière et la recherche du dysfonctionnement avant remise en service.

L'imprimé du test de combustion peut aussi être agrafé sur l'attestation

Appareil(s) de mesure (Marque et référence) :

Wolher a550

Défauts corrigés suite aux opérations d'entretien

Ras

Conseils et recommandations portant sur

• Le bon usage du poêle ou de l'insert à granulés

Entretien annuel

• Les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation de chauffage

Ras

• L'intérêt éventuel du remplacement du poêle ou de l'insert à granulés

Ras

Les conseils et recommandations de la présente attestation sont donnés à titre indicatif et ont une valeur informative. Aucun investissement proposé par la personne ayant effectué l'entretien ne revêt un caractère obligatoire. Il s'agit de conseils et non de prescriptions ou d'injonctions de faire, sauf pour le cas où une teneur anormalement élevée en monoxyde de carbone est constatée.

Fait à ST FLORINE

le 10-10-2025

en deux exemplaires dont un est remis au client souscripteur.

Date de la visite 10-10-2025

Nom et signature de la personne ayant réalisé l'entretien

Signature du client souscripteur commanditaire

Document à conserver au moins deux ans par le client et cinq ans par l'entreprise.