TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT SPI PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK CABANG BANTEN

1. Tahun Temuan

2022

2. Divisi/Cabang

Cabang Banten

3. PIC Temuan

Branch Manager Banten

4. No/Judul Temuan

3 / Kerusakan Gantry Luffing Crane (GLC) 03.

Rekomendasi

Segera melaksanakan pencocokan, Segera mengatur, mempersiapkan waktu atau jadwal khusus untuk GLC 03 agar tidak mengganggu

kegiatan operasional..

6. Tindak Lanjut

Sudah dilakukan Pencocokan dan membuat Timeline Pekerjaan dari bulan September 2022 sd Januari 2023 oleh PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia.

7. Dokumen Pendukung : (Lampiran)

- 1. Timeline Pekerjaan PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia bulan September 2022 sd Januari 2023.
- Dokumen Kick Off Meeting Penggantian Bearing Boom Up Hinge Joint Gantry Luffing Crane (GLC) 03 Regional 2 Banten tanggal 8 September 2022.

Banten, 26 Oktober 2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Branch Manager Banten

Andi Puwantoro NIPP:101654






TIMELINE PEKERJAAN

		sept				okt				nov				des				jan			
		M+1				M-2				M-3				M-4				M-5			
NO.	URAIAN	W-1	W-2	W-3	W-4	W-1	W-2	W-3	W-4	W-1	W-2	W-3	W-4	W-1	W-2	W-3	W-4	W-1	W-2	W-3	W-4
1	BAMK										-										
2	Persiapan													-							
3	Pembuatan Temporary Support			47										-				-			-
4	Pelepasan/pembongkaran Bearing Boom												-	-		-					-
5	Pengadaan Part dan material																				-
6	Penggantian Part (Bearing dan pin)														ACCOUNT TO STORE OF						-
7	Setting dan adjusment Bearing dan Pin																		-		-
8	Uji Coba & Commissioning Test																	-	-		
	Unit Shutdown																<u> </u>				

Notes:

pengadaan bearing sudah diproses, estimasi kedatangan di pertengahan oktober di tambah buffer waktu untuk custom clearance sehingga estimasi on site di awal november jika bearing dapat tiba lebih awal maka proses bongkar pasang dapat dipercepat, akan dikomunikasikan lebih lanjut kepada pihak Cabang dan PTP estimasi unit shutdown selama 2 bulan








BEARING BOOM HINGE JOINT GLC (1/2)










BEARING BOOM HINGE JOINT GLC (2/2)











SPESIFIKASI BEARING

SKF



23152 CACK/W33

149 5400

Spherical roller bearings

Bearing data

Normal Pt. Pb, tapered hore 1:12 tapered bore 1:10.

Office and the tall expenses bore.

Bearing interfaces

Sea relication for classian conditions

Technical specification



DIMENSIONS

Bore dameter	260 mm	ď	
Outside diameter	440 mm	10	
Width	144 mm	8	
Shoulder diameter of inner ring	+314 item	d2	
Shoulder/recess diameter of outer ring	*380 mm	01	
Width of lubrication groove	16.7 mm	D	
Diameter of lubrication note	9 mm	K.	
Chamfer dinuension	min.4	r1.2	

Tapered bore, taper 1.12





TAHAPAN PEKERJAAN

- 1. Persiapan dan Mobilisasi
- 2. Pembuatan Temporary Support
- 3. Pelepasan Bearing Pin Arrangement
- 4. Penggantian Bearing & Pin
- 5. Pemasangan kembali Bearing Pin Arrangement
- 6. Setting dan Adjustment
- 7. Testing Commisioning