TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT SPI PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK PTP CABANG JAMBI

Tahun temuan

2022

2. Unit/Cabang

Cabang Jambi

No/Judul temuan

3. Kondisi Dermaga Apung Forecement 02 dan 03 Tidak Layak untuk

Pelayanan pada Waktu Surut

4. Rekomendasi

a. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait untuk segera melakukan

pengerukan sedimentasi lumpur di sekitar dermaga apung forecement

02 dan 03 sisi darat.

b. Mengusulkan diberikannya kewenangan dalam mengambil keputusan bisnis berdasarkan kondisi dan situasi yang ada misalnya melakukan

perbaikan de-ngan pembebanan kepada pihak yang bertanggung jawab.

5. Tindak lanjut

a. Sudah dibuatkan surat kembali ke PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Jambi dan tembusan ke Direktur Operasi dan Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Nomor : PR.088/18/7/1/JBI.PTP-22 Perihal Perawatan dan Perbaikan Fasilitas di Pelabuhan Talang Duku.

6. Dokumen Pendukung (Lampiran)

a. Surat Ke Pihak PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Jambi dan tembusan ke Direktur Operasi dan Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Nomor: PR.088/18/7/1/JBI.PTP-22 Perihal Perawatan dan Perbaikan Fasilitas di Pelabuhan Talang Duku.

Jambi, 29 Juli 2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK CABANG JAMBI BRANCH MANAGER.

(HARI PRIYATNA)



Nomor Klasifikasi Lampiran Perihal : PR 088 /18/7/1/381 PTP - 22

: Biasa

: 1 (Satu) Berkas

: Perawatan dan Perbaikan Fasilitas di Pelabuhan Talang Duku Jambi, 18 Juli 2022

Kepada

Yth. General Manager

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Jambi

DITEMPAT

1. Menindaklanjuti surat kami terdahulu :

- a. Surat Nomor PR.088/28/1/2/JMB.PTP-22 tanggal 28 Januari 2022 Perihal Persiapan Sarana dan Prasarana untuk Retrofit On Ground Feeder Conveyor dan modifikasi Chute.
- b. Surat Nomor UM.330/07/04/1/JMB.PTP-22 tanggal 07 April 2022 Perihal Permohonan Pengerukan Lumpur di Area Dermaga Apung Ferocement 02 & 03.
- 2. Terkait butir 1 (satu) di atas, dapat kami sampaikan hal hal sebagai berikut
 - a. Adanya kerusakan pada jalan area stockpile dan loading point sehingga menyebabkan kerusakanan truck hauling muat milik pengguna jasa pada saat pelaksanaan kegiatan loading batubara sehingga perlu dilakukan perbaikan jalan tersebut.
 - b. Sering terjadi kerusakan pada On Ground Fedder Conveyor sehingga membuat terhambatnya kegiatan loading batubara, dan perlu di lakukan retrofit On Ground Fedder 01 & 02 guna untuk kelancaran kegiatan loading batubara mengingat saat ini kegiatan lagi meningkat.
 - c. Serta perlu di lakukan modifikasi chute conveyor karena saat ini sering terjadi Buntuh atau *Over load* pada chute conveyor saat kedua On Ground Fedder berjalan secara bersama dampak dari over load tersebut membuat kinerja kegiatan menjadi menurun.
 - d. Perlu dilakukan pengerukan lumpur di area ferocement 02 dan 03 yang disebabkan oleh penumpukan lumpur di sisi darat dermaga sehingga mengakibatkan kemiringan kearah sungai pada saat kondisi surut sehingga membuat kondisi pada saat kegiatan tidak aman dan menurunya produktifitas pada saat kegiatan di dermaga tersebut.
- 3. Terkait butir 2 (dua) diatas mohon dapat di lakukan perawatan pada Dermaga 02 dan 03 serta melakukan Retrofit terhadap On Ground Fedder 01 dan 02, dan Modifikasi Chute Conveyor oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Jambi mengingat saat ini lagi meningkatnya kegiatan General Cargo dan Batubara di Pelabuhan Talang Duku.
- Demikian disampaikan, atas perhatian dan tindaklanjut bapak kami ucapakan terima kasih.

Jun /07

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK CABANG JAMBI

HARI PRIYATNA

Tembusan Yth:

Direktur Komersial & Pengembangan Usaha Pelabuhan Tanjung Priok;





Nomor Lampiran Perihal

PR. 08812811 12/2MB-prp - 9 2

: 1 (Satu) Berkas

Persiapan Sarana & Prasarana

Jambi. 28 Januari 2022

Kepada

Yth General Manager

PT. Pelindo Regional II

Cabang Jambi

Di

JAMBI

Menunjuk : 1.

- a. Berita Acara Kesepakatan Nomor : UM.889/21/1/PTP-2021 antara PT Pelabuhan Tanjung Priok dengan PT Sari Dumai Sejati pada tanggal 21 Januari 2022 Tentang : Kesepakatan tarif kerjasama penanganan Bongkar Muat Cangkang Kelapa Sawit.
- Surat dari PT. PLN Batubara Niaga nomor : 012/Epi/ 00.01/PLNBBN/2022 pada tangal 05 Januari 2022 Perihal : Permohonan kerjasama.
- Terkait butir 1 (satu) di atas, dapat kami sampaikan hal hal sebagai berikut :
 - a. Untuk menjaga faslitas sarana dan prasarana agar tetap terpelihara dan menjaga keselamatan bagi pengemudi truck hauling batubara dan bongkar muat cangkang kelapa sawit , dan untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa mohon kiranyadapat dilakukan perbaikan jalan di area stockpile PT Tiga Daya Energy dan area conblock kea rah OGF / Conveyor.
 - Dan untuk meningkatkan produktifitas Conveyor dan percepatan pelayanan loading batubara , mohon dapat di lakukan Retrofit OGF 01 dan pekerjaan modifikasi volume Cut untuk diperbesar

E28

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. 3:

> PT PELABUHAN TANJUNG PRIOR CABANG JAMBI An. BRANCH MANAGER.

DEPUTI MANAGER/PENDUKUNG OPERASI

ANDRI WIJAYA ipp: 101658

Tembusan

Direktur Operasi PT Pelabuhan Tanjung Priok

PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Jambi U. Raya Pelabuhan KM. 09 Talang Duku Jambi

0811 1330 7705

ptpoperasijambi@gmail.com

W. www.ptp.co.id

ultipurpose a primattipurpose PT Pelabuhan Tanjung Priol.



Nomor Lampiran Perihal

PR-008128/11217MB PRP- 92

1 (Satu) Berkas

: Persiapan Sarana & Prasarana.

Jambi, 28 Januari 2022

Kepada

Yth. General Manager PT. Pelindo Regional II Cabang Jambi

Di

JAMBI

Menunjuk :

- a. Berita Acara Kesepakatan Nomor: UM.339/21/1//PTP-2021 antara PT Pelabuhan Tanjung Priok dengan PT Sari Dumai Sejati pada tanggal 21 Januari 2022 Tentang : Kesepakatan tarif kerjasama penanganan Bongkar Muat Cangkang Kelapa Sawit.
- Surat dari PT. PLN Batubara Niaga nomor: 012/Epi/ 00.01/PLNBBN/2022 pada tangal 05 Januari 2022 Perihal : Permohonan kerjasama
- 2. Terkait butir 1 (satu) di atas, dapat kami sampaikan hal hal sebagai berikut :
 - a. Untuk menjaga faslitas sarana dan prasarana agar tetap terpelihara dan menjaga keselamatan bagi pengemudi truck hauling batubara dan bongkar muat cangkang kelapa sawit , dan untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa mohon kiranyadapat dilakukan perbaikan jalan di area stockpile PT Tiga Daya Energy dan area conblock kea rah OGF / Conveyor.
 - b. Dan untuk meningkatkan produktifitas Couveyor dan percepatan pelayanan loading batubara , mohon dapat di lakukan Retrofit OGF 01 dan pekerjaan modifikasi volume Cut untuk diperbesar

23

3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

MERCEL

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK CABANG JAMBI An. BRANCH MANAGER. DEPUTI MANAGER PENDUKUNG OPERASI

> IWAN AMDRI WIJAYA Nip# 101658

Direktur Operasi PT Pelabuhan Tanjung Priok

PT Pelabuhan Tanjung Prick Cabang Jambi

Jl. Raya Palabuhan KM. 09 Talang Duku Jambi 0811 1330 7705

ptpoperasijambi@gmail.com

W. www.ptp.co.id

PT Pelabukan Taniana Priol.





Nomor Lampiran Perihal

: UM-330 / 07/04/1/JMB-PTP-22

: 1 (Satu) Berkas

Permohonan Pengerukan Lumpur di area Dermaga apung forecement 02 & 03.

Jambi vi April 2022

Kepada

Yth. General Manager

PT. Pelindo Regional II

Cabang Jambi

Di

JAMBI

Untuk meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana bagi pengguna jasa di area kerja PT. Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Jambi , agar tetap aman dan nyaman pada saat kegiatan operasional bongkar muat di dermaga Forecement 02 dan 03 di Pelabuhan Cabang Jambi

- Terkait butir 1 (satu) di atas, mengingat kondisi kedalaman air sungai di area kolam 2 dermaga forecement mengalami pendangkalan dan terdapatnya banyak lumpur di sèbelah darat dermaga apung yang mengakibatkan kemiringan kearah sungai pada saat kondisi surut, dan PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Jambi telah melakukan sounding manual terhadap draft kedalaman air sungai dengan hasil sebagai berikut
 - a. Dermaga apung Forecement 02 draft kedalaman air 2.5 meter saat kondisi surut
 - b. Dermaga apung forecement 03 draft kedalaman air 3.5 meter saat kondisi surut

Sehingga menyebabkan kapal dan tongkang yang sandar menjadi kandas, untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam bekerja, mohon kiranya dapat di lakukan pekerjaan pengerukan lumpur di area dermaga apung oleh PT Pelabuhan Indonesia Regional II Cabang Jambi.

3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

> PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK CABANG JAMBI BRANCH MANAGER.

> > HARL PRIYATNA Nipp: 102442

Tembusan

Direktur Operasional PT Pelabuhan Tanjung Priok

PT Pelabuhan Tanjung Prick Cabang Jambi J. Raya Pelabuhan KM. 09 Talang Duku Jambi

0811 1330 7705

ptpoperasiismbi@gmail.com

www.ptp.co.id

PT Petabuhan Tanjung Priok







