## TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT SPI PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK CABANG CIREBON

1. Tahun temuan : 2022

2. Divisi/Bidang : Cabang Cirebon

3. No/Judul temuan: 8 / Beberapa Fender mengalami kerusakan dan lepas dari

posisi pemasangan

4. Rekomendasi : Menyampaikan ke divisi komersial kantor pusat PTP atas

kerusakan Fender yang menjadi tanggung jawab SPMT

5. Tindak lanjut

PT. PTP Cabang Cirebon berkoordinasi dengan komersial dan Teknik PTP Pusat terkait kerusakan Fender yang Perbaikannya menjadi tanggung jawab SPMT

6. Dokumen Pendukung (Lampiran)

Surat Dinas nomor PL.640/12/12/1/CBN.PTP-22 tanggal 12 Desember 2022 Perihal Permohonan Perbaikan Kerusakan Fender Dermaga Pelabuhan Cirebon sesuai Asset BASO

Cirebon, 03 Desember 2022
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
CABANG CIREBON
BRANCH MANAGER,

HARI PRIYATNA