## TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT SPI PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK CABANG PALEMBANG

1. TahunTemuan

2022

2. Divisi/Cabang

CabangPalembang

3. PIC Temuan

Branch Manager Palembang

4. No/JudulTemuan

8 /.Permasalahan Terkai tAlat-alat yang Diserahoperasikan kepada

PTP Cabang Palembang

5. Rekomendasi

a.Menyampaikan secara resmi ke Kantor Pusat terkait dengan daftar

alat-alat yang diusulkan untuk dikembalikan,dengan disertai data dan

dokumen pendukung yang diperlukan.

6. TindakLanjut

Berkirim surat ke Direktur Operasi Anak Perusahaan PTP.

7. DokumenPendukung:

(Lampiran)

Surat Nomor: TM.15/17/8/I/PLG.PTP-22 tanggal 17 Agustus 2022

Perihal Usulan Pengembalian Alat Bongkar Muat Ke PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang dan Penyesuaian Data di

Berita Acara serah Operasi.

Palembang, 17 Agustus 2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Branch Manager Palembang

Andi Dunyantara)



Nomor : TM.15/17/8/1/PLG.PTP-22 Palembang, 17 Agustus 2022

Klasifikasi : Rahasia

Lampiran : 3

Perihal : Usulan Pengembalian Alat Bongkar Muat ke PT

Pelabuhan Indonesia (persero) Regional 2 Palembang dan Penyesuaian Data di Berita Acara Serah Operasi Kepada

Yth. Direktur Operasi Anak

Perusahaan PTP

di

Tempat

 Menunjuk Surat Dinas dari SM Pengawasan Internal dan Hukum PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: LO.05/28/7/1/PTP-22 tanggal 28 Juli 2022 perihal Laporan Hasil Audit Rutin pada PTP Cabang Palembang Tahun 2022 (terlampir).

- 2. Terkait butir 1 (satu) diatas, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Terdapat temuan pada Nomor 8 Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit : Permasalahan terkait alat-alat yang diserah operasikan kepada PTP Cabang Palembang;
  - b. Bahwa terdapat ketidaksesuaian data alat-alat bongkar muat yang tercantum dalam Berita Acara Serah Operasi (BASO) antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dengan PT Pelindo Multi Terminal dengan kondisi *existing* yang dioperasikan oleh PTP Non Petikemas Cabang Palembang;
  - c. Terdapat beberapa alat *Forklift* yang performanya tidak dalam kondisi siap pakai dan dalam beberapa periode kinerjanya tidak optimal (Data kinerja *forklift* 2021-Juni 2022 terlampir);
  - d. Guna memastikan kesesuaian data antara BASO dengan kondisi *existing* alat yang dioperasikan serta optimalisasi pemanfaatan alat-alat bongkar muat di PTP Cabang Palembang, maka kami mohon untuk dilakukan penyesuaian data didalam BASO antara PT Pelabuhan Indonesia dengan PT Pelindo Multi Terminal, adapun matriks penyesuaian data terlampir.
- 3. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan arahannya diucapkan terima kasih.





Plh.
PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK
BRANCH MANAGER PALEMBANG,

Jus-

NUR AMRIN CHAKIM NIPP.100935

Tembusan Yth.:

1.SM Teknik Anak Perusahaan PTP 2.ASM Peralatan Anak Perusahaan PTP MTBF: Rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh suatu komponen untuk bekerja dengan tidak melakukan kesalahan. MTTR: Lamanya waktu perbaikan Chasis 18-25 Stand By

Palembang, Maret 2011
MANAGER TERMINAL PETIKEMAS

SILO SANTOSO NIPP. 266035838

## DAFTAR PERALATAN BONGKAR MUAT YANG DIOPERASIKAN PTP DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENYESUAIANNYA DI DALAM BERITA ACARA SERAH OPERASI ANTARA PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) DENGAN PT PELINDO MULTI TERMINAL

NO	NAMA ALAT	KAPASITAS	KODE		XISTING DI ASO	KETERANGAN DI BASO	KONDISI ALAT EXISTING	RENCANA TINDAK LANJUT
		(TON)	ALAT	MASUK	TIDAK			
1	FORKLIFT 3 TON MITSUBISHI	3	04				AKTIF, DIOPERASIKAN	TIDAK DIUSULKAN MASUK KE DALAM BASO
2	FORKLIFT 3 TON MITSUBISHI	3	05		√		AKTIF, DIOPERASIKAN	DIUSULKAN MASUK KE DALAM BASO
3	FORKLIFT 3 TON MITSUBISHI	3	06				AKTIF, DIOPERASIKAN	TETAP DI DALAM BASO
4	FORKLIFT 3 TON CATERPILLAR	3	08		√		AKTIF, DIOPERASIKAN	TIDAK DIUSULKAN MASUK KE DALAM BASO
5	FORKLIFT 3 TON MITSUBISHI	3	11				AKTIF, DIOPERASIKAN	DIUSULKAN UNTUK DIKELUARKAN DARI BASO
6	FORKLIFT 3 TON MITSUBISHI	3	12	√			AKTIF, DIOPERASIKAN	DIUSULKAN MASUK KE DALAM BASO
7	FORKLIFT 3 TON MITSUBISHI	3	13				AKTIF, DIOPERASIKAN	DIUSULKAN MASUK KE DALAM BASO
8	FORKLIFT 3 TON MITSUBISHI	3	14	V			AKTIF, DIOPERASIKAN	DIUSULKAN UNTUK DIKELUARKAN DARI BASO
9	FORKLIFT 3 TON KOMATSU	3	17	√		TERCATAT DOUBLE	AKTIF, DIOPERASIKAN	DIUSULKAN MASUK KE DALAM BASO,DAN DISESUAIKAN PENCATATAN DI BASO AGAR TIDAK DOUBLE
10	FORKLIFT 3 TON KOMATSU	3	18	√		TERCATAT DOUBLE	TIDAK DIOPERASIKAN	DIUSULKAN UNTUK DIKELUARKAN DARI BASO
11	FORKLIFT 3 TON KOMATSU	3	19	V		TERCATAT DOUBLE	TIDAK DIOPERASIKAN	DIUSULKAN UNTUK DIKELUARKAN DARI BASO
12	FORKLIFT 10 TON KOMATSU	10	20	√		TERCATAT DOUBLE	AKTIF, DIOPERASIKAN	DIUSULKAN MASUK KE DALAM BASO, DAN DISESUAIKAN PENCATATAN DI BASO AGAR TIDAK DOUBLE
13	FORKLIFT 10 TON KOMATSU	10	21	√		TERCATAT DOUBLE	TIDAK DIOPERASIKAN	DIUSULKAN UNTUK DIKELUARKAN DARI BASO
14	HEAD TRUCK HINO	40	10	√			AKTIF, DIOPERASIKAN	TETAP DI DALAM BASO
15	HEAD TRUCK HINO	40	11				AKTIF, DIOPERASIKAN	DIUSULKAN MASUK KE DALAM BASO
16	HEAD TRUCK HINO	40	12		√		AKTIF, DIOPERASIKAN	DIUSULKAN MASUK KE DALAM BASO
17	HEAD TRUCK HINO	40	13				AKTIF, DIOPERASIKAN	TETAP DI DALAM BASO
18	HEAD TRUCK HINO	40	14	√			AKTIF, DIOPERASIKAN	TETAP DI DALAM BASO
19	CHASIS	40	13	√			AKTIF, DIOPERASIKAN	TETAP DI DALAM BASO
20	CHASIS	40	14				AKTIF, DIOPERASIKAN	TETAP DI DALAM BASO
21	CHASIS	40	15	V			AKTIF, DIOPERASIKAN	TETAP DI DALAM BASO
22	CHASIS	40	16				AKTIF, DIOPERASIKAN	TETAP DI DALAM BASO
23	CHASIS	40	17				AKTIF, DIOPERASIKAN	TETAP DI DALAM BASO
24	CHASIS	20	18				TIDAK DIOPERASIKAN	TIDAK DIUSULKAN MASUK KE DALAM BASO
25	CHASIS	20	19		√		TIDAK DIOPERASIKAN	TIDAK DIUSULKAN MASUK KE DALAM BASO
26	CHASIS	20	23		V		TIDAK DIOPERASIKAN	TIDAK DIUSULKAN MASUK KE DALAM BASO
27	CHASIS	20	24				TIDAK DIOPERASIKAN	TIDAK DIUSULKAN MASUK KE DALAM BASO
28	CHASIS	20	25	V			AKTIF, DIOPERASIKAN	TETAP DI DALAM BASO
29	GJC	30	01	√			AKTIF, DIOPERASIKAN	TETAP DI DALAM BASO
30	GJC	30	02				AKTIF, DIOPERASIKAN	TETAP DI DALAM BASO
_	GJC	30	03	V			AKTIF, DIOPERASIKAN	TETAP DI DALAM BASO
	GJC	30	04	√			BREAKDOWN	TETAP DI DALAM BASO
	RST	45	05	V			AKTIF, DIOPERASIKAN	TETAP DI DALAM BASO
-	HOPPER	10	01	V			AKTIF, DIOPERASIKAN	TETAP DI DALAM BASO
30	HOPPER	10	02	√			AKTIF, DIOPERASIKAN	TETAP DI DALAM BASO

; Rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh suatu komponen untuk bekerja dengan tidak melakukan kesalahan. ; Lamanya waktu perbaikan

MTTR Chasis 18 -25 Stand By

## DATA PERFORMANSI ALAT BIM FORKLIFT 3 TON & 10 TON YANG DIOPERASIKAN PTP CABANG PALEMBANG

	13	12	11	10	8	00	7	6	ω	3	2	1	20		ģ	Š	
FOD	FOD	FOD	FOD	FOD	FOD	FOD	FOD	FOD	FOD	FOD	FOD	FOD	ь		JENIS		ALAI
21	20	19	18	17	14	13	12	11	80	06	05	04	c		KODE		
0.00	96.00	0.00	0.00	97.36	93.73	97.12	97.22	0.00	97.40	97.30	97.28	95.25	d		JANUARI 2021		
59.50	96.80	0.00	0.00	96.80	97.00	96.00	68.00	43.00	97.06	96.80	71.80	97.10	•		FEBRUARI 2021		
97.60	97.40	0.00	0.00	97.40	94.20	71.00	97.70	16.10	97.48	97.60	50.40	97.60	1		MARET 2021		
47.50	97.20	0.00	0.00	97.40	97.00	96.90	97.30	94.10	97.07	90.40	97.70	97.80	ga		APRIL 2021		
0.00	97.70	0.00	0.00	97.40	59.00	86.60	97.60	97.70	97.23	97.60	48.50	90.60	4		MEI 2021		
0.00	97.30	0.00	0.00	97.40	0.00	97.00	97.40	97.50	96.89	49.80	95.00	97.70	-		JUNI 2021	A	
0.00	97.40	0.00	0.00	82.60	0.00	95.80	86.30	97.60	96.93	97.30	69.70	0.00	_		JULI 2021	Availability (%)	
0.00	97.50	0.00	0.00	86.70	0.00	87.40	97.50	96.90	58.24	97.40	51.00	0.00	k		AGUSTUS	y (%)	
0.00	97.70	0.00	0.00	35.90	0.00	97.70	97.30	26.10	97.60	97.70	97.30	68.10	-		SEPTEMBER 2021		
0.00	96.60	0.00	0.00	86.60	0.00	96.60	73.10	16.80	97.59	97.60	96.00	97.20	III		OKTOBER		
0.00	97.70	0.00	0.00	97.10	0.00	97.10	97.30	97.80	96.60	97.00	97.30	67.40	n		NOPEMBER		
0.00	97.80	0.00	0.00	97.10	0.00	97.20	89.80	96.00	97.01	51.30	97.70	0.00	0	8 0 0	DESEMBER		
17.05	97.26	0.00	0.00	89.15	36.74	93.04	91.38	64,97	93.93	88.98	80.81	67.40			RATA2		
0	19.89	0.00	0.00	14.52	16.13	29.03	15.05	0.00	23.12	18.55	15.59	12.90	q	(%)	JANUARI 2021		
2.70	22.30	0.00	0.00	21.30	25.90	33.50	8.90	7.10	25.45	19.00	6.80	22.20	s	(%)	FEBRUARI 2021		
2.20	15.10	0.00	0.00	15.10	16.10	22.00	14.80	2.00	8.60	18.40	6.70	19.20	u	(%)	MARET 2021		
0.60	18.90	0.00	0.00	14.20	20.40	28.50	20.80	6.10	29.31	9.40	10.60	21.40	W	(%)	APRIL 2021		
0.00	10.60	0.00	0.00	7.50	7.80	22.30	18.70	5.60	20.30	11.30	5.50	3.60	у	(%)	MEI 2021		
0.00	11.50	0.00	0.00	13.30	0.00	22.10	24.90	7.90	23.47	8.50	13.30	0.00	20.20	(%)	JUNI 2021	U	
0.00	15.10	0.00	0.00	14.20	0.00	34.90	16.80	9.70	27.15	22.70	13.30	0.00	3.6	(%)	JULI 2021	UTLISASI (%)	
0.00	10,30	0.00	0.00	14.50	0.00	20.40	30.10	11.30	7.66	21.60	5.50	0.00	a.e	(%)	AGUSTUS 2021	(%)	
0.00	12.20	0.00	0.00	5.30	0,00	28.80	21.50	0.00	26.30	15.40	20.60	8.20	20 Sec.	(%)	SEPTEMBER 2021		
0.00	12.80	0.00	0.00	11.30	0.00	26.90	15.60	3.10	28.09	13.40	13.30	5.50	a	(%)	OKTOBER 2021		
0.00	12.40	0.00	0.00	17.40	0.00	26.50	19.40	29.40	25.97	12.60	9.70	2.40	a.k	(%)	NOPEMBER 2021		
0.00	18.30	0.00	0.00	16.90	0.00	16.70	29.00	27.20	18.95	6.60	11.30	0.00	9.01	(%)	DESEMBER 2021		
1	14.95	0.00	0.00	13.79	7.19	25.97	19.63	9.12	22.03	14.79	11.02	7.95		(%)	RATA2		

RAMA ALAT AVABILITY UTILISASI  FOO 04
F0004 F0005 F0006 F0008 F0011 F0012 F0013 F0014 F0017 F0018 F0019 F0020 F0020