

超正齒輪科技有限公司

潛在失效模式及效應分析

(PFMEA)

1	2024.05.21	新增文件			何沐桐
編號	日期	修訂內容	批准	檢查	準備

產品編號	F-11210-UE2-0001	嚴重度 (S)		發生率 (O)		偵測度 (D)		風險優先指數 (RPN)		相關部門	
		無影響	1	很低	1	幾乎確定	1	低	1~50	管理課	
分類	PFMEA	次要阻礙	2			低	2~3			極高	2
	零件 組合件	中等阻礙	3~6	高	3			業務組			
規格描述	M1.25T74W23	顯著阻礙	7	中等	4~6	高中等	4	高	101~200	品保組	v
		嚴重阻礙	8			中等	5			倉管組	
產品名稱	齒輪	符合安全 和/ 法規要求之失效	9~10	高	7~9	低	6	非常高	201~1000	採購組	
客戶名稱	本土					非常低	7			可能性極小	8~9
				很高	10	幾乎不可能	10	生產課	v		

NO.	項目	功能	要求	潛在失效模式	失效模式 潛在後果	嚴重度 (S)	分類	失效潛在原因	發生率 (O)	現行設計管制		偵測度 (D)	風險優先指數 (RPN)	建議措施	責任目標 完成日	措施結果				
										控制預防	控制偵測					採行措施 生效日期	評價			RPN
																	S	O	D	
1	滾齒參數錯誤	齒輪咬合	偏擺0.042	齒輪無法咬合	無法傳動	8	重要特性	加工參數設定錯誤	2	SOP	分厘卡檢驗	10	160	1. 首件確認 2. 製程中定量抽樣	2024.05.21	2024.05.21	8	1	2	16
2	滾齒參數錯誤	齒輪咬合	M1.25T74	齒輪無法咬合	無法傳動	8	重要特性	加工參數設定錯誤	2	SOP	分厘卡檢驗	10	160	1. 首件確認 2. 製程中定量抽樣	2024.05.21	2024.05.21	8	1	2	16
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				