

製造製程說明書

超正齒輪科技有限公司		文件編號	3-TD-02-02	核准		制定日期	2023/8/7	
成大包裝		頁數	1	審查		修改日期		
		版本	1	製表	林鴻銘			
項次	參考圖示					操作步驟		
1						※ 使用去漬油清洗，並檢查工件有無生鏽。 ※ 將生鏽工件分開，以除鏽塊去除後再做防鏽包裝 ※ 每只工件浸泡過防鏽油後裝籠。		
2						※ 蝴蝶籠第一層用防油袋當底，防止水滲入。 ※ 蝴蝶籠底層與周圍需放置紙箱防撞。 ※ 工件放置三層後需用紙板間隔，空虛處須以紙板塞緊，每籠放置9層。		
3						※放滿後將防油袋包好，再用打包帶網緊防止工件移動。 ※出貨前在使用PE膜打包蝴蝶籠防止進水。		

