Carrera 19 No.24-56 Bucaramanga, Santander, Colombia Conmutador: 57(7) 6339767 • Fax: 57(7) 6423236 RESOLUCIÓN No. 7029 DE NOV. DE 1996. NORMALIZACION Acta: 24797839 Cliente:384391 OBANDO MOGOLLON HECTOR JOSE Dirección: CRA 7 8 BARRIO SAN ANTONIO - SAN ANTONIO Capitanejo - Santander Señor usuario:usted tiene derecho a ser asistido por un electricista con matricula profesional vigente, para lo cual minutos desde la hora de inicio de la revisión. 20 tiene ¿Desea esta asistencia? NO Nombre Usuario y/o Técnico: Luis Domingo Espinoza Identificación y/o Matricula: 5679217 Firma: Inicio Revisión: 2025/02/14 09:17 a.m. Revisión Medidor MEDIDOR ENERGÍA Revisado HEXING - HXE12R Serie #: 18106834 Ubicación: Poste Medida(s): **ACTIVA** Lectura 14/feb/2025 004486.59 T1 Prueba Patron FACTOR POT. POT. ACTIVA POT. REACTIVA POT. APARENTE % ERROR 3.2 0 1.02 0 1 **ELEMENTOS RELACIONADOS** Sello (Bornera) Revisado 1038862 **ESSA** Rojo TAMBOR CIERRE No existe en **MARIPOSA** terreno Sello (Bornera) Instalado **ESSA** Cafe TAMBOR CIERRE Buen Estado 92488352 **MARIPOSA** Sello (Bornera) Retirado 5633679 **ESSA** Negro TAMBOR CIERRE Buen Estado **MARIPOSA** Sello (Caja) Instalado 92488353 **ESSA** Cafe TAMBOR CIERRE **Buen Estado MARIPOSA**

Negro TAMBOR CIERRE

Blanco TAMBOR CIERRE

Blanco TAMBOR CIERRE

Rojo TAMBOR CIERRE

técnica del equipo de medida, la cual se efectuará en un

\Estimado cliente si desea estar presente durante la evaluación

laboratorio debidamente acreditado, debe comunicarse a la línea

W

150

20

250

150

Hrs

4

4

12

4

Fase

Neutro

de Atención al Cliente 018000971903 dentro de los cinco días

MARIPOSA

MARIPOSA

MARIPOSA

MARIPOSA

hábiles siguientes al retiro del medidor.

Cant

1

6

1

1

Buen Estado

Buen Estado

Buen Estado

No existe en

terreno

Uso

Residencial

Residencial

Residencial

Residencial

Carga

Mayor información:

018000 971903

Grupo-epm

Nit: 890.201.230-1

Reporte de daños y emergencias a la línea 115

www.essa.com.co

AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN 0547 DE 25-01-2002.

Sello (Caja)

Sello (Coraza)

ESSA

ESSA

ESSA

Sello (Acrilico de medidor)

ESSA

Retirado

5791299

Revisado

90508147

90508148

Revisado

1038868

Aforo

Nevera

Televisor

(acometida)

Fase

Neutro

DESCRIPCION

Equipo Sonido

Bombillo Ahorrador

Diagrama de conexiones

Evidencia

Evidencia

Evidencia

Evidencia

Evidencia

Evidencia

Materiales a facturar

INSTALACIONES MEDIDOR

MONOFÁSICO URBANO

CINTA BANDIT 5/8"

AMARRE PLASTICO 4.8

AMARRE PLASTICO 7.8

HEBILLA PARA CINTA

Resumen Impuesto

TOTAL

139,809

Estimado Cuota Mensual: 2894

artículo 1602 del Código Civil.

Enterado: Luis Domingo Espinoza

Fecha revisión: 14/FEB/2025 01:07 P. M.

Identificación: 5679217

estado Revision Aceptada

Observación:

proceso IC{1-3}

Juan Pablo Rincon

Andres Mendoza

Fecha impresión:14/FEB/2025 01:07 P. M.

Revisó: JUAN PABLO RINCON JAIMES

Nro terminal: ENEPER14

Correría:62562157

Municipio: Capitanejo

MM * 35CM NEGRO

MM * 55CM NEGRO

BANDIT 5/8"

TOTAL

IMPUESTO

0.0%

TOTAL

Firma:

Financiación

Cuotas: 60

Factor: 0.0207

Valor total: 139809

ELEMENTO

REVISIÓN DE

CANT.

2

10

10

2

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

V.UNIT.

119,923

3,929

186

814

1,014

BASE IMP.

139,809

Acepto y conozco que además de ESSA existen diferentes

L15

Dirección: CRA 7 8 BARRIO SAN ANTONIO - SAN ANTONIO

En calidad de Propietario del predio, actuo la persona Luis

se realiza visita técnica a predio dando cumplimiento al

proceso 60976727 y al radicado 20240320059354, encontrando

medidor A1 electrónico en caja polimérica ubicado en el apoyo

7342373 con acometida concentrica 1*8+8 área más bajante a la

vista, con protección 1*30A, se realizan pruebas con equipo AVM

conforme, se procede a reubicar medidor en el apoyo 7515898 ya

que usuario tiene problemas con el vecino por el motivo que

pasan las cargas pasan por encima de la vivienda vecina, se

realiza aforo en presencia del usuario, se deja servicio a

conformidad del usuario, usuario autoriza el cobro de la

revisión en la factura de energía, funciona casa, consumo

proyectado 150, se toma registro fotográfico y se finaliza

JUAN PABOLALON

ADORES/ENDHA

Domingo Espinoza que atendió la visita el caso se cierra con

alternativas para normalizar mi instalación, de conformidad al

IVA

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

FIN

60

60

60

60

60

IVA

0

0

TOTAL

119,923

7,858

1,860

8,140

2,028

139,809