Mises à jour: 9.00.00.115 Corrections des bugs Référence Localisation Description 03264 WinPro, WinPro/D: 222 - Dormants correction d'un bug dans le calcul des assemblages coins (dormant et ouvrant), tout spécialement pour les pleins cintres, mais ça améliore l'ensemble des formes dans les cas limites.