Mises à jour: 9.00.00.123

Corrections des bugs

| Référence | Localisation | Description |
|-----------|---|--|
| 03307 | WinPro: 350 - Optimisation | Les renforts rehausses sont maintenant bien notés dans detlot |
| 03369 | WinPro, WinPro/D, WinPro/S: 001 - Interfaçe | Correction d'un plantage en cas d'utilisation d'une finition qui vient juste d'être modifiée. Implémentation de la supression des catégories de finition |
| 03373 | WinPro, WinPro/D, WinPro/S: 900 - Autres | Corrections de la couleur de finition des traverse et des croisillons (dans les dessins) |
| 03377 | WinPro: 050 - Impression documents | Impression correcte des usinages sur liste d'optim lorsque ceux-ci n'ont pas de description. |
| 03404 | WinPro: 253 - Panneaux | Pour l'importation des panneaux Harinck, correction de la génération du nom des articles consommés dans chaque panneau. |