Mises à jour: 8.01.01.080

Corrections des bugs

Référence	Localisation	Description
02667	documents	1) Le code concaténé peut être imprimé sur le plan d'atelier . Ceci via une nouvelle clef dans les settings : [System] Impression Code Concat = 1 ou 0 2) Tri de vitrage restauré comme en V7 (par ouvrant/vantail et non par code)
02677		Correction d'un plantage lors de l'enregistrement de question de sélection sans avoir défini de sélection

Développements standards

Référence	Localisation	Description
06823	WinPro, WinPro/D: 505 - Export\Import	Ajout d'un nouveau paramètre pour l'import automatique du data.pak en WinPro/D Ce nouveau paramètre permet d'importer automatiquement l'infocli en même temps que le data.pak. Pour ce faire, utiliser une ligne de commande comme suit: winprod /import c:\chemin_data.pak c:\chemin_infocli Dans la génération d'infocli multiple, le chemin où est créé l'infocli pour chaque client est conservé dans la table client (champ "infclipath")