## Mises à jour: 9.00.00.063

## Corrections des bugs

Référence	Localisation	Description
02835	WinPro, WinPro/D, WinPro/S: 290 - Calcul prix	Correction d'une erreur de calcul de variante quand l'arrondi par 10 cm est en erreur
02858	WinPro, WinPro/D, WinPro/S: 355 - Usinages	Correction usinages doublés depuis une rehausse sur le dormant
02884	WinPro: 050 - Impression documents	Correction de l'impression des documents clients lorsqu'il y a des articles de pose et que la clé [VAT]. TvaPose vaut "1".