Mises à jour: 9.00.00.138

Corrections des bugs

Référence	Localisation	Description
03496	WinPro, WinPro/D, WinPro/S: 380 - Module thermique	Coefficient PSI mal géré au niveau du volet en présence d'une coulisse centrale
1 113563	WinPro, WinPro/D, WinPro/S: 051 - Documents client	Poids sur les documents : La variable _PoidsChargement est maintenant bien prise en compte