Mises à jour: 9.01.00.027

Corrections des bugs

Référence	Localisation	Description
03066	WinPro, WinPro/D, WinPro/S: 900 - Autres	Lors du remplacement des macros #Fint# et #Fext#, les traductions sont utilisées si précisées.
03465	WinPro: 001 - Interfaçe	Correction de la copie d'un châssis dans une commande, lorsque le châssis d'origine contient des coupes.
03482	WinPro: 224 - Traverses	
03508	WinPro: 260 - Volets	Correction de l'enregistrement des volets dans les commandes et bibliothèques.
03514	WinPro: 224 - Traverses	bug corrigé dans les coupleurs et traverses de dormant
03515	WinPro: 001 - Interfaçe	Correction de la copie d'un châssis dans une commande, lorsque le châssis original contient des coupes.
03517	WinPro: 360 - Drivers machines	Correction du passage d'information aux drivers machines, afin que ces derniers puissent générer leurs fichiers machine correctement.

Développements standards

Référence	Localisation	Description
08474	TVVIIIETU. ZOT - VIIIAUGO	Modification de WinPro pour afficher à l'écran, et imprimer sur les documents papier, la description du warm-edge à la place du code.
09357		Correction d'un problème de lecture des informations d'un lot, lorsqu'à l'optimisation, l'utilisateur choisi d'imprimer les bons de commande fournisseur non réceptionnés.