Mises à jour: 8.00.04.036

Corrections des bugs

Référence	Localisation	Description
01604	WinPro, WinPro/D: 505 - Export\Import	Correction d'une annomalie dans l'export des bases de données devis. La base de données devis n'est pas exportée, avec un message explicatif, dans les cas suivants : Lorsq'un ouvrant exporté n'est lié à aucune quincaillerie ou que toutes les quicailleries liées à l'ouvrant sont cochée exclure de winprod Lorsqu'un système exporté ne possède pas de dormant dans cet export ou que tous les dormants sont exclus de winprod Lorsqu'un système exporté ne possède pas d'ouvrant dans cet export ou que tous les ouvrants sont exclus de winprod Lorsqu'un système exporté ne possède pas de pareclose dans cet export ou que toutes les parecloses sont exclues de winprod Cette vérification n'est faite sur les systèmes dont la case "Invisible" est activée.
02108	WinPro, WinPro/D: 001 - Interfaçe	Correction apportée au niveau de la saisie d'une commande dans le cas de la création de châssis et de volets seuls
02111	WinPro, WinPro/D: 254 - Croisillons	Ajout d'un message au niveau de la saisie des croisillons. Ce message demande de sélectionner un nombre d'alvéole à 2 dans le cas d'un croisillon dessiner par formule.
02112	WinPro, WinPro/D: 255 - Aérateurs	Dans les aérateurs, correction de l'initialisation de la variable "SansVitrage". Cette variables est initialisée à 1 si il n'y a pas de remplissage dans le vantail dans lequel est placé l'aérateur.