Mises à jour: 8.01.02.008

Corrections des bugs

Référence	Localisation	Description
03038	WinPro, WinPro/D: 900 - Autres	Site.var dans winprod foxpro non lu
03041	WinPro: 253 - Panneaux	Correction de l'application du coefficient thermique dans les panneaux Harinck. Attention: La réimportation des fichiers xls est nécessaire pour que cette correction soit active.