## Mises à jour: 8.01.01.132

## Corrections des bugs

Référence	Localisation	Description
02858	WinPro, WinPro/D, WinPro/S: 355 - Usinages	Correction usinages doublés depuis une rehausse sur le dormant

23/06/2011 - 16:09:08 1 / 1 Quadrature S.A.