## Mises à jour: 8.01.01.045 Corrections des bugs Référence Localisation Description 02521 WinPro, WinPro/D, WinPro/S: 380 - Module thermique Les kaltefeinds n'étaient pas correctement récupérés lors du calcul thermique