Mises à jour: 8.00.04.020

Corrections des bugs

Référence	Localisation	Description
01790	WinPro, WinPro/D: 270 - Dessins WinPro / DXF	Correction du dessin des aérateurs. Le dessin n'était plus dessiné lorsqu'on avait un vitrage composé.
01891	WinPro: 280 - Bibliothèques	Correction de l'export de l'onglet "Tarif" des bibliothèques
01924	WinPro, WinPro/D: 270 - Dessins WinPro / DXF	Correction du dessin des aérateur lorsque WinPro dessine un vitrage composé
01926	WinPro: 100 - Commandes clients	Calcul au déboursé de la page "Ctrl Prix"
01980	WinPro: 252 - EDI Vitrages	Ajout du choix du numéro de client, quand on passe une commande vitrage avec le protocole edi Glassver.
01981	WinPro: 001 - Interfaçe	Correction du calcul des châssis afin d'afficher les messages "echec" quand on se trouve dans la saisie d'une commande.
01989	WinPro: 260 - Volets	Correction de la création d'un nouveau châssis. WinPro ne prend plus en compte les châssis volet seul comme châssis de référence pour la création d'un nouveau châssis. Correction également d'un bug d'affichage quand on passe d'un châssis volet seul à un châssis normal.
01997	WinPro, WinPro/D: 900 - Autres	Correction de certaine requêtes sql au chargement des fenêtres d'encodage des clients, prospects, utilisateur et impression des étiquettes dossier
02001	WinPro, WinPro/D: 900 - Autres	Corrections de problèmes liés à l'enregistrement de la région et de l'agence commerciale au niveau de la fiche "Utilisateur"