Московский Физико-Технический Институт (Государственный университет)

Курсовой проект по курсу "Микроконтроллеры"

Метеостанция

Карцев Вадим, Б01-904 Тяжкороб Ульяна, Б01-909 Янович Максим, Б01-909 Безянова Елизавета, С01-919

1 Описание проекта

1.1 Возможности

Собранное устройство позволяет в реальном времени отслеживать параметры окружающей среды, такие, как температура, влажность и давление. Данные представляются в наиболее популярных величинах измерения.

Кроме того, на базе атмосферного давления устройство умеет определять примерную высоту над уровнем моря.

Также устройство отображает уведомления о слишком низкой или высокой влажности и уведомления о неисправности сенсора.

1.2 Управление

Управление устройством осуществляется с помощью одной кнопки, которая переключает экраны, отображающие различные категории значений: Температура (Temp), Давление (Pressure), Высота (Altitude) и Влажность (Humidity).

2 Документация

2.1 Используемые модули

- Arduino Nano (ATMega 328p, 16MHz)
- Комбинированный датчик условий окружающей среды ВМЕ280
- Экран монохромный НХ1230
- Сенсорная кнопка (цифровая)

2.2 Используемые библиотеки


- U8g2lib.h
- \bullet Adafruit_Sensor.h
- \bullet Adafruit_BME280.h

3 Подключение модулей


Display	BME280 Sensor	
$CLK \to D4$	$SCL \rightarrow D13$	Touch Button
$DIN \rightarrow D5$	$SDA \rightarrow D11$	$I/O \rightarrow D2$
$CE \to D7$	$SCB \rightarrow D10$	$I/O \rightarrow DZ$
$RST \rightarrow D8$	$SDO \rightarrow D12$	

4 Фотографии проекта

4.1 Устройство



4.2 Интерфейс



5 Исходный код проекта

```
#include <U8q2lib.h>
1
          #include <Adafruit_Sensor.h>
2
          #include <Adafruit_BME280.h>
3
          // define pins for sensor
                                       (VCC -> 3V3, GND -> GND)
5
          #define BME_SCK
                            13
                                      // SCL pin on sensor
          #define BME_MISO 12
                                      // SDO pin on sensor
7
          #define BME_MOSI 11
                                      // SDA pin on sensor
8
          #define BME_CS
                             10
                                      // SCB pin on sensor
9
10
          // define pins for display (VCC -> 5V, BL -> 3V3, GND -> GND)
11
          #define DISPLAY_CLOCK 4
                                      // CLK pin on display
12
          #define DISPLAY_DATA 5
                                      // DIN pin on display
13
          #define DISPLAY_CS
                                 7
                                     // CE pin on display
14
          #define DISPLAY_RESET 8
                                     // RST pin on display
15
16
          // define pins for key
                                     (5V \rightarrow 5V, GND \rightarrow GND)
^{17}
          #define TOUCH_KEY 2
18
19
          #define SEALEVELPRESSURE_HPA (1013.25)
20
21
          Adafruit_BME280 sensor(BME_CS, BME_MOSI, BME_MISO, BME_SCK);
22
          U8G2_HX1230_96X68_F_3W_SW_SPI display(U8G2_RO, DISPLAY_CLOCK, DISPLAY_DATA, DISPLAY_CS, DISPLAY_RE
23
24
25
          void sensorError();
26
          void drawFrame(int frame);
27
          int checkKey();
28
          int next(int frame);
29
30
31
          int FrameNumber = 0;
32
          int Time_from_last_update = 0;
33
          int SensorError = 0;
34
35
36
37
          void setup(void)
          {
            display.begin();
39
40
            bool status;
41
            status = sensor.begin();
            if (!status) SensorError = 1;
43
            delay(100); //Sensor bootup
            drawFrame(FrameNumber);
45
          }
46
47
          void loop(void)
48
49
            int frame = FrameNumber;
50
            int command = checkKey();
51
52
            if (command == 1) FrameNumber = next(FrameNumber);
53
54
```

```
if ((frame != FrameNumber) or (Time_from_last_update > 1000))
55
56
               Time_from_last_update = 0;
57
               drawFrame(FrameNumber);
58
59
60
             delay(1);
61
             Time_from_last_update++;
62
           }
63
65
           void drawFrame(int frame)
66
           {
67
             display.clearBuffer();
68
             display.setFont(u8g2_font_ncenB08_tr);
69
70
             display.drawLine(0,13,96,13);
71
             display.drawLine(0,58,96,58);
72
73
             drawBar();
74
75
             switch(frame)
76
             {
77
               case(0):
78
                 display.drawStr(0, 10, "Temp/P/A/H");
80
                 float temp_celsius = sensor.readTemperature();
                 display.setCursor(10, 27);
82
                 display.print(temp_celsius, 2); // Temperature in Celsius
83
                 display.drawCircle(50, 18, 2);
84
                 display.drawStr(52, 27, " C");
85
                 display.setCursor(10, 40);
86
                 display.print(temp_celsius + 273.15, 2); // Temperature in Kelvins
                 display.drawCircle(50, 31, 2);
88
                 display.drawStr(52, 40, " K");
89
                 display.setCursor(10, 53);
90
                 display.print(temp_celsius * 1.8 + 32, 2); // Temperature in Farengeith
91
                 display.drawCircle(50, 44, 2);
92
                 display.drawStr(52, 53, "F");
93
                 display.drawLine(72,13,72,58);
94
                 break;
95
               }
96
               case(1):
97
                 display.drawStr(0, 10, "T/Pressure/A/H");
99
                 float pressure_pa = sensor.readPressure();
100
                 display.setCursor(10, 27);
101
                 display.print(pressure_pa / 1000.0F, 2);
102
                 display.drawStr(50, 27, "kPa");
103
                 display.setCursor(10, 40);
104
                 display.print(pressure_pa / 133.332, 2);
105
                 display.drawStr(50, 40, "mm hg");
106
                 break;
107
               }
108
               case(2):
109
               {
110
```

```
display.drawStr(0, 10, "T/P/Altitude/H");
111
                  display.setCursor(10, 27);
112
                  display.print(sensor.readAltitude(SEALEVELPRESSURE_HPA),2);
113
                  display.drawStr(50, 27, "m");
114
                  display.drawStr(10, 40, "Approximate");
115
                  display.drawStr(10, 53, "Error ~20m");
116
                  break;
117
               }
118
                case(3):
119
120
                  display.drawStr(0, 10, "T/P/A/Humidity");
121
                  display.setCursor(10, 27);
122
                  display.print(sensor.readHumidity(), 2);
123
                  display.drawStr(40, 27, "%");
124
                  display.drawStr(10, 40, "Normal: 40-60%");
125
126
                  break;
               }
127
             }
128
129
             display.sendBuffer();
130
           }
131
132
133
           int checkKey()
134
             int command = 0;
136
137
             if(digitalRead(TOUCH_KEY))
138
139
                command = 1;
140
                while(digitalRead(TOUCH_KEY));
141
142
143
             return command;
144
           }
145
146
147
           int next(int frame)
148
149
             int NewFrame = frame + 1;
150
             if(NewFrame > 3) NewFrame = 0;
151
             return NewFrame;
152
           }
153
154
155
           void drawBar()
156
           {
157
             if(SensorError) display.drawStr(0, 67, "err");
158
             if(sensor.readHumidity() < 40) display.drawStr(55, 67, "too dry");</pre>
159
             else if (sensor.readHumidity() > 60) display.drawStr(55, 67, "too wet");
160
           }
161
162
163
           //end;
164
```