ОБРАЗЕЦ ДОКУМЕНТА

Акт исследования по оценке ущерба после ДТП

Реальный акт из практики: KIA Sorento, 2002 г., повреждения передней левой части и рамы. Стоимость ремонта по Методическим рекомендациям Минюста России — с учётом и без учёта износа.

Что внутри

- Квалификация эксперта и исходные данные
- Осмотр и фотофиксация автомобиля
- Таблица повреждений с разделением на ДТП и эксплуатационные дефекты
- Способы устранения и трудоёмкость ремонта
- Расчёт стоимости ремонта и выводы

Персональные данные владельца, госномер, VIN и номера документов скрыты. Подпись и печать эксперта удалены. Калькуляция (Приложение 1) не приводится.

Эксперт аттестован РФЦСЭ Минюста России

Александр Леонтьев, судебный эксперт-автотехник
Минеральные Воды, ул. Железноводская, 30В · выезд по КМВ и СКФО
+7 928 652-22-88 · autoexpert26.ru

АВТОЭКСПЕРТ

ЛЕОНТЬЕВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ / ИНН 263011306889
357202, г. Минеральные Воды, ул. Железноводская, д. 30 «В»
тел. 8 (928) 65-222-88 / e-mail: leontev@autoexpert26.ru
сайт: https://autoexpert26.ru/

АКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

транспортного средства KIA SORENTO гос. рег. знак A000AA26
по определению стоимости восстановительного ремонта

15.02.2025 г. №0206/25

11.02.2025 г. от гр. Иванов И.И. поступило заявление о производстве исследования повреждений автомобиля KIA SORENTO гос. рег. знак A000AA26 . Для проведения исследования эксперту предоставлена возможность осмотра автомобиля, копии регистрационных документов и административный материал.

Исследование проведено:

Экспертом-автотехником Леонтьевым Александром Валерьевичем: высшее техническое образование по специальности «Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (автомобильный транспорт»), прошедшего специальную профессиональную переподготовку по экспертной специальности 23.1 «Исследование маркировочных обозначений на изделиях из металлов, полимерных и иных материалов» диплом ФБУ РФЦСЭ при Министерстве Юстиции Российской Федерации 2023 г., прошедшего специальную профессиональную переподготовку по экспертной специальности 18.1 «Исследование транспортных средств в целях определения их стоимости и стоимости восстановительного ремонта» диплом ФБУ РФЦСЭ при Министерстве Юстиции Российской Федерации 2021 г., прошедшего профессиональную переподготовку на эксперта по качеству технического обслуживания и ремонта транспортных средств 2017 г., прошедший профессиональную переподготовку «Независимая техническая экспертиза транспортных средств» 2016 г. имеющий квалификацию эксперта-техника (включен в государственный реестр Минюста России. Номер в реестре №6157), общий стаж экспертной работы с 2014 г. (см. Приложения).

Обстоятельства дела:

- в дорожно-транспортном происшествии от 05.02.2025 г. был поврежден автомобиль KIA SORENTO гос. рег. знак A000AA26 .

ОБРАЗЕЦ

Перед экспертом поставлены вопросы:

1. «Какова стоимость восстановительного ремонта поврежденного автомобиля марки KIA SORENTO гос. рег. знак A000AA26 на 05.02.2025 г.?»

Исходные данные и объекты исследования.

1. Автомобиль KIA SORENTO гос. рег. знак A000AA26 , VIN – KNAJC5218******** .
2. Свидетельство о регистрации 00 00 000000 выдано 30.08.2023 г.
3. Протокол 26ВК №000000 с Приложением 1 на 2 листах.

ИССЛЕДОВАНИЕ

В исследовании применяются следующие основные термины:

Дата исследования (оценки) – дата, на которую проводятся расчеты и используются стоимостные данные КТС [2, ч.2, п. 1.5]

КТС – колесное транспортное средство - устройство на колесном ходу категорий L, M, N, O, предназначенное для эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования и перевозки людей, грузов, а также перевозки и привода во время движения или на месте установленного на нем оборудования или механизмов для выполнения специальных рабочих функций. Категории транспортных средств указаны в приложении № 1 к Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» [2, ч.2, п. 1.5]

Исправное состояние - это состояние объекта, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации (ГОСТ 33997-2016)

Срок эксплуатации КТС – период времени от даты изготовления (даты выпуска) КТС, до даты оценки (исследования), определяемой условиями задачи исследования (независимо от даты его регистрации и начала использования по назначению (эксплуатации))

Нормативный пробег – среднегодовой пробег для данной модели КТС, определяемый статистическими методами исследования и которому соответствует средняя рыночная цена КТС [2, ч.3, п. 1.2]

Срок эксплуатации КТС – период времени от даты изготовления (даты выпуска) КТС, до даты оценки (исследования), определяемой условиями задачи исследования (независимо от даты его регистрации и начала использования по назначению (эксплуатации))

Пояснения к остальным терминам, используемым в заключении, приведены в Методических рекомендациях [2]. Сущность применяемых методических подходов раскрыта в Методических рекомендациях [2].

ОБРАЗЕЦ

Ограничения по применению исходных данных и предположения, в пределах которых проводилась экспертиза.

Выводы настоящего исследования достоверны при соблюдении следующих условий:

1. Идентификационный номер автомобиля, содержащий информацию, необходимую для идентификации КТС, а также данные, содержащиеся в свидетельстве о регистрации автомобиля, являются достоверными (определение подлинности номеров и технических документов является прерогативой криминалистической экспертизы).
2. Определение стоимостного значения проводится на дату происшествия.
3. Стоимостные значения при расчетах округлены до 100 рублей [2, ч.1, п. 2.10];

При иных условиях выводы настоящего заключения могут измениться

11.02.2025 г. в 12 ч. 00 мин. был проведен осмотр автомобиля KIA SORENTO гос. рег. знак A000AA26 по адресу: с. ********, Ставропольский край. Осмотр проводился на открытой площадке, при естественном освещении, в солнечную погоду без применения средств диагностики в присутствии собственника.

В результате осмотра установлено соответствие марки, модели, визуальное соответствие идентификационного номера кузова регистрационным документам. Автомобиль предоставлен на осмотр в грязном виде.

Пробег автомобиля на момент осмотра согласно показаниям одометра составлял 405 386 км. При осмотре проводилась фотосъемка с применением фотокамеры iPHONE 12PRO. Фото представлены ниже.



Фото 1. Автомобиль KIA SORENTO гос. рег. знак A000AA26 вид спереди слева



Фото 2. Автомобиль KIA SORENTO гос. рег. знак A000AA26 вид сзади слева

Образец · персональные данные скрыты · autoexpert26.ru · +7 928 652-22-88



Фото 3. Автомобиль KIA SORENTO гос. рег. знак А000АА26 вид сзади справа



Фото 4. Автомобиль KIA SORENTO гос. рег. знак А000АА26 вид спереди справа




Фото 4. VIN автомобиля KIA SORENTO гос. рег. знак А000АА26



Фото 5. Пробег автомобиля KIA SORENTO гос. рег. знак А000АА26

Повреждения KIA SORENTO гос. рег. знак А000АА26 согласно адм. материалу от 05.02.2025 г.:



В результате ДТП повреждено: передний бампер, переднее левое крыло, переднее левое колесо, передняя левая дверь задняя левая дверь, передний левый порог.

Согласно данным приведенным в регистрационных документах установлена следующая общая информация об автомобиле, дополненная по результату осмотра и имеющая значение для дачи заключения дополненная в результате расшифровки VIN - KNAJC5218******** :

[1] https://emex.ru/catalogs/… (VIN скрыт)

Таблица 1.

Данные о транспортном средстве.

Марка, модель	KIA SORENTO
Дата выпуска	2002
Регистрационный знак	A000AA26
Пробег ТС (км)	405 386 км
Идентификационный номер (VIN)	KNAJC5218********
Тип ТС	Легковой универсал
Двигатель / мощность	2497 см^3 / 145 л.с.
Цвет	Золотистый
Тип трансмиссии	Механическая
Свидетельство о регистрации	0000 000000
Собственник (владелец)	Иванов Иван Иванович
Дата ДТП (происшествия)	05.02.2025 г.

KIA Sorento

Выпущен —

Цвет кузова VU - 7Y/8Y

Цвет салона GW - URBAN GRAY

Идентификатор 56109912

Опции

DRIVE TYPE: LEFT HAND DRIVE; BODY TYPE: 5 DR WAGON 7; GRADE: MIDDLE GRADE; ENGINE CAPACITY: D4CB(A ENG); FUEL TYPE: T/C INTER COOLER; TRANSMISSION: 4 SPEED AT 4WD

Полное описание

С учетом не установленной фактической календарной даты изготовления исследуемого КТС, а также требований Методических рекомендаций [2, часть 2, п. 4.12], за дату начала эксплуатации принимается 01.01.2002 г.

Срок эксплуатации КТС автомобиля KIA SORENTO гос. рег. знак A000AA26 – на дату ДТП составляет округленно 23 года.


Повреждения автомобиля KIA SORENTO гос. рег. знак A000AA26 , установленные по результатам осмотра автомобиля, отражены в таблице 2.

Таблица 2.


Повреждения автомобиля, установленные по результатам исследования автомобиля на момент осмотра

1.	Облицовка бампера переднего – разрыв материала в зоне укрепления элемента слева (отрыв фрагмента) повреждение ЛКП в виде задиров с левой стороны на площади до 10% поверхности. Элемент имеет не устраненные повреждения эксплуатационного характера в центральной и правой части элемента требовавшие окраски элемента до наступления события в рамках ДТП от 05.02.2025 г.	

ОБРАЗЕЦ

2.	Крыло переднее левое – деформация на площади до 20% поверхности элемента в нижней части с повреждением ЛКП в виде притертостей Элемент имеет обширные очаги сквозной коррозии требовавшие замены элемента до наступления события в рамках ДТП от 05.02.2025 г.	
3.	Молдинг крыла переднего левого – разрыв материала с утратой фрагмента и деформацией элемента	
4.	Дверь передняя левая – деформация в нижней трети элемента Элемент имеет обширные очаги сквозной коррозии требовавшие замены элемента до наступления события в рамках ДТП от 05.02.2025 г.	 
5.	Молдинг двери передней левой – задиры полимерного элемента с минусом материала в торцевой части	
6.	Молдинг двери задней левой – задиры полимерного элемента с минусом материала в торцевой части	

ОБРАЗЕЦ

7.	Накладка порога левого – потертости в виде царапин и задиров с минусом материала. Элемент недостатки эксплуатационного характера требовавшие окраски (элемент вторично окрашен кустарным методом) до наступления события в рамках ДТП от 05.02.2025 г.	
8.	Поперечина рамы передняя – деформация зоны крепления рычага поперечного левого со смещением назад	
9.	Рычаг поперечный нижний левый – деформация со смещением назад	
10.	Рама – деформация в зоне ниши колеса переднего левого со смещением места крепления поперечины рамы, деформация с образованием локального изгиба лонжерона слева	 
11.	Диск колесный передний левой R16 – задиры на лицевых поверхностях элемента Элемент имеет недостатки эксплуатационного характера требовавшие окраски и ремонта (сколы, притертости обода) до наступления события в рамках ДТП от 05.02.2025 г.	

ОБРАЗЕЦ

В соответствии с пунктом 7.2 Методических рекомендаций, с технической точки зрения размер ущерба, причиненный владельцу КТС, определяется по формуле:

$$У = С_{ВР} + С_{УТС}\text{, руб.}$$

где:

$С_{ВР}$ – стоимость восстановительного ремонта КТС на дату оценки, руб.;

$С_{УТС}$ – величина УТС на дату оценки, руб.

В рамках настоящего исследования понятие ущерб рассматривалось как техническая компонента, определяемая расчетом материальных, стоимостных значений величин, его составляющих. При сроке эксплуатации КТС более 5 лет расчет УТС не осуществляется.

Стоимость восстановительного ремонта КТС на дату оценки определяется по формуле:

$$С_{вр} = С_{д} \times \left(1 - \frac{И}{100}\right) + С_{р} + С_{м}\text{, руб.}$$

где:

$С_{д}$ – стоимостей запасных частей;

$С_{р}$ – стоимость ремонтных работ;

$С_{м}$ – стоимость расходных материалов;

И – коэффициент износа, рассчитанный согласно положениям Методических рекомендаций [2, ч.2, п. 7.5]

Восстановление автомобиля KIA SORENTO гос. рег. знак A000AA26 в техническое состояние, максимально соответствующее таковому на момент происшествия, предусматривает выполнение ремонтных работ, номенклатура которых указана в таблице 2 исследовательской части. Вид ремонтных работ учитывает характер повреждений, принципы технической (в том числе и технологической) возможности ремонта, принцип экономической целесообразности ремонта и техническое состояние КТС до происшествия, определяемое в том числе и сроком эксплуатации КТС, что соответствует требованиям ч.2 Методических рекомендаций [2].

Повреждения автомобиля KIA SORENTO гос. рег. знак A000AA26 , установленные по результатам осмотра и исследования отражены в ниже приведенной таблице.

ОБРАЗЕЦ

Таблица 3.

Устранение повреждений автомобиля.

Составная часть	Способ устранения повреждения, обоснование	Трудоёмкость ремонта
Облицовка бампера переднего	Замена. Окраска. разрыв материала в зоне укрепления элемента слева (отрыв фрагмента) повреждение ЛКП в виде задиров с левой стороны на площади до 10% поверхности. Элемент имеет не устраненные повреждения эксплуатационного характера в центральной и правой части элемента требовавшие окраски элемента до наступления события в рамках ДТП от 05.02.2025 г.	Замена. Окраска исключена п. 7.16 Часть 2 [2] В соответствии с данными изготовителя [8]
Крыло переднее левое	Замена. Окраска. деформация на площади до 20% поверхности элемента в нижней части с повреждением ЛКП в виде притертостей Элемент имеет обширные очаги сквозной коррозии требовавшие замены элемента до наступления события в рамках ДТП от 05.02.2025 г.	Замена. Окраска исключена п. 7.16 Часть 2 [2]. В соответствии с данными изготовителя [8]
Молдинг крыла переднего левого	Замена. Окраска. разрыв материала с утратой фрагмента и деформацией элемента	Замена. Окраска. В соответствии с данными изготовителя [8]
Дверь передняя левая	Ремонт. Окраска. деформация в нижней трети элемента Элемент имеет обширные очаги сквозной коррозии требовавшие замены элемента до наступления события в рамках ДТП от 05.02.2025 г.	Работы исключены п. 7.16 Часть 2 [2]. Учет норматива по замене двери. В соответствии с данными изготовителя [8]
Молдинг двери передней левой	Замена. Окраска. задиры полимерного элемента с минусом материала в торцевой части	Замена. Окраска. В соответствии с данными изготовителя [8]
Молдинг двери задней левой	Замена. Окраска. задиры полимерного элемента с минусом материала в торцевой части	Замена. Окраска. В соответствии с данными изготовителя [8]
Накладка порога левого	Ремонт 1. Окраска. потертости в виде царапин и задиров с минусом материала. Элемент недостатки эксплуатационного характера требовавшие окраски (элемент вторично окрашен кустарным методом) до наступления события в рамках ДТП от 05.02.2025 г.	Ремонт 1,0+2,0 = 3,0 н/ч. Окраска. В соответствии с данными изготовителя [8]
Поперечина рамы передняя	Замена. деформация зоны крепления рычага поперечного левого со смещением назад	Замена. В соответствии с данными изготовителя [8]
Рычаг поперечный нижний левый	Замена. деформация со смещением назад	Замена. В соответствии с данными изготовителя [8]
Рама	Ремонт. Окраска (локальная, поверхности ремонта). деформация в зоне ниши колеса переднего левого со смещением места крепления поперечины рамы, деформация с образованием локального изгиба лонжерона слева	Ремонт 10,0+12,5 = 22,5 н/ч. Окраска поверхности. В соответствии с данными изготовителя [8]
Диск колесный передний левой R16	Ремонт. Окраска. задиры на лицевых поверхностях элемента Элемент имеет недостатки эксплуатационного характера требовавшие окраски и ремонта (сколы, притертости обода) до наступления события в рамках ДТП от 05.02.2025 г.	Ремонт 2,0+3,0 = 5 н/ч. Окраска. В соответствии с данными изготовителя [8]
-	Сопутствующие работы. Снятие и установка кузова для постановки рамы на стапель. Проверка рамы.	Согласно нормативу завода изготовителя. Проверка рамы 1 н/ч.
-	Сопутствующие работы. Снятие и установка агрегатов (ДВС, КПП и другие) для постановки рамы на стапель.	Согласно нормативу завода изготовителя.

ОБРАЗЕЦ

Составная часть	Способ устранения повреждения, обоснование	Трудоёмкость ремонта
-	Сопутствующие работы. Снятие и узлов ходовой части справа/слева спереди для постановки рамы на стапель.	Согласно нормативу завода изготовителя.
-	Сопутствующие работы. Стапельные работы. Работа с геометрией рамы и правка рамы спереди слева.	Согласно нормативу завода изготовителя.
-	Сопутствующие работы. Регулировка и контроль углов установки колес спереди.	Согласно нормативу завода изготовителя.
-	Диагностика ходовой части и полуоси спереди слева.	1,0 н/ч

В соответствии с положениями Методических рекомендаций [2], восстановительный ремонт – способ возмещения ущерба, состоящий в выполнении технологических операций ремонта КТС для восстановления его исправности или работоспособности с одновременным обеспечением максимального соответствия технического состояния и технических характеристик КТС.

Расчет стоимости ремонтных работ определяется как произведение нормы времени ремонтной операции и стоимости нормо-часа ремонтных работ. В данном исследовании использованы нормы времени ремонтной операции замены и окраски составных частей, установленные изготовителем [2, часть 2, п. 7.32], а также рекомендованные значения оценочной трудоемкости ремонта кузовных составных частей [2, часть 2, п. 7.33].

Стоимость нормо-часа работ принимается из расчета 930 руб./час для кузовных малярных и д.р. работ согласно открытым источникам сети интернет и имеющихся в распоряжении эксперта на момент проведения исследования на дату оценки. Стоимость лакокрасочных материалов (ЛКМ) рассчитывается в соответствии с Методическими рекомендациями [2, часть II, п. 7.23] в рамках системы AZT.

Для целей, отличных от обязательного страхования ОСАГО, в соответствии с п. 7.14 Методических рекомендаций [2] применяются оригинальные запасные части, которые поставляются изготовителем КТС авторизованным ремонтникам в регионе. Техническое состояние запасных частей на момент происшествия учитывается коэффициентом износа, что в совокупности с установкой оригинальных запасных частей в максимальной степени отвечает понятию «восстановительный ремонт», то есть восстановление состояния КТС, при котором используются установленные изготовителем составные части.

Коэффициент износа составных частей (И) КТС (кроме автобусов и грузовых автомобилей) при определении стоимости восстановительного ремонта рассчитывается по формуле:

$$И = И_1 \times П + И_2 \times Д, \%$$

ОБРАЗЕЦ

где:

$И_1$ – усредненный показатель износа на 1000 км пробега, %;

П – общий пробег (фактический или расчетный) за срок эксплуатации КТС, тыс. км;

$И_2$ – усредненный показатель старения за 1 год эксплуатации, %;

Д – срок эксплуатации КТС (от даты изготовления КТС до момента, на который определяется износ), лет.

При сроке эксплуатации КТС более 12 лет износ принимается равным максимально допустимым 80%.

Стоимость восстановительного ремонта KIA SORENTO гос. рег. знак A000AA26 , на дату ДТП без учета износа составит:

$$С_{ВР} = 161\,980{,}00 + 100\,068{,}00 + 25\,419{,}00 = 287\,500{,}00 \text{ руб.}$$

Таким образом с технической точки зрения стоимость восстановительного ремонта KIA SORENTO гос. рег. знак A000AA26 , округленно составляет без учета износа 287 500 рублей.

Стоимость восстановительного ремонта на дату оценки с учетом износа составит:

$$С_{вр} = 161\,980{,}00 \times \left(1 - \frac{80{,}0}{100}\right) + 100\,068{,}00 + 25\,419{,}00 = 157\,900{,}00 \text{ руб.}$$

Таким образом с технической точки зрения стоимость восстановительного ремонта KIA SORENTO гос. рег. знак A000AA26 , округленно составляет с учетом износа 157 900 рублей. Подробная калькуляция стоимости восстановительного ремонта приведена в Приложении 1.

Справочные материалы и нормативные документы:

1. Федеральный закон от 31.05.2001 г. «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» №73-ФЗ.
2. «Методические рекомендации по проведению судебных автотехнических экспертиз и исследований колесных транспортных средств в целях определения размера ущерба, стоимости восстановительного ремонта и оценки». МЮ РФ, РФЦСЭ при МЮ РФ, г. Москва, 2018 г.
3. ГОСТ 33997 – 2016 Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки. МКС 43.040. Дата введения 01.02.2018.
4. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», утв. решением комиссией Таможенного союза от 09.12.2011 №877.

ОБРАЗЕЦ

5. «Исследование транспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки: курс лекций/ под общ. ред. д-ра юридических наук, профессора С. А. Смирновой, РФЦСЭ при Минюсте России 2017 год.
6. Интернет (данные о стоимости нормо-часа и запасных частей в регионе, о рыночной стоимости автомобиля и др.).
7. Приложение к Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения к Постановлению Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 31.12.2020) – ПДД РФ.
8. Сертифицированный программный продукт для расчета стоимости восстановления ТС – «AudaPad Web» (идентификационный № 420449).
9. Сайт ГИБДД РФ https://гибдд.рф/check/auto

ВЫВОДЫ

По вопросу 1.

«Какова стоимость восстановительного ремонта поврежденного автомобиля марки KIA SORENTO гос. рег. знак A000AA26 на 05.02.2025 г.?»

Ответ:

С технической точки зрения стоимость восстановительного ремонта KIA SORENTO гос. рег. знак A000AA26 на дату ДТП **составляет без учета износа 287 500 (двести восемьдесят семь тысяч пятьсот)** рублей, с учетом износа 157 900 (сто пятьдесят семь тысяч девятьсот) рублей.

Эксперт-автотехник: А.В. Леонтьев

ОБРАЗЕЦ