



보도시점 2026. 2. 11.(수) (배포 후 즉시)

배포 2026. 2. 11.(수)

풍력발전설비 긴급 현장점검

- 점검대상 총 114기로 확대(20년이상 설비 80기에 추가로 나셀화재 동일 제조사 34기 포함)

기후에너지환경부(장관 김성환)는 최근 영덕 풍력발전 사고(2월 2일)에 이어 발생한 양산풍력 나셀화재(2월 10일)로 풍력발전설비 안전에 대한 우려가 있어, 2월 12일 영덕과 양산 풍력발전설비에 대해 긴급 현장 안전 점검을 실시한다고 밝혔다.

이날 현장점검에는 정부, 지자체, 발전사와 한국전기안전공사 등 유관기관이 참여하여 나셀·블레이드 등 주요기기 및 설비에 대해 전반적인 안전점검을 실시하는 한편, 사고 예방노력, 안전관리 강화방안과 화재발생 시 인근 지역으로의 확산방지 등 2차 피해 예방대책 등에 대한 논의가 이뤄진다.

한편 기후에너지환경부는 노후 풍력발전기 80기를 대상으로 특별안전점검 계획을 발표(2026년 2월 5일)한 바 있으며, 이번 사고를 계기로 나셀화재 등 화재위험에 대응을 위해 동일 제조사 설비(34기) 등을 포함하여 점검 범위를 추가로 확대할 계획이다.

이날 현장을 직접 방문할 예정인 박덕열 기후에너지환경부 수소열산업 정책관은 “이번 사고를 계기로 풍력발전설비 전반의 안전관리 사각지대를 면밀히 점검하고, 나셀 등 주요기기의 안전 및 설계기준을 강화하는 등 보완대책과 조속히 노후 풍력발전기 사후관리 방안을 마련할 것”이라며, “재생 에너지 확대와 함께 국민의 안전을 최우선으로 하는 안전관리 체계를 구축해 나가겠다”라고 밝혔다.

붙임 풍력발전 사고 대응 긴급 현장점검. 끝.

담당 부서	기후에너지환경부 에너지안전효율과	책임자	과 장	양광석 (044-203-3984)
		담당자	사무관	유영신 (044-203-3988)



붙임

풍력발전 사고 대응 긴급 현장점검

☐ 목 적

- 영덕풍력 타워꺼짐과 양산풍력 화재사고 발생에 따라 긴급 현장 점검을 통해 사고대응 및 원인규명 등 안전관리 대책 마련

☐ 개 요

- (일시) '26.2.12.(목) (영덕) 10:30~11:30, (양산) 14:30~15:30
- (장소) 영덕풍력 및 양산풍력 발전소
- (참석자) 기후부(수소열산업정책관), 소방서, 지자체(군청·도청), 한국전기안전공사, 발전사 등

☐ 세부일정(안)

시 간		내 용	비 고
10:30~11:30	60'	○ 현장점검(30') - 현장 특별안전점검 진행 보고 ○ 풍력사고 대응 브리핑(30') ① 발생개요 및 대응 현황 ② 사고원인 규명 등 향후계획	기후부 등 유관기관
11:30~14:30	180'	○ 이동(영덕→양산풍력발전소)(120') 등	
14:30~15:30	60'	○ 현장점검(30') - 현장 특별안전점검 진행 보고 ○ 풍력사고 대응 브리핑(30') ① 발생개요 및 대응 현황 ② 사고원인 규명 등 향후계획	기후부 등 유관기관