

Khi làm việc trên cao, quần áo phải gọn gàng, tay áo phải buông và cải cúc, đội mũ, đi dày an toàn, đeo dây an toàn, găng tay...

Đảm bảo đầy đủ bảo hộ lao động.

- Làm việc trên cao từ 2m trở lên bắt buộc phải đeo dây an toàn, dù thời gian làm việc rất ngắn, dây đeo an toàn không được mắc vào những bộ phận di động như thang di động hoặc những vật không chắc chắn, dễ gẫy, dễ tuột, phải mắc vào những vật cố định chắc chắn.
- Khi có gió tới cấp 6 (60-70 km/giờ) hay trời mưa thì cấm không được trèo lên cột .
- Những cột đang dựng dở hoặc dựng xong chưa đạt 24 giờ thì không được trèo lên treo cáp.
- Không được mang vác dụng cụ, vật liệu nặng trên 15kg lên cao cùng với người. Chỉ được phép mang theo người những dụng cụ nhẹ như kìm, tuốc-nơ-vít, cờ-lê, mỏ-lết...nhưng phải giữ chắc chắn. Cấm đút các dụng cụ đó vào túi quần áo đề phòng rơi xuống đầu người khác.
- Cấm đưa dụng cụ, vật liệu lên cao hoặc từ trên cao xuống bằng cách tung, ném.

Phải giữ khoảng cách an toàn khi thi c<mark>ôn</mark>g gần mạng lưới điện, không có rào che chắn phải đảm bảo khoảng cách sau:

- Lưới điện hạ áp không nhỏ hơn: 0.3m
- Lưới điện áp từ 6kV, 10kV, 15kV không nhỏ hơn: 0.7m
- Lưới điện áp từ 22kV, 35kV không nhỏ hơn : 1.0m
- Lưới điện áp 110kV không nhỏ hơn :1.5m
- Lưới điện áp 220kV không nhỏ hơn: 2.5m
- Lưới điện áp 500kV không nhỏ hơn: 4.5m
- Cấm làm việc khi có điện áp ở phía sau hoặc ở cả 2 bên người, mặc dù đảm bảo tiêu chuẩn khoảng cách an toàn như trên.
- Cấm làm việc vị trí khom lưng (khi ưỡn thẳng người ra thì không đảm bảo khoảng cách an toàn theo qui định trên).
- Sử dụng phương tiện bảo hộ, dụng cụ lao động đúng quy cách và hướng dẫn.
- Khi thi công trên cao không được phép vượt quá tầm với.
- Không được thi công khi sức khỏe không đảm bảo, tâm lý không ổn định và đã sử dụng chất kích thích.
- Phải kiểm tra rò điện những vật liệu nghi ngờ nhiễm điện khu vực thi công.
- Không thi công khi mưa bão, khu vực thi công ẩm ướt.
- Không đùa nghịch, làm việc riêng, đi lại tùy tiện khi đang làm việc trên cao.
- (16) Không quảng ném cáp.
- Phải kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện bảo vệ cá nhân, công cụ dụng cụ thường xuyên, định kỳ.