LAUDO TÉCNICO DE INSPEÇÃO MECÂNICA

GRUPO GERADOR DE ENERGIA

MODELO: MWM 9YGD02260019

N° DE SÉRIE: DTWA00080

VISION ENGENHARIA
Rua Fortaleza,99 QD. 067 LT. 134 – Renascer com Cristo – Barcarena – Pará – Cep: 68447-000
Telefone: (091) 99230-4679
e-mail: roberto.junior@visionengenharia.net

1 – DADOS DO SOLICITANTE:

Nome da Empresa: SUCENA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 19.381.283/0001-97
Endereço: R SAO FRANCISCO, 720
Cep: 65.930-000 – CENTRO – ACAILANDIA – MA

2 – DADOS DA EMPRESA E RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO:

Nome da Empresa: VISION ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 17.118.624/0001-00
Engenheiro Responsável: Roberto Silleno Ferreira Junior
Registro no CREA-PA: 1516300947
Endereço: Rua Fortaleza,99, QD. 067 LT. 134
Cep: 68447-000 – Renascer com Cristo – Barcarena – Pará
Telefones: (091) 99230-4679

3 – IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO:

MODELO: MWM 9YGD02260019 **ANO/MODELO:** 2021

MOTOR: DIESEL.

N° DE SÉRIE: DTWA00080 **COR PREDOMINANTE:** VERMELHA

CATEGORIA: PATRIMÔNIO.

4 - OBJETIVO:

São máquinas térmicas alternativas, de combustão interna, destinadas ao suprimento de energia mecânica ou força motriz de acionamento gerando energia elétrica sempre que ocorrem falhas ou oscilações no abastecimento da rede elétrica, garantindo maior segurança e comodidade para clientes, funcionários, moradores e usuários de diferentes setores e ambientes.

Este laudo visa avaliar as condições gerais de conservação e uso dos itens operantes do equipamento que são: motor, sistema de freio, sistema elétrico, sistema hidráulico, sistema pneumático, estrutura, chassis e carenagem, além de suspensão, pneus, e acessórios em geral conforme normas e especificações exigidas por lei, em cumprimento a resolução 14/98 do CONTRAN – Lei 9.503/97 e NBRISO 8811.

5 – RESULTADOS DOS TESTES E VERIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO:

5.1 Motor

- Sem vazamento
- Emissão de gases dentro do padrão
- Sistema de Arrefecimento em perfeito estado de uso
- Sistema de Alimentação de Combustível em perfeito estado de operação
- Suportações e Fixações em bom estado para operação
- Sistema de Coletores de admissão e coletor de descarga dentro do padrão de operação
- Correias do motor em perfeito estado de operação
- Foi verificado o óleo do motor quanto ao nível e a qualquer agente estranho, sendo que nada foi detectado que pudesse comprometer o funcionamento do sistema.

Os testes executados no motor foram: ligação do mesmo, e deixando em funcionamento durante 01 (uma) hora ininterruptas. Os resultados encontrados mostram que a temperatura do motor em operação ficou na faixa ideal.

Roberto Silleno F. Junior Engenheiro Mecânico CREA - PA 1516300947
ROBERTO SILLENO FERREIRA JUNIOR:70175900230
Eu estou aprovando este documento
VISION ENGENHARIA

5.2 Sistema de Freio

Não Aplicável.

5.3 Sistema Elétrico do Equipamento

Foi verificado o painel com Luz testemunha que indicam seta, luz alta e baixa, partida, bateria, pressão do óleo do motor, ré, alerta de funcionamento. Todos os itens das luzes testemunhas foram verificadas e estão em perfeito funcionamento. Foi testado o limpador de para-brisas que funcionam em duas velocidades, e o mesmo encontra-se em perfeito estado de funcionamento, a buzina encontra-se funcionando. O motor de partida funciona em perfeito estado.

5.4 Suspensão

Não Aplicável.

5.5 Pneus

Não Aplicável.

5.6 Direção

Não Aplicável.

5.7 Chassi

Em uma inspeção ao longo do chassi, não foi detectada nenhuma irregularidade, como deformações ou trincas que possam comprometer o funcionamento e o equilíbrio do sistema.

5.8 Transmissão

O sistema hermeticamente fechado sem vazamentos em perfeito estado de operação.

5.9 Caixa de Marcha

Não Aplicável.

5.10 Acessórios

Foi realizado vistoria em todos os acessórios e itens de segurança obrigatórios para que o equipamento tenha um bom funcionamento.

5.11 Máquina Completa

Foram inspecionados os comandos de partida, travas contra acionamento acidental e proteção das chaves, botões de parada de emergência, lâmpadas de sinalização. Todos os itens inspecionados estão funcionando conforme são destinados.

O Equipamento foi inspecionado e todos os itens verificados do comportamento dos implementos e a respostas de capacidades operacionais foram tidos como dentro do padrão estabelecido para o equipamento conforme a configuração e recomendações do fabricante.

6 Conclusão

Após a realização de inspeção e testes sob minha inteira responsabilidade, atesto que o equipamento, encontra-se **"APTO"** a exercer as funções a que se destina, desde que sejam respeitadas as normas de segurança, executando a manutenções periódicas conforme plano de manutenção bem como as especificações do fabricante.

Este Laudo tem a validade 01 (UM) ano a contar a data de sua emissão.

Eu, **Roberto Silleno Ferreira Junior**, **Engenheiro Mecânico, Registro no CREA-PA 1516300947** realizei as inspeções e assumo toda e qualquer responsabilidade pela veracidade das informações.

Barcarena, 26 de janeiro de 2026.

Roberto Silleno F. Junior
Engenheiro Mecânico
CREA - PA 1516300947

ROBERTO SILLENO FERREIRA JUNIOR:70175900230
Eu estou aprovando este documento
VISION ENGENHARIA

Roberto Silleno Ferreira Junior
Engenheiro Mecânico
CREA-PA:1516300947

ANEXO 1 – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO













Registro do CREA-PA





Roberto Silleno F Junior
Engenheiro Mecânico
CREA - PA 1516300947

ROBERTO SILLENO FERREIRA JUNIOR:70175900230
Eu estou aprovando este documento
VISION ENGENHARIA

VISION ENGENHARIA
Rua Fortaleza,99 QD. 067 LT. 134 – Renascer com Cristo – Barcarena – Pará – Cep: 68447-000
Telefone: (091) 99230-4679
e-mail: roberto.junior@visionengenharia.net