Conception et Innovation – CI3 Schema Cinématique

MdC. Fabio Cruz MdC Alaa Hassan

Université de Lorraine | ENSGSI

2023-03-20

Organisation de la presentation I

Modélisation des liaisons mécaniques

Mécanisme

Mécanisme

Définition:

On appelle mécanisme, un ensemble de pièces mécaniques reliées entre elles par des *liaisons*, en vue de réaliser une fonction déterminée.

Mécanisme

Définition:

On appelle mécanisme, un ensemble de pièces mécaniques reliées entre elles par des *liaisons*, en vue de réaliser une fonction déterminée.


Nous admettrons que les pièces mécaniques peuvent être modélisées par des **solides indéformables**.

Solides Indeformables

Solides Indeformables

i Conséquence géométrique

La distance entre deux points quelconques d'un solide indéformable est invariable dans un **Repère donneé**




(a) Bielle d'un micromoteur de modélisme

Repère


Repère

Pour connaître la position de tous ses points dans l'espace, il suffit de connaître la position d'un repère lié à ce solide. Repère de référence: $R(O,\vec{x},\vec{y},\vec{z})$ Repère de lié au solide.: $R(O_1,\vec{x_1},\vec{y_1},\vec{z_1})$



Repère

Pour connaître la position de tous ses points dans l'espace, il suffit de connaître la position d'un repère lié à ce solide. Repère de référence: $R(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ Repère de lié au solide.: $R(O_1, \vec{x_1}, \vec{y_1}, \vec{z_1})$



La position du solide dans l'espace, est déterminée par 6 paramètres indépendants

- 2 Orientation de $\vec{x_1}, \vec{y_1}, \vec{z_1})$ par rapport à $R(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z}) \to \textbf{3}$ Angles