

La démarche d'impression 3D et les FabLabs

Cours 4 CI3

Hakim Boudaoud





Définition et positionnement

Impression 3D ou fabrication additive ?

Définition de la fabrication additive, norme NF E 67-001

"Ensemble des procédés permettant de fabriquer, couche par couche, par ajout de matière, un objet physique à partir d'un objet numérique."


Mise en place de standards

Définition et positionnement


- Historique: Idée et 1er brevet développés en 1984 par 3 chercheurs français: Alain Le Méhauté, Olivier de Witte et Jean Claude André.
- Exploitation industrielle par un ingénieur, Charlie W.
 Hull, aux USA la même année et naissance de la société 3D Systems.

Définition et positionnement


Revenus du secteur de la F.A. en millions de \$ [Wohlers]




Utilisation des pièces produites par la F.A. [Wohlers]




Secteurs d'application de la F.A. [Wohlers]



Démarche globale





- Scanner 3D.
- Logiciel de dessin.
- Fichier open source ou prestataire

Etape 1: Scanner 3D











Sources: http://www.3dnatives.com



Principalement 2 technologies:

- lumière structurée
- triangulation laser
- Prix 150 à 20000 euros et +
- Précision 0,1 à1mm
- Temps de scan 1 à 10 min

Etape 1: Scanner 3D



Kinect, prix 150 €

Temps de scan: 1 à 2 min (obtenu sur

ReconstructMe version gratuite)

Retouche Netfabb: 10 min

Slicing: 8 min

Artec 3D, prix 13000 €

Temps de scan: 30 min

Retouche Artec Studio: 10 min

Slicing : 8 min

Comparateur: http://www.3dnatives.com




Etape 1: Logiciel de CAO

2 types de logiciels de conception:

 les logiciels surfaciques/volumiques plus dédiés au design car ils permettent facilement de concevoir des formes complexes de manière très libre.




- CADLINK Rhinocéros, simple d'usage.
 Aucune limite en termes de complexité,
 de degré ou de taille. 965€ la licence
- Zbrush 500 € Maya 6000 €.
- Gratuit: Sketchup/fablabayo



Etape 1: Logiciel de CAO

- les logiciels paramétriques destinés à la conception de pièces fonctionnelles.
 - Netfabb
 - Freecad
 - Solidworks.....



Solidworks:x min

Retouche Netfabb: 4 min

Slicing: 5 min


Etape 1: Prestataires de services

De nombreuses entreprises offrent des services de modélisation et d'impression 3D avec des machines professionnelles:


- shapeways.com, i.materialise.com, sculpteo.com, ponoko.com, cloudfab.com


Limites: tournées vers le grand public

mais de plus en plus des plateformes de téléchargement de fichier offrent de la flexibilité (thingiverse.com, nervous ...)



Source://www.nervous.com







Vérification de certains principes :


- L'épaisseur doit être supérieur à la résolution machine.
- Les surfaces doivent être fermées.
- Les surfaces doivent aussi être "orientées".
- Eviter les intersections de faces.

(Blender gratuit, doc utilisateur: http://fr.flossmanuals.net)





source: http://fr.flossmanuals.net



« Sanitisation » et préparation de la pièce:

Mise en place des ponts (Magics 400 à 2000€ la licence selon procédé).







Utilisation du « slicer/trancheur »:

programme qui permet la découpe d'un objet vectoriel 3D en tranche et instruction pour l'imprimante en fonction des paramètres de celle ci et des réglages d'impression.

Logiciel gratuit: curaengine, slic3r



Etape 1: Traitement informatique : Exemple sur Makerbot



Récapitulatif de « Sanitisation » et préparation de la pièce sur Makerbot.

Etape 1: Traitement informatique : Récapitulatif gestion de l'impression


Logiciel	Imprimantes compatibles	Systèmes d'exploitation compatibles	Gestion de découpage de fichier	Visualisation de la pièce en 3D pendan l'impression
ReplicatorG	Imprimantes personnelles FDM (MakerBot, RepRap)	Linux, Mac OS X, Windows	Oui	Oui
Pronterface	Imprimantes personnelles FDM (Printrbot, RepRap)	Linux, Mac OS X, Windows	Non	Non
MakerWare	MakerBot	Linux, Mac OS X, Windows	Oui	Oui (gestion de l'impression simultanée de plusieurs pièces)
Repetier	Imprimantes personnelles FDM	Linux, Mac OS X, Windows	Oui	Oui
Cura	Imprimantes personnelles FDM (Ultimaker, RepRap)	Linux, Mac OS X, Windows	Oui	Oui
ZPrint	ZPrinter (3D Systems)	Windows	Oui	Oui (gestion de l'impression simultanée de plusieurs pièces)
Objet Studio	Objet	Windows	Oui (découpage du fichier à la volée pour réduire le temps de préparation)	Oui (gestion de l'impression simultanée de plusieurs pièces)
Magics	Imprimantes à frittage laser ou à stéréolithographie (EOS)	Windows	Oui	Oui (gestion de l'impression simultanée de plusieurs pièces)

Etape 1: Traitement informatique : remarques générales

Pour l'utilisation d'un fichier issue d'un logiciel spécifique (exemple Abaqus, Ansys, Comsol):

- •Être étanche, c'est-à-dire qu'il ne doit manquer ni de face ni d'arête.
- •S'assurer que toutes les faces soient correctement orientées.
- •S'assurer que chaque partie est constituée de solides (pas d'éléments coques ou dégenérés).
- •Limiter les détails qui seraient trop petits à l'impression.
- •Si le modèle est une pièce creuse, prévoir des ouvertures pour pouvoir retirer le matériau de support après l'impression. (en fonction du procédé)
- •Si le modèle présente des parties transparentes, il faudra le préciser. (non supporté par STL)


Etape 2: Fabrication additive



Différentes classification possibles des procédés:


- Avec ou sans pertes de matières,
- Demandant la fusion des constituants ou non,
- Pièces métalliques ou non-métalliques,

Etape 2: Fabrication additive des pièces métalliques



source: www.centre.direccte.gouv.fr/L-impression-3-D-etat-des-lieux-et-perspectives


Etape 2: Fabrication additive des pièces métalliques: Principe fusion de poudre et frittage laser



Fusion laser et par faisceau d'électrons métaux uniquement: titane, aluminium, aciers inoxydables, chrome-cobalt, inconel 718

Dimensions de pièces possibles: 600x400x500mm laser et 350x350x350mm faisceau d'électrons

épaisseur de couche: 20 à 100μm et 100μm



Frittage laser


métaux et non métaux: titane, aciers inoxydables, chrome-cobalt, plastiques, céramiques, verres ..

Dimensions de pièces possibles: 700x600x400mm

épaisseur de couche: 20 à 100µm

Applications : médical, aéronautique, automobile, insert de moules.

Etape 2: Fabrication additive des pièces métalliques: Principe fusion de poudre laser



Caractéristiques:


Matériau(x) : **Métaux et céramiques**


Technologie: Fusion laser Précision (mm): 0,05 à 0,12

Taille maximum d'impression (mm): 250x300x190

Etape 2: Fabrication additive des pièces métalliques: fusion de poudre par faisceau d'électrons









source: Arcam

EBM S12 Caractéristiques :

Matériau(x): Métaux Acier, Cobalt, Chrome, Titane

Technologie: Fusion par faisceau d'électrons

Précision (mm): 0,400

Taille maximum d'impression (mm): 250x250x200

Etape 2: Fabrication additive des pièces métalliques: Frittage Laser

Phénix PXM

Caractéristiques :

Matériau(x) : Métal, Céramique, Plastique

Technologie: Frittage Sélectif

Précision (mm): 0,02

Taille maximum d'impression (mm) : 140x140x100














source: Phénix

source: Phénix

Etape 2: Fabrication additive des pièces métalliques: Autres principes




Caractéristiques :

Matériau(x): Métal, Céramique, Plastique


Précision (mm) : 0,05 à 0,3

Etape 2: Fabrication additive des pièces non-métalliques



source: www.centre.direccte.gouv.fr/L-impression-3-D-etat-des-lieux-et-perspectives

Etape 2: Fabrication additive des pièces nonmétalliques: Principe Stéréolithographie




Stéréolithographie

Matériaux: résines acrylates, époxys, ABS ; la résine peut être chargée de poudre de céramiques ou de métaux.

Dimension de pièces possibles: plusieurs mètres

Applications: Prototypages, figurines



Etape 2: Fabrication additive des pièces non-métalliques: Stéréolithographie

Form 1+

•Technologie : **Stéréolithogaphie**

•Epaisseur min. d'impression : 0,05

•Précision (mm) : 0,05X-Y, 0,1 Z

•Taille maximum d'impression (mm) : 125x125x165

•Prix: 5000 €



L'imprimante 3D 3DLPrinter imprimante haute précision

Caractéristiques :

Matériau(x) : **Résine**

Technologie: **Digital Light Processing**Epaisseur min. d'impression: **10 microns**Précision (mm): **XY: 100 microns - Z: 10**

microns


Taille maximum d'impression (mm):

102x78x160



Etape 2: Fabrication additive des pièces non-métalliques: Principe Modelage à Jet multiples


Schéma du procédé d'impression 3D



Modelage à jet multiples

Matériaux: résines acrylates, époxys, ABS, cire Dimension de pièces possibles: plusieurs mètres

Précision jusqu'à 0,016mm Applications: Prototypages





Etape 2: Fabrication additive des pièces métalliques: Modelage à Jet multiples

3D3Z Pro

Caractéristiques:

Matériau(x) : **Résine**

Technologie: Modelage à Jets Multiples

Epaisseur min. d'impression : 0,158

Précision (mm): 0,05X-Y

Taille maximum d'impression (mm): 152x152x102

Projet1500

Caractéristiques:

Matériau(x) : **Plastique - autres**

Technologie: Modelage à Jets Multiples

Vitesse (mm/s): 20,3 mm/heure

Précision (mm): 0,254

Taille maximum d'impression (mm):

71x228x203





Etape 2: Fabrication additive des pièces non-métalliques: Empilement de papier

SD 300 Pro

•Technologie : Laminage par dépôt sélectif

•Epaisseur min. d'impression : 0,168

Précision (mm) : 0,1

•Taille maximum d'impression (mm) : 160x210x135

• Prix: 10000 €







Mcor Iris

•Technologie : Laminage par dépôt sélectif

•Epaisseur min. d'impression : 0,1

•Précision (mm) : 0,012X-Y, 0,1 Z


•Taille maximum d'impression (mm) : 160x210x135





30

Etape 2: Fabrication additive des pièces non-métalliques: Impression 3D



Impression 3D

Matériaux: métaux, céramiques, tout

plastiques.

Dimension de pièces possibles: un mètre

Applications: Prototypages, figurines

Couleur et mixe possible





Etape 2: Fabrication additive des pièces non-métalliques

Projet660Pro

Caractéristiques:


Matériau(x) : **Poudre minérale** Technologie : **Poudre collée** Précision (mm) : **100 microns**

Taille maximum d'impression (mm) : 254x381x203

Technologie rapide permettant la couleur




Etape 2: Fabrication additive des pièces non-métalliques: Dépôt de fil Fondu



Dépôt de fil fondu Matériaux: thermoplastiques, ABS, Polycarbonate, élastomères. Dimension de pièces possibles: 200*200*200 (mais on peut faire plus)

Applications: Prototypages



Etape 2: Fabrication additive des pièces non-métalliques: Dépôt de fil fondu

Orca v0.43


Matériau(x): PLA, ABS et autres composites

Technologie : Dépôt de matière fondue

Epaisseur min. d'impression : 0,150

Vitesse (mm/s) : 250 Précision (mm) : 0,030

Taille maximum d'impression (mm) : 250x220x190



Etape 2: Fabrication additive des non-pièces métalliques: Dépôt de fil fondu

•Ultimaker

Matériau(x): PLA, ABS, Filaments spéciaux

•Technologie : Dépôt de matière fondue

•Epaisseur min. d'impression : 0,020 mm

•Vitesse (mm/s) : **300**

•Précision (mm) : XY: 0,0125 - Z: 0,05

•Taille maximum d'impression (mm) : 230x225x205



Etape 2: Fabrication additive des pièces non-métalliques: Les matériaux

Matériaux organiques

Cires

Tissus/Cellules

Céramiques

Alumine

Mullite

Zircone

Carbure de silicium

Phosphate tricalcique β

Résines époxy chargées en céramique

Silice (sable)

Plâtre

Graphite

Plastiques

ABS (acrylonitrile butadiène styrène)

PLA (acide polylactique)

Polyamide (nylon) Polyamide renforcé

PEEK (polyétheréthercétone)

Résines époxy chargées en céramique

(nano) Cuivre

PMMA (polyméthacrylate de méthyle)

PC (polycarbonate)

PPSU ou PPSF (polyphénylsulfone)

Ultem Alumide

(Source : Econolyst)

Etape 2: Fabrication additive des pièces non-métalliques: choix des matériaux

Objet à imprimer Matériaux recommandés **Avantages**

Grande précision et

finitions plus Résine **Figurine** faciles qu'avec du polvamide ou

de l'ABS

Conforme aux normes Vaisselle (tasse, assiette, Céramique sanitaires, étanche et bol, vase...)

résistante à la chaleur

Impression simultanée en Matériau composite Z Maquette d'architecture Corporation

ou polyamide

plusieurs couleurs possible

grande finesse de détail Couleurs vives, surface

ABS ou PLA lisse et

agréable au toucher Meilleur marché que la résine, précis, et permettant des formes

mobiles

Matériel publicitaire Polyamide coloré (accessoires, porte-clés...)

Jouet

Bijou

éléments mobiles (chaîne,

boule, engrenage...)

Argent, or ou bronze, en

impression à cire perdue Excellente qualité de détail

Possibilité de réaliser des engrenages complexes et Pièce mécanique comportant précis. des

Polvamide Partie mobile impossible

avec une

impression en résine ou en

métal

Seul matériau totalement Sources: http://www.serialmakers.com Écran, effet de transparence Résine transparente transparent existant pour le


moment

FabLabs: Définition



- Le concept de FabLab (FABrication LABoratory) inventé par le chercheur Neil Gershenfeld au MIT dans les années 2000.
- Depuis, les FabLabs se sont développés aux quatre coins du monde.
- Un FabLab est un atelier dédié à la fabrication numérique qui permet notamment de fabriquer des pièces complexes
- L'idée est de rassembler dans un même espace toutes les ressources pour réaliser un projet de A à Z, de l'intention jusqu'au **prototype**.
- Dans un FabLab, on peut réparer, détourner, hacker, fabriquer, monter ou démonter à peu près n'importe quoi.

Fablabs qu'y fait on ?



Les FabLabs favorisent une culture du « faire-soi-même », accompagnée d'un nouveau paradigme qui favorise l'accès libre à la connaissance et pousse la collaboration comme milieu naturel pour l'innovation et le développement.

Où?

