

## 1. RESUMEN

El presente informe contiene la información que se debe proporcionar al Coordinador para ejecutar un análisis detallado sobre las causas y consecuencias ocurridas el día 25 de febrero de 2025 a raíz de un blackout del Sistema Electrico Nacional (SEN) a las 15:16 horas.

El origen del evento se encuentra en las instalaciones de 500 kV, entre las subestaciones Nueva Maintencillo y Nueva Pan de Azúcar, cuya propagación provocó la desconexión intempestiva de las instalaciones de generación y transmisión, afectando de esta forma el suministro eléctrico a los clientes finales.

## 2. INFORMACIÓN COORDINADO

Coordinado	Unihue
Sociedad	Parque Solar Unihue SpA
Rut	77.454.461-5
Alimentador	Pucará
Subestación	Piduco
Empresa Distribución	CGE
Comuna	Maule
Región	Maule

## 3. INFORMACIÓN DE LA FALLA

Fecha de inicio	2/25/2025
Hora de inicio	3:22:15 PM
Función de protección	UF2
Parámetros de falla	Min Frec, Hz=47.16, Disparo(la), A=1, Disparo(lb), A=1, Disparo(lc), A=1, Disparo(ln), A=0
Potencia suministrada	2,34600000000001 MW
previo al evento	
Fecha de fin	2/26/2025
Hora de fin	3:14:16 AM
Potencia suministrada	0 MW
posterior al evento	
Archivo Comtrade	NO
Comentarios	Memoria de reconectador se sobreescribió con información de nuevos eventos

