

1. RESUMEN

El presente informe contiene la información que se debe proporcionar al Coordinador para ejecutar un análisis detallado sobre las causas y consecuencias ocurridas el día 25 de febrero de 2025 a raíz de un blackout del Sistema Electrico Nacional (SEN) a las 15:16 horas.

El origen del evento se encuentra en las instalaciones de 500 kV, entre las subestaciones Nueva Maintencillo y Nueva Pan de Azúcar, cuya propagación provocó la desconexión intempestiva de las instalaciones de generación y transmisión, afectando de esta forma el suministro eléctrico a los clientes finales.

2. INFORMACIÓN COORDINADO

Coordinado	Don Flavio
Sociedad	Parque Solar Don Flavio SpA
Rut	76.871.337-5
Alimentador	Retiro
Subestación	Parral
Empresa Distribución	Luz Parral
Comuna	Retiro
Región	Maule

3. INFORMACIÓN DE LA FALLA

Fecha de inicio	2/25/2025
Hora de inicio	3:11:56 PM
Función de protección	OC1+
Parámetros de falla	Max(Ib), A=72, Disparo(Ia), A=67, Disparo(Ib), A=67, Disparo(Ic), A=67, Disparo(In), A=0
Potencia suministrada	1,734 MW
previo al evento	
Fecha de fin	2/26/2025
Hora de fin	9:42:40 AM
Potencia suministrada	0 MW
posterior al evento	
Archivo Comtrade	NO
Comentarios	Memoria de reconectador se sobreescribió con información de nuevos eventos

