

1. RESUMEN

El presente informe contiene la información que se debe proporcionar al Coordinador para ejecutar un análisis detallado sobre las causas y consecuencias ocurridas el día 25 de febrero de 2025 a raíz de un blackout del Sistema Electrico Nacional (SEN) a las 15:16 horas.

El origen del evento se encuentra en las instalaciones de 500 kV, entre las subestaciones Nueva Maintencillo y Nueva Pan de Azúcar, cuya propagación provocó la desconexión intempestiva de las instalaciones de generación y transmisión, afectando de esta forma el suministro eléctrico a los clientes finales.

2. INFORMACIÓN COORDINADO

Coordinado	Cantillana
Sociedad	Parque Solar Cantillana SpA
Rut	77.324.533-9
Alimentador	Champa
Subestación	Hospital
Empresa Distribución	CGE
Comuna	Paine
Región	Metropolitana

3. INFORMACIÓN DE LA FALLA

Fecha de inicio	2/25/2025
Hora de inicio	3:18:42 PM
Función de protección	VVS
Parámetros de falla	Max(VVS), °=31, Disparo(Ia), A=58, Disparo(Ib), A=58, Disparo(Ic), A=55, Disparo(In), A=0
Potencia suministrada	2,6400000000001 MW
previo al evento	
Fecha de fin	2/26/2025
Hora de fin	12:29:41 AM
Potencia suministrada	0 MW
posterior al evento	
Archivo Comtrade	SI
Comentarios	

