

1. RESUMEN

El presente informe contiene la información que se debe proporcionar al Coordinador para ejecutar un análisis detallado sobre las causas y consecuencias ocurridas el día 25 de febrero de 2025 a raíz de un blackout del Sistema Electrico Nacional (SEN) a las 15:16 horas.

El origen del evento se encuentra en las instalaciones de 500 kV, entre las subestaciones Nueva Maintencillo y Nueva Pan de Azúcar, cuya propagación provocó la desconexión intempestiva de las instalaciones de generación y transmisión, afectando de esta forma el suministro eléctrico a los clientes finales.

2. INFORMACIÓN COORDINADO

Coordinado	El Palqui
Sociedad	Fenix Solar SpA
Rut	76.951.371-K
Alimentador	El Palqui
Subestación	Monte Patria
Empresa Distribución	CGE
Comuna	Monte Patria
Región	Coquimbo

3. INFORMACIÓN DE LA FALLA

Fecha de inicio	2/25/2025
Hora de inicio	3:24:00 PM
Función de protección	VVS
Parámetros de falla	Max(VVS), °=26, Disparo(Ia), A=0, Disparo(Ib), A=0, Disparo(Ic), A=0, Disparo(In), A=0
Potencia suministrada	2,35000000000001 MW
previo al evento	
Fecha de fin	2/26/2025
Hora de fin	4:36:13 AM
Potencia suministrada	0 MW
posterior al evento	
Archivo Comtrade	SI
Comentarios	

