

Análise de Óleo Daily Report	
...from 11/02/2021 to 03/30/2022	

Measument Date: 11/02/2021
CABEÇOTE DIREITO
CABEÇOTE DIREITO - MOEL VENTILADOR

Title:	PRED.AO - CABEÇOTE DIREITO - MOEL VENTILADOR	Measurement Date:	11/02/2021	Diagnosis Date:	11/02/2021
Diagnosis:	FALHA: Permanecem níveis moderados de vibração no parâmetro velocidade, na componente de 1x a rotação do exaustor que caracteriza sintomas de residual desbalanceamento do rotor e possível desalinhamento das polias. RECOMENDAÇÕES: Exaustor: Efetuar balanceamento ou a troca do rotor do exaustor. Verificar alinhamento das polias.			Status:	Em Alerta

Measument Date: 11/16/2021
CONFAB PINDA
CONFAB PINDA

Title:	CONFAB PINDA	Measurement Date:	11/16/2021	Diagnosis Date:	11/16/2021
Diagnosis:	teste	Status:	Aceitável		

Measument Date: 11/21/2021
CONFAB PINDA
CONFAB PINDA

Title:	CONFAB PINDA	Measurement Date:	11/21/2021	Diagnosis Date:	11/21/2021
Diagnosis:	diagnosticado	Status:	Aceitável		

CONFAB PINDA					
CONFAB PINDA					
Title:	CONFAB PINDA	Measurement Date:	11/21/2021	Diagnosis Date:	11/21/2021

Análise de Vibração Daily Report	
...from 11/02/2021 to 03/30/2022	

Measument Date: 11/02/2021
CABEÇOTE DIREITO
CABEÇOTE DIREITO - MOEL VENTILADOR

Title:	PRED.AV - CABEÇOTE DIREITO - MOEL VENTILADOR	Measurement Date:	11/02/2021	Diagnosis Date:	11/02/2021
Diagnosis:	FALHA: Permanecem níveis moderados de vibração no parâmetro velocidade, na componente de 1x a rotação do exaustor que caracteriza sintomas de residual desbalanceamento do rotor e possível desalinhamento das polias. RECOMENDAÇÕES: Exaustor: Efetuar balanceamento ou a troca do rotor do exaustor. Verificar alinhamento das polias.			Status:	Em Perigo

Measument Date: 12/12/2021
CONFAB PINDA
CONFAB PINDA

Title:	CONFAB PINDA	Measurement Date:	12/12/2021	Diagnosis Date:	12/12/2021
Diagnosis:	teste	Status:	Aceitável		

Measument Date: 01/13/2022
BD I - ROLO SUPERIOR
01 BDI-RL. SUP. - 02-MOEL 36M1

Title:	01 BDI-RL. SUP. - 02-MOEL 36M1	Measurement Date:	01/13/2022	Diagnosis Date:	01/12/2022
Diagnosis:	teste	Status:	Em Perigo		

Termografia Daily Report	
...from 11/02/2021 to 03/30/2022	

Measument Date: 11/02/2021
CABEÇOTE DIREITO
CABEÇOTE DIREITO - MOEL VENTILADOR

Title:	PRED.AT - CABEÇOTE DIREITO - MOEL VENTILADOR	Measurement Date:	11/02/2021	Diagnosis Date:	11/02/2021
Diagnosis:	FALHA: Incremento dos níveis de velocidade centrados na frequência de giro sobre o lado do acoplamento, espectros característicos de folga mecânica / falta de rigidez. RECOMENDAÇÕES: Motor: Inspeccionar estado e ajustes da base do motor e acoplamento.			Status:	Em Perigo

CABEÇOTE DIREITO					
CABEÇOTE DIREITO - MOEL VENTILADOR					
Title:	PRED.AT - CABEÇOTE DIREITO - MOEL VENTILADOR	Measurement Date:	11/02/2021	Diagnosis Date:	11/02/2021
Diagnosis:	FALHA: Incremento dos níveis de velocidade centrados na frequência de giro sobre o lado do acoplamento, espectros característicos de folga mecânica / falta de rigidez. RECOMENDAÇÕES: Motor: Inspeccionar estado e ajustes da base do motor e acoplamento.			Status:	Em Perigo

CABEÇOTE DIREITO					
CABEÇOTE DIREITO - MOEL VENTILADOR					
Title:	PRED.AT - CABEÇOTE DIREITO - MOEL VENTILADOR	Measurement Date:	11/02/2021	Diagnosis Date:	11/02/2021
Diagnosis:	Aquecimento nas 1ª e 2ª conexões. Recomendamos desconectar, cortar trecho dos cabos, substituir terminal prensado, limpar e reapertar. Recomenda-se intervenção imediata!!			Status:	Em Perigo

CABEÇOTE DIREITO					
CABEÇOTE DIREITO - MOEL VENTILADOR					
Title:	PRED.AT - CABEÇOTE DIREITO - MOEL VENTILADOR	Measurement Date:	11/02/2021	Diagnosis Date:	11/02/2021
Diagnosis:	FALHA: Permanecem níveis moderados de vibração no parâmetro velocidade, na componente de 1x a rotação do exaustor que caracteriza sintomas de residual desbalanceamento do rotor e possível desalinhamento das polias. RECOMENDAÇÕES: Exaustor: Efetuar balanceamento ou a troca do rotor do exaustor. Verificar alinhamento das polias.			Status:	Em Perigo

CABEÇOTE DIREITO					
CABEÇOTE DIREITO - MOEL VENTILADOR					
Title:	PRED.AT - CABEÇOTE DIREITO - MOEL VENTILADOR	Measurement Date:	11/02/2021	Diagnosis Date:	11/02/2021
Diagnosis:	dsnldsnodsdsnosd			Status:	Em Perigo

CABEÇOTE DIREITO						
CABEÇOTE DIREITO - MOEL VENTILADOR						
Title:	PRED.AT - CABEÇOTE DIREITO - MOEL VENTILADOR		Measurement Date:	11/02/2021	Diagnosis Date:	11/02/2021
Diagnosis:				Status:	Em Perigo	

Measument Date: 11/03/2021
CABEÇOTE DIREITO
CABEÇOTE DIREITO - MOEL VENTILADOR

Title:	PRED.AT - CABEÇOTE DIREITO - MOEL VENTILADOR	Measurement Date:	11/03/2021	Diagnosis Date:	11/03/2021
Diagnosis:	FALHA: Permanecem níveis moderados de vibração no parâmetro velocidade, na componente de 1x a rotação do exaustor que caracteriza sintomas			Status:	Em Perigo

Title: PRED.AT - CABEÇOTE DIREITO - MOEL VENTILADOR
Measurement Date: 11/03/2021
Diagnosis Date: 11/03/2021

de residual desbalanceamento do rotor e possível desalinhamento das polias.
RECOMENDAÇÕES:
Exaustor: Efetuar balanceamento ou a troca do rotor do exaustor.
Verificar alinhamento das polias.

Measument Date: 12/17/2021

CÉLULA 1

FRESADORA DE BORDAS

Title: PRED.AT - FRESADORA DE BORDAS
Measurement Date: 12/17/2021
Diagnosis Date: 12/17/2021

Diagnosis: testesss
Status: Aceitável

Measument Date: 12/12/2021
CONFAB PINDA
CONFAB PINDA

Title:	CONFAB PINDA	Measurement Date:	12/12/2021	Diagnosis Date:	12/12/2021
Diagnosis:	Teste			Status:	Aceitável

CONFAB PINDA
CONFAB PINDA

Title:	CONFAB PINDA	Measurement Date:	12/12/2021	Diagnosis Date:	12/12/2021
Diagnosis:	teste			Status:	Aceitável