

RELATÓRIO OPERACIONAL DE INSPEÇÃO

Área: F4

Local: FRESA DE BORDAS

Conjunto: CABEÇOTE DIREITO - MOEL VENTILADOR

Descrição: Motor Elétrico

Relatório: 10162

Data: 17/07/23

Resp.: Juarez Iemes Barbosa


STATUS
CONJUNTO

A2

Ficha Técnica

	Acionador	Movido
Fabricante:	-	-
Modelo:	-	-
Potencia:	-	-
Rotação:	-	-
Alimentação:	-	-
Rolamentos:	-	-
Transmissão:	-	-

Gráfico de referência



Foto



Croqui



INSPEÇÕES REALIZADAS:

TIPO INSPEÇÃO	Inspeções anteriores				Ultima inspeção	
Vibrações	A1	31/05/23	A2	23/06/23	A2	17/07/23
Sensitiva	N	25/06/21	N	26/07/21	N	23/09/21
Termografia	-	-	-	-	-	-

DIAGNÓSTICO - VIBRAÇÕES:

Mantidos os valores de velocidade centrados na frequência fundamental do motor com espectro de desbalanceamento.

RECOMENDAÇÕES - VIBRAÇÕES:

Efetuar a limpeza das pás do ventilador. Checar as condições operacionais do motor.

FEED-BACK:

() concluído
() Pendente