

Robótica Industrial Aula prática nº 5

Cinemática Direta Funções adicionais Múltiplas matrizes DH

Vítor Santos

Universidade de Aveiro

16 Out 2023

Exercício 1 - LinspaceVect

Criar a função MQ=LinspaceVect(Qi, Qf, N)

- A função deve emular a operação de linspace sobre vetores.
- Qi vetor dos valores iniciais
- Qf vetor dos valores finais
- N número de elementos dos linspace
- MQ matriz com todos os vetores cada linha será o linspace dos elementos correspondentes de Qi até Qf.

Exemplo de aplicação

$$Q_i = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix}, \ Q_f = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ -8 \end{bmatrix}, \ N = 4 \Longrightarrow MQ = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \\ -2 & -4 & -6 & -8 \end{bmatrix}$$




Exercício 2 - Teste da LinspaceVect

Criar e concatenar várias execuções da função LinspaceVect

Usar os seguintes vetores começando em Q_A , terminando em Q_D , criando uma matriz final global $MMQ = [Q_A \cdots Q_B \cdots Q_C \cdots Q_D]$ (e N=4)

$$Q_A = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix}, \ Q_B = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ -4 \end{bmatrix}, \ Q_C = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 0 \end{bmatrix}, \ Q_D = \begin{bmatrix} 6 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix},$$

Representar a matriz resultante MMQ



Repetições na matriz MMQ

Com a metodologia de concatenação, os vetores intermédios repetem-se. Propor uma solução em Matlab para remover essas repetições (direita).

Exercício 3 - GenerateMultiDH

Criar a função MDH=GenerateMultiDH(DH, MQ)

- A função permite obter as matrizes DH concretizadas (já sem variáveis) para as diversas posições das juntas de um robô. Essas diversas matrizes DH devem vir numa hipermatriz.
- Descrição dos parâmetros e retorno da função:
 - MDH hipermatriz de matrizes DH definidas para os diversos vetores coluna de MQ.
 - DH A matriz base de Denavit-Hartenberg que corresponde à posição zero do robô (juntas no valor de home position)
 - MQ dado por Linespacevect(Qi, Qf, N)
 - Qi e Qf vetores dos valores iniciais e finais das juntas
 - N número de colunas de MQ, i.e., número de posições a calcular.

As variáveis na matriz DH

Para já, assume-se que as juntas do robô são apenas rotacionais; isso significa que as matrizes DH presentes na hipermatriz **MDH** vão ser todas iguais entre si, exceto na primeira coluna que corresponde às variáveis de cada junta θ_i onde $i=1,2,\ldots,n$. As variáveis de junta θ_i são também usualmente designadas q_i constituindo o vetor de juntas $\mathbf{q} = [q_1, q_2, \ldots, q_n]^T$

Explicação da MDH

Obtenção de MDH

- A hipermatriz MDH obtém-se a partir de DH e MQ.
- DH é matriz base de Denavit-Hartenberg para um robô com n elos, e os seus campos variáveis (assinalados abaixo) serão substituídos pelos diversos valores de juntas de MQ.

$$DH = \begin{bmatrix} q_1 & L_1 & d_1 & \alpha_1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ q_n & L_n & d_n & \alpha_n \end{bmatrix}$$


 MQ tem os vetores de juntas para as diversas posições desde A até f (final), onde cada coluna representa uma configuração do robô:

MQ=	q_{1A}	q_{1B}	q_{1C}	 q_{1f}
		q_{nB}		

Explicação da MDH - 2

Formato da MDH

A matriz **MDH** conterá as **DH** particulares para todas as posições intermédias de um robô representando um movimento das juntas. Na figura realça-se a evolução da junta 1 desde a posição A até f.




Exercício 4 - Aplicação a um caso concreto

- Obter a matriz MDH para um robo RR planar com os dados:
 - L1=2; L2=1
 - $Q_i = \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix}^\mathsf{T}$; $Q_f = \begin{bmatrix} 60^\circ & 60^\circ \end{bmatrix}^\mathsf{T}$; N = 7
- Representar as 7 configurações em simultâneo com a invocação repetida da função DrawLinks() e DrawFrames().

Ilustração do resultado

Cada uma das sete configurações usou a sua matriz MDH(:,:,i) para se obter a respectiva hipermatriz AA que serve para resolver o problema:

- AA=Tlinks(MDH(:,:,i));
- Org=LinkOrigins(AA);
- h=DrawLinks(Org);
- H=DrawFrames(AA,...);



Exercício 5 - Generalização da MDH

Adaptar a função GenerateMultiDH

- A função GenerateMultiDH() criada anteriormente admite que as variações em MQ são todas dos ângulos de junta θ_k. Se se quiser impor variações em d_k (junta prismática), será preciso usar um vetor adicional como argumento da função para indicar se as juntas são rotacionais ou prismáticas.
- Assim, deve-se adaptar a função GenerateMultiDH, para funcionar com esse vetor adicional.
- MDH=GenerateMultiDH(DH, MQ, t) onde t é vetor com tantos elementos quanto o número de linhas de DH.
 - Se t(k)=0, a junta k é rotacional (caso por defeito)
 - Se t(k)=1, a junta k é prismática
- A função GenerateMultiDH() deve estar preparada para receber 2 ou três argumentos. Em matlab isso faz-se dentro da função usando a variável intrínseca nargin.

Exercício 6 - Validação da nova GenerateMultiDH

Ilustrar a nova GenerateMultiDH num robô RRP (esférico).

- Estabelecer a matriz DH base usando os seguintes dados:
 - L1=L2=1; d3max=1
 - Se t(k) = 1, a junta k é prismática
- Obter a MDH para os seguintes intervalos das juntas:
 - $oldsymbol{Q}_i = egin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^{\mathsf{T}} \; ; \; Q_f = egin{bmatrix} 0 & 60^{\circ} & 1 \end{bmatrix}^{\mathsf{T}} \; ; \; N = 5 \; .$
 - NB. A terceira junta é prismática, logo o vetor t em MDH=GenerateMultiDH(DH,MQ,t) será $t = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

