

DADOS DO ATENDIMENTO

Cliente	Universidade Estadual de Londrina - UEL
Documento	78.640.489/0001-53
Local	Campus Universitario - Londrina - PR
O.S.	Manutencao corretiva - O.S. 5213
Data de conclusão	14/07/2026, 09:00
Técnico responsável	Carlos Tecnico


EQUIPAMENTO

Equipamento	Split Hi Wall - Daikin - FTKP18
Patrimônio / série	UEL-5213 / DK-5213
Capacidade	18.000 BTU/h
Local de instalação	Bloco de Laboratorios

SERVIÇO EXECUTADO

Problema encontrado	Ruido e perda de eficiencia.
Ação realizada	Higienizacao e ajuste da unidade.
Peças utilizadas	Sem substituicao de pecas.
Observação final	Equipamento liberado para operacao.

EVIDÊNCIAS FOTOGRÁFICAS



VALIDAÇÃO DO ATENDIMENTO

Cliente	Universidade Estadual de Londrina - UEL
Responsável que acompanhou	Mariana Souza
Coordenadas	-23.304700, -51.169700
Observações	Atendimento acompanhado pela administracao local.

Assinatura do cliente

Mariana Souza

Assinatura do técnico

Carlos Tecnico