

261-2026

Rio de Janeiro, 28 de setembro de 2026.

Ao
SUPERMARKET
Att. Sr. Alexandre

SERVIÇOS

Item	Descrição	Valor
01	Reparo de impressora Epson L1800 n/s UBGY013729. Defeito: Não inicializa; Não liga. Serviço: Troca da placa principal; MP / ajustes.	R\$ 1.680,00

Obs.: No orçamento não está inclusa a cabeça de impressão.

Prazos

Pagamento

A vista.

Entrega

Em até 20 dias úteis após aprovação.

Atenciosamente,

Edison Cazote
Diretor Técnico
cazote@azq.net.br