


Site: www.sensul.com.br

MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TELEMETRIA DE TRATORES


Inicie o programa de Telemetria de tratores. Com o programa carregado o primeiro passo a ser executado é, clicar no botão "Selecionar Arquivo".




Então na tela que abrir, entre na pasta aonde os arquivos que receberão os valores das leituras dos tratores serão salvos, e no campo de texto "Nome do Arquivo:", atribua um nome para a leitura e depois clique no botão "Abrir":




Assim, no componente de seleção de carga "Capacidade célula de carga:", selecione o tipo de célula de carga que será lida pela estação de coleta, por exemplo (2 - 20 ton):




Então clique no botão "Listar Seriais" sem nenhum dispositivo conectado as portas USB, para exibir todas as conexões via porta Serial que estão disponíveis para uso no computador (porque em computadores Windows existem portas carregadas com o sistema), então conecte as USBs ao computador, e clique em "Listar Seriais" novamente para exibir as novas conexões, assim fica mais fácil identificar quais são as portas corretas que estão conectadas aos dispositivos.



Identificado quais são as portas que pertencem aos coletores, clique no botão "Abrir" para cada porta, se o botão ficar da cor verde, quer dizer que a conexão com o coletor foi estabelecida com sucesso.



Por fim basta clicar no botão "Iniciar", então o computador vai enviar o sinal para os coletores com o tipo de célula de carga a ser usado, e o processo de coleta e armazenagem dos dados em arquivos será iniciado, se o sistema iniciar a coleta com sucesso, então a tela deve ficar semelhante a que segue abaixo.



Para finalizar a coleta de dados, basta clicar no botão "Parar", e os arquivos no formato .csv estarão salvos na pasta selecionada no começo do processo.