Código:	SMIN-POP-GMU-11102
Nº da revisão:	00
Data da aprovação:	20/04/2022
Periodicidade da revisão:	730 dias
Classificação:	Aprovado



# SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO SAMARCO Procedimento Operacional Padrão - POP

# TROCA DE MOLA DA PENEIRA VIBRATÓRIA

#### 1 Objetivo

Definir os requisitos mínimos para realizar a troca das molas das peneiras vibratórias do sistema de peneiramento das usinas I, II, III e IV.

### 2 Abrangência

Equipamentos do peneiramento, usinas I, II, III e IV.

### 3 Documentos complementares

Nenhum.

#### 4 Glossário

Nenhum.

#### 5 Mão de Obra

3 mecânicos por 8 horas (24h/h).

#### 6 Conhecimentos

IT RC 16.2 – Isolamento e sinalização.

IT RC 16.8 – Interação, manuseio e posicionamento de peças.

IT RC 10.5 – Utilização e avaliação de acessórios de amarrações e içamento de cargas.

PCRC 08 – Isolamento e bloqueio.

PCRC 06 – Ferramentas e instrumentos.

# 7 Ferramentas e Equipamentos

1 caixa de ferramentas, cavalete de sustentação, macaco hidráulico e bomba.

# 8 Consumíveis

Água de processo (para limpeza).

#### 9 Sobressalentes

Elaborador: Ronald Brandão

Ar comprimido e mola compatível.

#### 10 Equipamentos de proteção (EPIs)

Protetor auricular, capacete, botina de segurança, óculos de segurança e luva anti impacto/vaqueta.

Código:	SMIN-POP-GMU-11102
Nº da revisão:	00
Data da aprovação:	20/04/2022
Periodicidade da revisão:	730 dias
Classificação:	Aprovado



# SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO SAMARCO Procedimento Operacional Padrão - POP

## 11 Riscos gerais

Esta atividade é baseada em planos de manutenção e análise de inspeção preditiva e preventiva. Contudo, durante execução há os riscos de prensamento e esmagamento de membros, risco de queda de cargas suspensas, rompimento de acessórios de içamento e de batida da peça contra o corpo.

Portanto é essencial manter uma distância segura do raio de ação do equipamento e uma boa comunicação com a equipe durante toda atividade.

#### 12 Descrição das atividades

- 1) Realizar análise de risco detalhada com a equipe de execução.
- 2) Mobilizar ferramentas e materiais.
- 3) Realizar os bloqueios elétricos e mecânicos conforme a norma de bloqueio de equipamentos.
- 4) Instalar a bomba e o macaco hidráulico.
- 5) Erguer ambos os lados da estrutura da peneira onde será trocada a mola/borracha de sustentação.

Ponto de atenção (segurança): durante o içamento da peneira com o auxílio do macaco hidráulico, há o risco de prensamento e esmagamento de membros, portanto é imprescindível manter uma boa comunicação com a equipe durante esta etapa para evitar os riscos de acidentes.

- 6) Retirar manualmente molas/borrachas de sustenção velhas.
- 7) Instalar manualmente as novas molas/borrachas de sustenção.
- 8) Tirar pressão das bombas/macaco hidráulico.
- 9) Retirar os bloqueios lógicos e mecânicos.
- 10) Solicitar retirada dos bloqueios elétricos.
- 11) Solicitar o operador para realizar teste de operação no equipamento.

Ponto de atenção (segurança): durante teste de operação do equipamento, é necessário manter uma distância segura do equipamento, de forma que caso a mola quebre, não atinja os executantes.

12) Realizar o Plano SOL (limpeza e organização) do local e desmobilização dos materiais e ferramentas.

## 13 Resultados esperados

Equipamento operando com desempenho aceito pela operação.

#### 14 Ação imediata para correção dos desvios

Desvio	Possíveis causas	O que fazer para corrigir

#### 15 Tabela de controle de revisão

Elaborador: Ronald Brandão

Relaciona as versões do documento e a necessidade de treinamento da nova versão.

Código:	SMIN-POP-GMU-11102
Nº da revisão:	00
Data da aprovação:	20/04/2022
Periodicidade da revisão:	730 dias
Classificação:	Aprovado



# SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO SAMARCO Procedimento Operacional Padrão - POP

Revisão	Página	Data	Motivo da Revisão	Necessidade de Treinamento?

### 16 Anexos

Elaborador: Ronald Brandão

Nenhum.