Código:	SMIN-POP-GMU-149-00
Nº da revisão:	00
Data da aprovação:	27/02/2023
Periodicidade da revisão:	730 dias
Classificação:	Aprovado



Aprovador: Deivisson da

Silva Campos

SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO SAMARCO Procedimento Operacional Padrão - POP

Troca do flap da válvula dupla do precipitador eletrostático

1 Objetivo

Definir os requisitos mínimos para realizar a substituição dos flaps das válvulas duplas dos precipitadores eletrostáticos.

2 Abrangência

Equipamentos dos Fornos das Usinas I, II, III e IV.

3 Documentos complementares

FISPQ – desengripante. <u>Clique aqui.</u>

4 Glossário

FISPQ: sigla referente a *Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos*, é o documento que tem como objetivo descrever os perigos dos produtos químicos.

5 Mão de Obra

1 mecânico por 4 horas (4h/h) e 1 soldador por 4 horas (4h/h).

6 Conhecimentos

- IT RC 6.4 Corte e solda oxiacetilênica.
- IT RC 6.1– Ferramentas portáteis.
- IR RC 10.5 Utilização e avaliação de acessórios de amarrações e içamento de cargas.
- PCRC 08 Isolamento e bloqueio.
- PCRC 06 Ferramentas e instrumentos.

7 Ferramentas e Equipamentos

- 1 caixa de ferramentas.
- 1 talha 500 kg.
- **3** cintas 1000mm.

Elaborador: Leone de Oliveira

■ 1 saca polia.

8 Consumíveis

Nenhum.

Código:	SMIN-POP-GMU-149-00
Nº da revisão:	00
Data da aprovação:	27/02/2023
Periodicidade da revisão:	730 dias
Classificação:	Aprovado



Aprovador: Deivisson da

Silva Campos

SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO SAMARCO Procedimento Operacional Padrão - POP

9 Sobressalentes

Flap compatível.

10 Equipamentos de proteção (EPIs)

Protetor auricular, capacete, botina de segurança, óculos de segurança, óculos de corte, avental de raspa, perneira, protetor facial e luva de anti impacto/vaqueta.

11 Lista de tarefas do SAP

12 Descrição das atividades

- 1) Realizar análise de risco detalhada com a equipe de execução.
- 2) Mobilizar ferramentas e materiais.
- 3) Realizar bloqueios elétricos e mecânicos conforme a norma de bloqueio de equipamentos.
- 4) Realizar o fechamento total da válvula guilhotina acima da válvula dupla.
- 5) Retirar proteções de partes móveis da válvula dupla.
- 6) Instalar a talha com as cintas para sustentação do contrapeso.
- 7) Realizar abertura da janela de inspeção para ter acesso ao flap.
- 8) Realizar limpeza dos parafusos.

Ponto de atenção (segurança): utilizar desengripante e ter em mãos a FISPQ do produto químico.

- 9) Soltar parafusos do flange do flap.
- 10) Tencionar a talha para levantar o contrapeso e folgar o flap da sede.
- 11) Retirar flap.
- 12) Retirar porca de travamento do pino e desenroscar o pino para retirada.

Ponto de atenção (técnico): aquecer ao redor da rosca do pino para facilitar remoção.

- 13) Instalar pino e porca de travamento.
- 14) Instalar flap novo, encaixando no pino.
- 15) Folgar talha de sustentação do contrapeso.
- 16) Inserir os parafusos que prende o flap ao pino.
- 17) Realizar ajuste do flap.

Elaborador: Leone de Oliveira

Ponto de atenção (técnico): o ajuste é realizado no pino. Para isto, é necessário folgar a porca de travamento.

Ponto de atenção (técnico): o flap tem que selar totalmente a válvula, se houver passagem de ar pode danificar o equipamento.

18) Aperta porca de travamento do pino.

Código:	SMIN-POP-GMU-149-00
Nº da revisão:	00
Data da aprovação:	27/02/2023
Periodicidade da revisão:	730 dias
Classificação:	Aprovado



SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO SAMARCO Procedimento Operacional Padrão - POP

- 19) Fechar janela de inspeção.
- 20) Retirar talhas e cintas do contrapeso.
- 21) Montar proteções de partes móveis da válvula dupla.
- 22) Solicitar retirada dos bloqueios elétricos.
- 23) Retirar os bloqueios mecânicos.
- 24) Realizar o Plano SOL (limpeza e organização) do local e desmobilização dos materiais e ferramentas.
- 25) Solicitar operador para realizar teste de operação no equipamento.

13 Resultados esperados

Equipamento operando com desempenho aceito pela operação e meio ambiente, sem exceder a taxa de 40mg/Nm³ de particulado à atmosfera.

14 Ação imediata para correção dos desvios

Desvio	Possíveis causas	O que fazer para corrigir

15 Tabela de controle de revisão

Relaciona as versões do documento e a necessidade de treinamento da nova versão.

Revisão	Página	Data	Motivo da Revisão	Necessidade de Treinamento?

16 Anexos

Elaborador: Leone de Oliveira

Nenhum.