Código:	SMIN-POP-GMU-10604
Nº da revisão:	00
Data da aprovação:	07/04/2022
Periodicidade da revisão:	730 dias
Classificação:	Aprovado



SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO SAMARCO Procedimento Operacional Padrão - POP

Troca do conjunto de rolamento central e engranagem do disco de pelotamento

1 Objetivo

Definir os requisitos mínimos para realizar a troca do rolamento central e das engrenagens dos discos de pelotamento.

2 Abrangência

Equipamentos do pelotamento das usinas I, II, III e IV.

3 Documentos complementares

 $FISPQ - desengraxante \\ \underline{https://www.h7desengraxante.com.br/wp-content/uploads/2018/09/fispq-h7-desengraxante-rev4.pdf}$

 $FISPQ-desengripante- \underline{https://www.royalmaquinas.com.br/upload/produto/arquivo/leo-lubrificante- \underline{desengripante-300-ml-pegamil.pdf}$

Checklist de acessórios de amarração e içamento. Disponível na intranet ou Clique aqui.

Checklist de içamento e movimentação de cargas com guindauto (munck). Disponível na intranet ou <u>Clique aqui</u>.

4 Glossário

FISPQ – sigla referente a Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos.

5 Mão de Obra

4 mecânicos por 32 horas (128h/h) e 1 soldador por 8 horas (8h/h).

6 Conhecimentos

Controle e bloqueio de energia (HI)

IT 16.2 Isolamento e sinalização (HI)

IT 16.8 Interação, manuseio e posicionamento de peças (HI)

Operação de ponte rolante (HI)

Oficial de bloqueio de energia (HI)

Serviços a quente (HI)

Ferramentas e equipamentos rotativos (HI)

16.2 Procedimento de análise preliminar de risco.

IT RC 6.1 Ferramentas portáteis.

IT RC 6.2 Solda elétrica.

Elaborador: Kléber Italo da Silva

Classificação da informação: Aprovado Aprovador: Deivisson da Silva Campos

Código:	SMIN-POP-GMU-10604
Nº da revisão:	00
Data da aprovação:	07/04/2022
Periodicidade da revisão:	730 dias
Classificação:	Aprovado



Aprovador: Deivisson da

Silva Campos

SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO SAMARCO Procedimento Operacional Padrão - POP

IT RC 8.1 Controle e bloqueio de energia.

IT RC 8.2 Mapas de bloqueio.

IT RC 9.1 Trabalho em altura

IT RC 10.5 Utilização e avaliação de acessórios de amarração e içamento de cargas.

IT RC 10.6 Sinalização e operação de guindar.

7 Ferramentas e Equipamentos

1 caixa de ferramentas, chaves combinadas e soquetes 30mm,41mm,36mm 1 parafusadeira com kit de soquetes, 1 alinhador a laser, 4 macacos hidráulicos de 30 toneladas e bombas hidráulicas, 1 tifor de 1,5 toneladas, torquiadeira, 1 torquímetro e 1 relógio comparador.

8 Consumíveis

1 cilindro de acetileno, 1 cilindro de oxigênio, 1 anti engripante; henkel/ e 1 desengrimpante spray.

9 Sobressalentes

Panos para limpeza, baldes, tambor para coleta de graxa, pedestais e correntes para isolamento, acessórios de içamento de acordo com o peso do rolamento central, caminhão munck, conjunto de rolamento central compatível e engrenagem do disco compatíveis.

10 Equipamentos de proteção (EPIs)

Protetor auricular, capacete, botina de segurança, óculos de segurança, luva anti impacto, luva de raspa, protetor facial, avental, perneira, óculos maçariqueiro e blusão de raspa.

11 Riscos gerais

Esta atividade é baseada em planos de manutenção e análise de inspeção preditiva e preventiva. Contudo, durante execução, há os riscos de prensamento de membros, cortes, lesões, ferramentas improvisadas/defeituosas, queda e projeção de materiais, batida contra, acesso inadequado, queimaduras e corpo estranho nos olhos.

Portanto, é essencial manter uma distância segura do raio de ação do equipamento, uma boa comunicação com a equipe durante todo o procedimento, verificar as condições em que as ferramentas se encontram antes de iniciar as atividades e isolar a área para evitar acidentes.

Já referente ao meio ambiente, tem-se o risco de contaminação do solo durante limpeza, lubrificação e descarte dos resíduos contaminados com graxa e desengraxantes.

12 Descrição das atividades

Elaborador: Kléber Italo da Silva

- 1) Realizar análise de risco detalhada com a equipe de execução.
- 2) Mobilizar ferramentas e materiais.
- 3) Certificar que o rolamento é compatível.

Código:	SMIN-POP-GMU-10604
Nº da revisão:	00
Data da aprovação:	07/04/2022
Periodicidade da revisão:	730 dias
Classificação:	Aprovado



Aprovador: Deivisson da

Silva Campos

SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO SAMARCO Procedimento Operacional Padrão - POP

- 4) Realizar os bloqueios elétricos e mecânicos conforme norma de bloqueio de equipamentos.
- 5) Transportar materiais e ferramentas até o local da atividade
- 6) Desmontar acionamento do disco.
- 7) Montar berço para retirada do rolamento.
- 8) Desmontar estrutura lateral do disco para substituição do rolamento.
- 9) Soldar vigas nas panelas para sustentação e elevação da panela.
- 10) Verificar visualmente se as soldas das vigas estão fixas para que a panela não se movimente.
- 11) Instalar relógio comparador na parte de baixo da panela.

Ponto de atenção (técnico): o relógio comparador tem a função de garantir que não ouve nenhuma movimentação.

12) Folgar parafusos dos rolamentos.

Ponto de atenção (técnico): é necessário deixar 3 parafusos presos na panela, para que na hora da elevação o rolamento suba para passar o cabo para retirada do rolamento.

- 13) Retirar rolamento para substituição, com o auxílio do tifor.
- 14) Substituir rolamento.

Ponto de atenção (técnico): o rolamento tem um ponto timbrado em S, que identifica a área de trabalho do rolamento, é o lado oposto à descarga do material.

- 15) Lubrificar rolamento antes de realizar substituição.
- 16) Posicionar engrenagem interna do rolamento.

Ponto de atenção (técnico): posicionar marcação em verde na direção de encaixe do pinhão, para fazer o ajuste do backlash do pinhão para o engrenamento.

- 17) Torquear parafusos do rolamento, em 1350N/m.
- 18) Realizar backlash com ajuste 1,5mm.
- 19) Drenar graxa do disco.

Ponto de atenção (meio ambiente): para efetuar drenagem do óleo, deve atentar-se para o risco de contaminação do solo, caso não utilize recipiente adequado de acordo com o volume a ser drenado.

Ponto de atenção (segurança): ter em mãos a FISPQ do produto químico.

20) Retirar parafusos do rolamento.

Ponto de atenção (segurança): utilizar luvas anti impacto para evitar o risco de esmagamento de membros e atentar-se para o risco de projeção de fragmentos.

- 21) Efetuar amarração do rolamento para içamento,
- 22) Retirar pinhão.

Elaborador: Kléber Italo da Silva

23) Retirar motor e redutor da base.

Código:	SMIN-POP-GMU-10604
Nº da revisão:	00
Data da aprovação:	07/04/2022
Periodicidade da revisão:	730 dias
Classificação:	Aprovado



Aprovador: Deivisson da

Silva Campos

SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO SAMARCO Procedimento Operacional Padrão - POP

- 24) Içar panela para retirada do rolamento.
- 25) Montar rolamento central
- 26) Retirar os bloqueios mecânicos.
- 27) Solicitar retirada dos bloqueios elétricos.
- 28) Realizar o Plano SOL (limpeza e organização) do local e desmobilização dos materiais e ferramentas.

Ponto de atenção (meio ambiente): para efetuar o descarte dos materiais contaminados com óleo ou graxa é necessário entrar em contato com o CMD para definir o descarte correto de acordo com o contaminante.

29) Solicitar o operador para fazer o teste de operação no equipamento.

13 Resultados esperados

Equipamento operando com desempenho aceito pela operação, sem apresentar aquecimento, vibração, vazamento ou ruído.

14 Ação imediata para correção dos desvios

Desvio	Possíveis causas	O que fazer para corrigir

15 Tabela de controle de revisão

Relaciona as versões do documento e a necessidade de treinamento da nova versão.

Revisão	Página	Data	Motivo da Revisão	Necessidade de Treinamento?

16 Anexos

Elaborador: Kléber Italo da Silva

Nenhum.