Código:	SMIN-POP-GMU-10710
Nº da revisão:	00
Data da aprovação:	24/06/2022
Periodicidade da revisão:	730 dias
Classificação:	Aprovado



SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO SAMARCO Procedimento Operacional Padrão - POP

TROCA DA VÁLVULA DARDO DA ALIMENTAÇÃO DO FILTRO

1 Objetivo

Definir os requisitos mínimos para realizar a troca das válvulas dardos da alimentação dos filtros.

2 Abrangência

Equipamentos da preparação 2, filtragem 3 e 4.

3 Documentos complementares

FISPQ — desengripante http://www.baston.com.br/arquivos/Desengripante Proteg Lub_300ml.pdf?msclkid=3d51f84db9a211ec8 9b9dc471e7fa9df

4 Glossário

FISQ: sigla referente a Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos.

5 Mão de Obra

2 mecânicos por 6 horas (12h/h).

6 Conhecimentos

Controle e bloqueio de energia (HI)

IT 16.2 Isolamento e sinalização (HI)

IT 16.8 Interação, manuseio e posicionamento de peças (HI)

Oficial de bloqueio de energia (HI)

Ferramentas e equipamentos rotativos (HI)

16.2 Procedimento de análise preliminar de risco.

IT RC 6.1 Ferramentas portáteis.

IT RC 8.1 Controle e bloqueio de energia.

IT RC 8.2 Mapas de bloqueio.

NR 33 – Espaço confinado.

7 Ferramentas e Equipamentos

1 caixa de ferramentas e 2 chaves grifo de 14".

8 Consumíveis

Elaborador: Flavio Pereira

1 desengripante.

Classificação da informação: Aprovado Aprovador: Sanderson Luiz Fernandes

Código:	SMIN-POP-GMU-10710
Nº da revisão:	00
Data da aprovação:	24/06/2022
Periodicidade da revisão:	730 dias
Classificação:	Aprovado



SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO SAMARCO Procedimento Operacional Padrão - POP

9 Sobressalentes

1 válvula dardo compatível.

10 Equipamentos de proteção (EPIs)

Protetor auricular, capacete, botina de segurança, óculos de segurança, luva anti impacto/vaqueta, luva química, avental, luva de raspa, perneira, blusão de raspa, capuz de brim, óculos maçariqueiro e máscara de solda.

11 Riscos gerais

Esta atividade é baseada em planos de manutenção e análise de inspeção preditiva e preventiva. Contudo, durante execução há os riscos de lesões no corpo, queda humana, queda de objetos, lombalgia, prensamento de membros, corted e queimadurad.

Portanto, é imprescindível manter boa comunicação com a equipe durante execução, utilizar os equipamentos de segurança individual necessários, manter uma postura adequada e isolar a área para evitar o risco de acidente de terceiros.

Para atividades com duração acima de 3 horas, deve-se realizar parada técnica de segurança e reavaliar os riscos do local.

Antes e durante a execução da atividade, deve-se observar criteriosamente o ambiente de trabalho tais como: pessoas trabalhando nas proximidades, agentes ambientais, proximidades a sistemas de ar comprimido, hidráulico, tubulação e possíveis interferências da atividade em execução com outros equipamentos, mesmo que a análise de risco já tenha sido elaborada.

12 Descrição das atividades

- 1) Realizar análise de risco detalhada com a equipe de execução.
- 2) Mobilizar ferramentas e materiais.
- 3) Solicitar os bloqueios elétricos conforme a norma de bloqueio de equipamentos.
- 4) Realizar teste para identificar falha da abertura ou fechamento da válvula.
- 5) Contatar instrumentação para remover os sensores.
- 6) Remover mangueiras de ar comprimido do acionamento da válvula.
- 7) Remover os parafusos de fixação do cilindro pneumático.
- 8) Remover conjunto da base.
- 9) Medir cilindro e haste da válvula danificada antes da desmontagem.
- 10) Desacoplar válvula do cilindro, com auxílio de 2 chaves grifo de 14".
- 11) Realizar limpeza da base.

Ponto de atenção (técnico): a limpeza da base é realizada apena com escova de aco.

- 12) Realizar limpeza da rosca da haste do cilindro.
- 13) Acoplar válvula no cilindro.

Elaborador: Flavio Pereira

Classificação da informação: Aprovado Aprovador: Sanderson Luiz Fernandes

Código:	SMIN-POP-GMU-10710
Nº da revisão:	00
Data da aprovação:	24/06/2022
Periodicidade da revisão:	730 dias
Classificação:	Aprovado



Aprovador: Sanderson Luiz

Fernandes

SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO SAMARCO Procedimento Operacional Padrão - POP

14) Realizar ajustes nas hastes.

Ponto de atenção (técnico): os ajustes são realizados com as mesmas medidas do conjunto anterior.

- 15) Posicionar conjunto na base.
- 16) Fixar parafusos.
- 17) Centralizar conjunto.
- 18) Solicitar retirada dos bloqueios elétricos.
- 19) Solicitar operador para zerar DS durante 1 minuto e certificar centralização.
- 20) Realizar teste de vedação.
- 21) Realizar teste de acionamento.
- 22) Retirar bloqueios mecânicos.
- 23) Realizar Plano SOL (limpeza e organização) e desmobilização de ferramentas e materiais.

13 Resultados esperados

Equipamento operando com desempenho aceito pela operação, sem apresentar aquecimento, vibração ou ruído.

14 Ação imediata para correção dos desvios

Desvio	Possíveis causas	O que fazer para corrigir	

15 Tabela de controle de revisão

Relaciona as versões do documento e a necessidade de treinamento da nova versão.

Revisão	Página	Data	Motivo da Revisão	Necessidade de Treinamento?

16 Anexos

Elaborador: Flavio Pereira

Nenhum.