| Código: | SMIN-OP-GMU-159-00 |
|---------------------------|--------------------|
| Nº da revisão: | 00 |
| Data da aprovação: | 06/03/2023 |
| Periodicidade da revisão: | 730 dias |
| Classificação: | Aprovado |



Substituição dos trilhos do carro alternativo

Objetivo

Definir os requisitos mínimos para realizar a substituição dos trilhos forjados do carro alternativo.

2 **Abrangência**

Equipamentos dos Fornos, das Usina III e IV.

3 **Documentos complementares**

- Checklist de verificação de efetividade de bloqueio. Clique aqui.
- Checklist de inspeção dos acessórios de amarração de içamento. Clique aqui.
- Checklist de ferramentas e equipamentos. Clique aqui.
- FISPQ acetileno. Clique aqui.
- FISPQ oxigênio. Clique aqui.
- FISPQ desengraxante. Clique aqui.
- FISPQ desengripante. Clique aqui.
- FISPQ loctite. Clique aqui.

Glossário

Módulo DMS: sigla referente a Document Management System, é o módulo de gestão de documentos do SAP. Administrado pela equipe do arquivo técnico.

FISPQ: sigla referente a Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos, é documento responsável por descrever os perigos dos produtos químicos.

5 Mão de Obra

4 mecânicos por 10 horas (40h/h) e 1 soldador por 10 horas (10h/h).

6 **Conhecimentos**

- IT RC 5.3 Manuseio e estocagem de materiais, cilindro de gases e tambores.
- IT RC 5.4 Manuseio e estocagem de produtos químicos.
- IT RC 6.2 Solda elétrica.
- IT RC 6.3 Corte a grafite.
- IT RC 6.4 Corte e solda oxiacetilênica.
- IT RC 8 1 Controle e bloqueio de energias.

Elaborador: José Elias Stinghel Classificação da informação: Aprovado Aprovador: Deivissom

| Código: | SMIN-OP-GMU-159-00 |
|---------------------------|--------------------|
| Nº da revisão: | 00 |
| Data da aprovação: | 06/03/2023 |
| Periodicidade da revisão: | 730 dias |
| Classificação: | Aprovado |



- IT RC 8.2 Mapas de bloqueio.
- IT RC 9.1 Trabalhos em altura.
- IT RC 9.2 Utilização de andaimes e plataformas.
- IT RC 10.2 Operação de caminhão guindauto (munck).
- IT RC 10.3 Operação de ponte rolante.
- IT RC 10.4 Operação de empilhadeira.
- IT RC 10.5 Utilização e avaliação de acessórios de amarrações e içamento de cargas.
- IT 16.8 Interação, manuseio e posicionamento de peças.
- IT 16.2 Isolamento e sinalização.
- IT 16.5 Trabalho em altas temperaturas.
- IT 19.1 Controle de inspeção e uso de extintores.
- PCRC 06 Ferramentas e instrumentos.
- PCRC 08 Isolamento e bloqueio.
- PCRC 09 Trabalho em altura.
- PCRC 10 Içamento.
- PCRC 11 Queda de objetos.

7 Ferramentas e Equipamentos

- 2 caixas de ferramentas.
- 1 parafusadeira.
- 1 kit de soquetes.
- 1 maçarico.
- 1 dispositivo para movimentar trilhos.
- 1 máquina de solda de 440V.
- 1 lixadeira elétrica de 4.1/2" e de 7".
- 1 extensão elétrica com DR.
- 1 talha alavanca de 1.5 toneladas.
- 1 estropo de ½" x 2m.
- 1 macaco hidráulico.
- 1 bomba hidráulica.
- 1 alavanca de 18mm x 600mm.
- 1 marreta de aço de 2kg.

Elaborador: José Elias Stinghel Classificação da informação: Aprovado Aprovador: Deivissom

| Código: | SMIN-OP-GMU-159-00 |
|---------------------------|--------------------|
| Nº da revisão: | 00 |
| Data da aprovação: | 06/03/2023 |
| Periodicidade da revisão: | 730 dias |
| Classificação: | Aprovado |



8 Consumíveis

- 1 cilindro de acetileno.
- 1 cilindro de oxigênio.
- 5L de desengraxante.
- 5 frascos desengripante.
- 25 disco de corte de 4 ½.
- 25 disco de desgaste de 4 ½.
- 3 Loctite.

9 Sobressalentes

- Caminhão munck.
- Acessórios de içamento.
- Calços.
- Luminárias.
- Kit de trapos.
- Trilho ferroviário.

10 Equipamentos de proteção (EPIs)

Protetor auricular, capacete, botina de segurança, óculos de segurança, luva anti impacto, luva de raspa, protetor facial, avental de raspa, perneira e cinto de segurança.

11 Lista de tarefas SAP

12 Descrição das atividades

- 1) Realizar análise de risco detalhada com a equipe de execução.
- 2) Mobilizar ferramentas e materiais.
- 3) Separar e conferir trilhos conforme desenho e arranjo da usina.
- 4) Separar elementos de fixação dos trilhos e vigas.
- 5) Transportar trilhos e componentes para área.

Ponto de atenção (segurança): manter distância segura do raio de ação do equipamento içado, utilizar luva anti impacto, para evitar o risco de acidentes.

6) Isolar e sinalizar local de armazenamento dos trilhos.

Elaborador: José Elias Stinghel Classificação da informação: Aprovador: Deivissom

| Código: | SMIN-OP-GMU-159-00 |
|---------------------------|--------------------|
| Nº da revisão: | 00 |
| Data da aprovação: | 06/03/2023 |
| Periodicidade da revisão: | 730 dias |
| Classificação: | Aprovado |



- 7) Realizar bloqueio do transportador de correia U04-05TP041 e U04-06TP001 e das bombas U04-05UH001-M1, U04-05UH001-M2, U04-05UH001-M3 e U04-05UH001-M4.
- 8) Retirar proteções laterais.
- 9) Solicitar limpeza dos trilhos, do piso, das vigas, das colunas e laterais.
- 10) Isolar área para movimentação dos trilhos.
- 11) Cortar parafuso de fixação dos trilhos.

Ponto de atenção (técnico): preservar castanha de fixação.

12) Retirar trilhos avariados.

Ponto de atenção (segurança): manter distância segura do raio de ação do equipamento içado, utilizar luva anti impacto e não expor membros, para evitar o risco de acidentes.

- 13) Inspecionar vigas de apoio dos trilhos.
- 14) Ponto de atenção (técnico): verificar há presença de trincas, desgastes, corrosões e se os elementos de fixação estão avariados.
- 15) Realizar limpeza da base de apoio do trilho ferroviário.
- 16) Realizar montagem do trilho ferroviário.

Ponto de atenção (técnico): realizar montagem conforme sentido de fluxo e ao posicionar os trilhos é necessário utilizar os batentes de encostos existentes.

Ponto de atenção (segurança): manter distância segura do raio de ação do equipamento içado, utilizar luva anti impacto, não expor membros e utilizar protetor auricular para evitar o risco de acidentes.

17) Posicionar macaco hidráulico ou talha alavanca.

Ponto de atenção (técnico): o macaco hidráulico e a talha alavanca permitem a remoção e inserção de calços, caso necessário, retirar os parafusos por completo para permitir retirada e colocação de calços.

- 18) Realizar pré alinhamento do trilho ferroviário.
- 19) Solicitar equipe de topografia para realizar leitura topográfica das condições de alinhamento e nivelamento de vigas e trilhos.
- 20) Gerar relatório topográfico e corrigir pontos fora da tolerância, caso necessário.
- 21) Realizar alinhamento e nivelamento com base no relatório topográfico.

Ponto de atenção (técnico): utilizar teodolito para realizar alinhamento.

- 22) Reposicionar elementos de fixação.
- 23) Apertar parafusos de fixação dos trilhos.
- 24) Soldar trilhos.
- 25) Ajustar possíveis desníveis no encontro entre trilhos.
- 26) Retirar bloqueios elétricos.
- 27) Solicitar operador para realizar teste de operação no equipamento.

Elaborador: José Elias Stinghel Classificação da informação: Aprovado Aprovador: Deivissom Campos

| Código: | SMIN-OP-GMU-159-00 |
|---------------------------|--------------------|
| Nº da revisão: | 00 |
| Data da aprovação: | 06/03/2023 |
| Periodicidade da revisão: | 730 dias |
| Classificação: | Aprovado |



28) Realizar Plano SOL (limpeza e organização) e desmobilização de ferramentas e materiais.

13 Resultados esperados

Equipamento operando com desempenho conforme previsto em projeto e aceito pela operação.

14 Ação imediata para correção dos desvios

| Desvio | Possíveis causas | O que fazer para corrigir |
|--------|------------------|---------------------------|
| | | |

15 Tabela de controle de revisão

Relaciona as versões do documento e a necessidade de treinamento da nova versão.

| Revisão | Página | Data | Motivo da Revisão | Necessidade de Treinamento? |
|---------|--------|------|-------------------|-----------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

16 Anexos

Nenhum.

Elaborador: José Elias Stinghel Classificação da informação: Aprovado Aprovador: Deivissom