Código:	SMIN-POP-GMU-160-00
Nº da revisão:	00
Data da aprovação:	09/03/2023
Periodicidade da revisão:	730 dias
Classificação:	Aprovado



# SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO SAMARCO Procedimento Operacional Padrão - POP

# Movimentação de cargas com guindaste

# 1 Objetivo

Definir os requisitos mínimos para realizar as manobras de movimentação e içamento de cargas com guindaste.

## 2 Abrangência

Equipamentos do site de Ubu.

#### 3 Documentos complementares

- Manual de operação do fabricante do guindaste. Disponível no guindaste.
- Checklist de inspeção dos acessórios de amarração e içamento. Clique aqui.
- Checklist diário de guindaste. Clique aqui.
- Checklist de liberação de içamento com guindaste. Clique aqui.
- Formulário do Plano de Rigging. Clique aqui.
- Critério de avaliação para o Plano de Rigging. Clique aqui.
- Análise Preliminar de Risco. <u>Clique aqui.</u>

#### 4 Glossário

#### 5 Mão de Obra

1 operador de guindaste, 1 profissional com treinamento em amarração de cargas e sinalização,

1 Rigger e 1 apoiador para corda guia.

## 6 Pré-requisitos

- Operação de guindaste (HI).
- Amarração de cargas (HI).
- Rigger (HI).
- Isolamento e sinalização (HI).
- Controle e bloqueio de energia (HI).
- Interação, manuseio e posicionamento de peças (HI).

#### 7 Conhecimentos

■ IT RC 10.1 – Operação de Guindastes

Elaborador: Maycon Raynalty Martins Classificação da informação: Aprovador: Cristiano Neves

Código:	SMIN-POP-GMU-160-00
Nº da revisão:	00
Data da aprovação:	09/03/2023
Periodicidade da revisão:	730 dias
Classificação:	Aprovado



# SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO SAMARCO Procedimento Operacional Padrão - POP

IT RC 10.5 – Utilização e avaliação de acessórios de amarração e içamento de cargas.

IT RC 10.6 – Sinalização e operação de guindar.

IT RC 16.2 – isolamento e sinalização.

PCRC 01 – condução em áreas industriais.

## 8 Ferramentas e Equipamentos

- Acessórios de içamento de cargas de acordo com a carga içada.
- Corda guia.

#### 9 Consumíveis

Nenhum.

#### 10 Sobressalentes

- Material para isolamento de área.
- Enxada.
- Calços.
- Cones de sinalização.

#### 11 Equipamentos de proteção (EPIs)

Vestimenta refletiva, capacete, botina, óculos de segurança, luva anti impacto e protetor auricular.

### 12 Riscos gerais e medidas de controle

Esta atividade apresenta riscos de atropelamento, batida contra, colisão, falha mecânica, interação do equipamento com pessoas e com veículos leves, prensamento de membros, cortes, lesões, contato com partes rotativas, queda de carga suspensa, rompimentos dos acessórios de amarração, tombamento e colapso estrutural, contato com redes energizadas e exposição ao raio de ação da carga.

Portanto, é imprescindível respeitar a sinalização da via, dando preferência ao pedestre, transladar com lança baixa, realizar todos os checklist operacionais antes de iniciar a atividade, utilizar vestimenta refletiva, isolar e sinalizar corretamente a área, utilizar luva anti impacto, evitar expor membros ao utilizar enxada, não tocas nas polias do moitão, realizar a marração da carga conforme o peso e a geometria da carga, realizar o Plano de Rigging corretamente, sem exceder os limites do equipamento. Além de, evitar posicionar-se na linha de fogo do equipamento, utilizar corda guia e dispositivos do GRPM e realizar o bloqueio de energias.

## 13 Lista de tarefas SAP

Código:	SMIN-POP-GMU-160-00
Nº da revisão:	00
Data da aprovação:	09/03/2023
Periodicidade da revisão:	730 dias
Classificação:	Aprovado



# SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO SAMARCO Procedimento Operacional Padrão - POP

#### 14 Descrição das atividades

- 1) Realizar Análise Preliminar de Risco (APR) detalhada, antes do início da atividade.
- 2) Verificar as condições do guindaste.

Ponto de atenção (segurança): realizar o checklist diário de guindaste.

- 3) Acessar a plataforma e a cabine do guindaste através dos acessos seguros (escada e pontos de apoio).
- 4) Transladar com o guindaste para o local da atividade, em posição de translado.

Ponto de atenção (segurança): transladar com a lança baixa e fechada, patolas e braços extensores recolhidos e travado conforme o manual do fabricante.

- 5) Utilizar calços de rodas ou patolas para evitar movimentos involuntários do guindaste, ao estacionar, quando o operador estiver fora da cabine.
- 6) Solicitar Plano de Rigger ou o critério de avaliação para o Plano de Rigger , com pontuação <375 pontos, no local da atividade.

Ponto de atenção (segurança): realizar Plano de Rigger ou critérios de avaliação para analisar e entender a movimentação da carga junto com os envolvidos na atividade.

- 7) Inserir novas etapas e novos riscos no formulário de Análise Preliminar de Risco (APR).
- 8) Isolar a área conforme a IT RC 16.2.
- 9) Posicionar o guindaste conforme detalhado o Plano de Rigger.
- 10) Utilizar a enxada para regularização do solo para nivelamento do guindaste (patolamento), se necessário.
- 11) Estender os braços extensores.
- 12) Acionar trava de segurança.
- 13) Posicionar e ajustar os calços de patola (MATS), no solo.
- 14) Nivelar guindaste conforme manual do fabricante.
- 15) Preencher checklist de liberação de atividade com guindaste.

Ponto de atenção (segurança): coletar as assinaturas dos responsáveis pela atividade, operador do guindaste, sinaleiro e Rigger.

- 16) Iniciar as operações com o guindaste.
- 17) Levantar lança.

Ponto de atenção (técnico): levantar lança de forma que possa soltar o gancho do moitão da cinta que sustenta o moitão, durante o translado.

- 18) Abrir lança conforme configuração do Plano de Rigger.
- 19) Amarrar a carga conforme a especificação dos acessórios e método de amarração descrito no Plano de Rigger.
- 20) Amarrar corda guia para auxiliar no controle da carga.

Código:	SMIN-POP-GMU-160-00
Nº da revisão:	00
Data da aprovação:	09/03/2023
Periodicidade da revisão:	730 dias
Classificação:	Aprovado



# SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO SAMARCO Procedimento Operacional Padrão - POP

Ponto de atenção (segurança): caso o uso da corda guia acrescente risco na atividade, as questões como: espaço físico, velocidade do vento e dimensão da carga devem ser levadas em consideração para avaliar a movimentação sem o uso da carda guia. Ex: passar carga sobre correis transportadoras em movimento.

21) Posicionar moitão sobre a carga.

Ponto de atenção (técnico): posicionar moitão de forma que possibilite conectar os acessórios no gancho do moitão.

- 22) Tensionar acessórios de içamento.
- 23) Observar se os acessórios estão posicionados de forma correta.

Ponto de atenção (segurança): o sinaleiro deve manter a distância segura, fora do raio de ação da carga e da área de tombamento, antes de iniciar a manobra de movimentação.

24) Elevar lentamente a carga.

Ponto de atenção (técnico): observar a estabilidade e o nivelamento, retornando a carga ao chão, se necessário e repetir a manobra.

- 25) Movimentar a carga até a posição no local indicado, analisando a estabilidade da carga.
- 26) Aliviar as tensões dos acessórios de forma que seja possível retirar os acessórios do gancho no moitão e/ou carga.
- 27) Retirar moitão sobre a carga no sentido inverso ao posicionamento do sinaleiro, evitando a exposição do moitão.
- 28) Recolher lança.
- 29) Posicionar moitão de forma a fixar o gancho na cinta trava, para o translado do guindaste.
- 30) Abaixar a lança para posição de translado.
- 31) Recolher as patolas e o braço extensores.
- 32) Acionar trava de segurança dos braços extensores na posição de translado.
- 33) Recolher calços de patolas, posicionando sobre a plataforma do guindaste, para dentro da face lateral, ou em compartimento específico.
- 34) Recolher isolamentos da área.
- 35) Realizar Plano SOL (limpeza e organização) do local e desmobilização de ferramentas e materiais.
- 36) Transladar com guindaste.

#### 15 Resultados esperados

Equipamento manuseado conforme as normas de segurança interna.

#### 16 Ação imediata para correção dos desvios

Desvio	Possíveis causas	O que fazer para corrigir	

Elaborador: Maycon Raynalty Martins Classificação da informação: Aprovador: Cristiano Neves

Código:	SMIN-POP-GMU-160-00
Nº da revisão:	00
Data da aprovação:	09/03/2023
Periodicidade da revisão:	730 dias
Classificação:	Aprovado



# SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO SAMARCO Procedimento Operacional Padrão - POP

# 17 Tabela de controle de revisão

Relaciona as versões do documento e a necessidade de treinamento da nova versão.

Revisão	Página	Data	Motivo da Revisão	Necessidade de Treinamento?

## 18 Anexos

Nenhum.