Código:	SMIN-POP-GMU-040-01
Nº da revisão:	00
Data da aprovação:	26/01/2023
Periodicidade da revisão:	730 dias
Classificação:	Aprovado



SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO SAMARCO Procedimento Operacional Padrão - POP

Manutenção preventiva em motor de alta tensão, partida direta

1 Objetivo

Definir os requisitos mínimos para realizar a manutenção preventiva em motores de indução trifásica de alta tensão, de todas as classes e potências, via partida direta.

2 Abrangência

Equipamentos do Pátio Porto e Usinas I, II, III e IV.

3 Documentos complementares

- U000015 E 2MM001 Prontuário de instalações elétricas. Disponível no módulo DMS.
- FISPQ álcool. <u>Clique aqui.</u>
- FISPQ desengripante. <u>Clique aqui.</u>
- FISPQ silicone. <u>Clique aqui.</u>

4 Glossário

Módulo DMS: sigla referente a *Document Management System*, é o módulo de gestão de documentos do SAP. Administrado pela equipe do arquivo técnico.

FISPQ: sigla referente a *Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos*, é a ficha de informação que fornece a composição e os cuidados necessário para manusear o produto químico.

IA: sigla referente a *Índice de Absorção*, é utilizado para determinar o grau em que a contaminação já se deu nos materiais isolantes do motor.

IP: sigla referente a *Índice de Polarização*, é utilizado para determinar quais os níveis de umidade, poeira e contaminação estão presentes nos enrolamentos do motor.

RTD: sigla referente a *Resistence Temperaure Dectetor*, é um instrumento que permite conhecer a temperatura do meio ambiente, recorrendo à relação entre a resistência elétrica de um material e a sua temperatura.

5 Mão de Obra

2 eletricistas por 7 horas (14h/h).

6 Conhecimentos

- NBR 14039 Norma regulamentadora de alta tensão.
- NBR 17094 Máquinas elétricas girantes motores de indução trifásicos.
- NR 10 Norma regulamentadora em instalações e serviços em eletricidade.
- IT RC 8.1 Controle e bloqueio de energias.

Elaborador: Alessandro da Silva Pereira Classificação da informação: Aprovador Aprovador: Fabrício Viali

Código:	SMIN-POP-GMU-040-01
Nº da revisão:	00
Data da aprovação:	26/01/2023
Periodicidade da revisão:	730 dias
Classificação:	Aprovado



SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO SAMARCO Procedimento Operacional Padrão - POP

- PCRC 06 Ferramentas e instrumentos.
- PCRC 11 Queda de objetos.
- PCRC 14 Projeção de materiais.
- PCRC 08 Isolamento e bloqueio de energia.
- PCRC 17 Explosão de equipamentos e componentes elétricos.

7 Ferramentas e Equipamentos

- 1 kit de ferramentas.
- 1 multímetro.
- 1 rádio de comunicação.
- Aterramento temporário.
- 1 detector de tensão.
- Kit de soquetes.
- 1 megôhmetro de 5kV ou 10 kV.
- Aquecedor indutivo.
- 1 microhmímetro.
- 1 termo higrômetro.

8 Consumíveis

- Pincel (trincha).
- 1 kit de fraldas.
- 1 desengripante.
- 1 silicone.
- Álcool em gel.

9 Sobressalentes

Parafusos de fixação da tampa da caixa de ligação.

10 Equipamentos de proteção (EPIs)

Protetor auricular, capacete, botina de segurança, óculos de segurança, traje eletricista nível 2, balaclava, luva anti impacto e kit eletricista nível 4.

11 Lista de tarefas SAP

Código:	SMIN-POP-GMU-040-01
Nº da revisão:	00
Data da aprovação:	26/01/2023
Periodicidade da revisão:	730 dias
Classificação:	Aprovado



SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO SAMARCO Procedimento Operacional Padrão - POP

12 Descrição das atividades

- 1) Realizar análise de risco detalhada com a equipe de execução.
- 2) Realizar bloqueios elétricos conforme a norma de bloqueio de equipamentos.
- 3) Medir ausência de tensão com bastão e detector de tensão.
- 4) Realizar aterramento temporário na saída do inversor.
- 5) Realizar abertura da caixa de ligação do motor.

Ponto de atenção (técnico): inspecionar o estado interno da caixa de ligação, se há oxidações, umidade, o estado dos isoladores, das terminações, a condição do cabo e os pontos de aquecimento.

6) Desconectar os cabos de alimentação do motor.

Ponto de atenção (técnico): redobrar atenção para não danificar as terminações.

Ponto de atenção (técnico): marcar e identificar os cabos para que não haja inversão do sentido de giro do motor no momento da reconexão dos cabos.

7) Realizar limpeza da caixa de ligação, dos isoladores para raios e terminações.

Ponto de atenção (técnico): realizar limpeza apenas com trapos e álcool.

8) Realizar ensaio de resistência ôhmica entre bobinas do motor com a utilização do microhmímetro.

Ponto de atenção (técnico): desequilíbrio de resistências não deve ser superior a 5%, conforme equação disponível nos anexos.

9) Realizar ensaio de resistência de isolamento do motor, com auxílio do megôhmetro.

Ponto de atenção (técnico): realizar medições em 30 segundos, 1 minuto e 10 minutos obtendo valores do índice de absorção e índice de polarização e comparar valores obtidos, com a tabela disponível nos anexos.

Ponto de atenção (técnico): para temperaturas diferentes de 40°C é necessário aplicar o fator de correção de temperatura (Kt), tabela disponível nos anexos.

Ponto de atenção (técnico): após a correção de temperatura, deve-se avaliar os valores obtidos conforme valores da tabela de situação, disponível nos anexos.

10) Realizar ensaios dos cabos de alimentação do motor.

Ponto de atenção (técnico): certificar que os cabos estão isolados do motor e da fonte de alimentação, ao realizar os ensaios dos cabos de alimentação.

- 11) Reconectar os cabos de alimentação.
- 12) Fechar a caixa de ligação.

Ponto de atenção (técnico): utilizar o silicone quando há ressecamento das borrachas, para melhor vedação durante o fechamento da caixa de ligação.

- 13) Realizar inspeção na caixa de acessórios do motor, inspecionar conexões e bornes dos cabos dos RTD.
- 14) Realizar inspeção da resistência de aquecimento do motor.

Elaborador: Alessandro da Silva Pereira Classificação da informação: Aprovado Aprovador: Fabrício Viali

Código:	SMIN-POP-GMU-040-01
Nº da revisão:	00
Data da aprovação:	26/01/2023
Periodicidade da revisão:	730 dias
Classificação:	Aprovado



SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO SAMARCO Procedimento Operacional Padrão - POP

Ponto de atenção (técnico): inspecionar funcionamento com alicate amperímetro, anotar o valor de corrente medida e conferir reaperto das conexões.

- 15) Realizar reaperto das conexões dos TC's do motor.
- 16) Conferir estado da infraestrutura do motor.

Ponto de atenção (técnico): inspecionar a condição dos flexíveis, conduletes e do aterramento da carcaça do motor.

- 17) Retirar o aterramento temporário.
- 18) Retirar bloqueio das fontes de energia.
- 19) Realizar Plano SOL (limpeza e organização) e desmobilização de ferramentas e materiais.

13 Resultados esperados

Equipamento operando com desempenho aceito pela operação sem apresentar vibrações, aquecimento demasiado, ruído e umidade.

14 Ação imediata para correção dos desvios

Desvio	Possíveis causas	O que fazer para corrigir

15 Tabela de controle de revisão

Relaciona as versões do documento e a necessidade de treinamento da nova versão.

Revisão	Página	Data	Motivo da Revisão	Necessidade de Treinamento?

16 Anexos