Código:	SMIN-POP-GMU-054-01
Nº da revisão:	00
Data da aprovação:	01/02/2023
Periodicidade da revisão:	730 dias
Classificação:	Aprovado



SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO SAMARCO Procedimento Operacional Padrão - POP

Manutenção preventiva das bombas do sistema de homogeneizado da Usina 4

Objetivo

Definir os requisitos mínimos para realizar a manutenção preventiva das bombas modelo Warman WBH200 do sistema de homogeneizado da Usina IV.

Abrangência

Equipamentos da Preparação 2, Usinas III e IV.

Documentos complementares

- U0401MB M 500013 Desenho dimensional da bomba 200SC WBH. Arquivo disponível no módulo DMS.
- FISPQ desengraxante Loctite 8608. Clique aqui.
- FISPQ desengripante. Clique aqui.
- Checklist dos acessórios de amarração e içamento. Clique aqui.
- Checklist de icamento e movimentação de cargas com guindauto (munck). Clique aqui.

Glossário

Módulo DMS: Sigla referente a Document Management System, é o módulo de gestão de documentos do SAP. Administrado pela equipe do arquivo técnico.

FISPO: sigla referente a Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos, é a ficha técnica que fornece informações referente a composição química e os cuidados ao manusear o produto.

Mão de Obra

2 mecânicos por 10.5 horas (21h/h) e 1 soldador por 10.5 horas (10h/h).

6 Conhecimentos

- IT RC 16.2 Isolamento e sinalização.
- IT RC 16.8 Interação, manuseio e posicionamento de peças.
- IT RC 10.2 Operação com guindauto (munck).
- IT RC 10.5 Utilização e avaliação dos acessórios de amarração e içamento de cargas.
- PCRC 08- Isolamento e bloqueio.

Elaborador: Anderson Andrade Simoes

PCRC 06 – Ferramentas e instrumentos.

Aprovador: Sanderson Luis Classificação da informação: Aprovado

Fernandes

Código:	SMIN-POP-GMU-054-01
Nº da revisão:	00
Data da aprovação:	01/02/2023
Periodicidade da revisão:	730 dias
Classificação:	Aprovado



SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO SAMARCO Procedimento Operacional Padrão - POP

7 Ferramentas e Equipamentos

- 1 caixa de ferramentas.
- 1 parafusadeira.
- 1 kit de soquetes.
- 1 máquina de solda.
- 1 dispositivo de giro do eixo.
- 1 saca voluta.

8 Consumíveis

- 1 cilindro de acetileno.
- 1 cilindro de oxigênio.
- 1L de desengraxante.
- 1 desengripante de 300ml Loctite LB 8608.

9 Sobressalentes

- Caminhão munck.
- Acessórios de içamento.

10 Equipamentos de proteção (EPIs)

Protetor auricular, capacete, botina, óculos de segurança, luva anti impacto, luva de raspa, protetor facial, avental, perneira, óculos de soldador e blusão de raspa.

11 Lista de tarefas SAP

12 Descrição das atividades

- 1) Realizar análise de risco detalhada com a equipe de execução.
- 2) Mobilizar ferramentas e materiais.
- 3) Realizar os bloqueios elétricos e mecânicos conforme a norma de bloqueio de equipamentos.
- 4) Posicionar recursos de içamento.

Ponto de atenção (seguranca): isolar a área após o posicionamentos dos recursos de içamento e realizar o checklist dos acessórios de amarração para evitar o risco de queda de carga suspensa sobre pessoas.

- 5) Desmontar carretel de sucção e recalque da bomba.
- 6) Desacoplar bomba do motor.

Elaborador: Anderson Andrade Simoes

7) Desconectar estojo do corpo e abrir corpo dianteiro.

Classificação da informação: Aprovado Aprovador: Sanderson Luis Fernandes

Código:	SMIN-POP-GMU-054-01
Nº da revisão:	00
Data da aprovação:	01/02/2023
Periodicidade da revisão:	730 dias
Classificação:	Aprovado



SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO SAMARCO Procedimento Operacional Padrão - POP

Ponto de atenção (técnico): realizar limpeza das roscas dos parafusos, com Loctite LB 8608 em todas as etapas de desmontagem.

8) Montar dispositivo de içamento.

Ponto de atenção (técnico): utilizar p sacador de voluta para montagem e desmontagem.

- 9) Posicionar equipamento de orçamento e conectar no dispositivo de içar.
- 10) Girar os pinos de fixação da voluta.
- 11) Içar e retira voluta.

Ponto de atenção (segurança): utilizar corda guia para manter a distância segura da carga içada e evitar o risco de prensamento e esmagamento de membros.

- 12) Aliviar o torque do rotor com dispositivo de giro do eixo.
- 13) Desconectar rotor do eixo com auxílio do equipamento de içamento.
- 14) Desmontar o revestimento traseiro, a caixa de gaxetas, o anel restritor, o-rings de vedação, gaxetas e luva protetora do eixo.

Ponto de atenção (segurança): manter boa comunicação com a equipe de execução e manter a distância segura do raio de ação do equipamento para evitar o risco de queda de carga suspensa sobre pessoas e prensamento de menbros, durante a extração da caixa de gaxetas.

15) Realizar limpeza do local e dos componentes.

Ponto de atenção (segurança): realizar a limpeza utilizando o desengraxante específico e ter em mãos a FISPQ do produto químico.

16) Verificar se há folgas na radial e axial dos rolamentos.

Ponto de atenção (técnico): realizar medição e anexar no retorno da ordem de manutenção, se for verificado folga na radial.

- 17) Realizar inspeção visual dos componentes internos da bomba para possíveis substituições.
- 18) Substituir sistema de vedação por gaxeta e a luva protetora do eixo.
- 19) Inserir o-rings de vedação no eixo da bomba.
- 20) Inserir caixa de gaxetas já montada com a luva, o anel restritor, as gaxetas, a sobreposta, entre os eixos e o corpo traseiro.

Ponto de atenção (segurança): manter a distância segura do raio de ação da carga para evitar o rosco de prensamento e esmagamento de membros durante a montagem da caixa de gaxetas.

- 21) Montar revestimento traseiro.
- 22) Inserir o-ring de vedação do rotor.
- 23) Inserir e conectar o rotor no eixo com auxílio do caminhão munck e das ferramentas de giro do eixo.
- 24) Montar voluta da bomba.

Elaborador: Anderson Andrade Simoes

Ponto de atenção (técnico): utilizar sacador de voluta para montagem e desmontagem.

Classificação da informação: Aprovado Aprovador: Sanderson Luis Fernandes

Código:	SMIN-POP-GMU-054-01
Nº da revisão:	00
Data da aprovação:	01/02/2023
Periodicidade da revisão:	730 dias
Classificação:	Aprovado



SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO SAMARCO Procedimento Operacional Padrão - POP

- 25) Montar corpo dianteiro e fixar estojos.
- 26) Montar carretel de sucção e descarga.
- 27) Conectar a tubulação de água de selagem.
- 28) Realizar teste hidrostático verificando a ausência de vazamentos.

Ponto de atenção (técnico): realizar teste hidrostático com a própria água do processo, pressurizando a bomba e a tubulação e verificando a ausência de vazamentos.

- 29) Retirar os bloqueios mecânicos.
- 30) Solicitar a retirada dos bloqueios elétricos.
- 31) Solicitar o operador para realizar o teste de operação do equipamento.

Ponto de atenção (segurança): manter a distância segura do equipamento para evitar o risco de acidentes causados por projeção de materiais.

32) Realizar plano SOL (limpeza e organização) e desmobilização de ferramentas e materiais.

13 Resultados esperados

Equipamento operando com desempenho aceito pela operação e conforme previsto em projeto.

14 Ação imediata para correção dos desvios

Desvio	Possíveis causas	O que fazer para corrigir

15 Tabela de controle de revisão

Relaciona as versões do documento e a necessidade de treinamento da nova versão.

Revisão	Página	Data	Motivo da Revisão	Necessidade de Treinamento?

16 Anexos

Nenhum.

Elaborador: Anderson Andrade Simoes Classificação da informação: Aprovador: Sanderson Luis

Fernandes