

PEMILIK	KONTRAKTOR
RS Medika Husada	PT Nusantara Karya Integrasi
CUST-0003	

RS MEDIKA HUSADA

PEKERJAAN : NVR utama mati total — rekaman CCTV gedung utama berhenti

BERITA ACARA PEKERJAAN SERVIS

NO. BERITA ACARA	: PM/2026/VI/0001	PRIORITAS	: Kritis
TANGGAL KUNJUNGAN	: 10 Juni 2026	DILAPORKAN PADA	: 10 Juni 2026
NO. TIKET	: TKT-202606-0002	TEKNISI PELAKSANA	: Joko Susilo
PELANGGAN	: RS Medika Husada	GUDANG ASAL SUKU CADANG	:
LOKASI	: Gedung Utama RS Medika Husada, Jl. Raya Serpong No. 88, Tangerang Selatan	STATUS	: Disahkan Pelanggan
NO. KONTRAK LAYANAN	: SVC/2026/III/0001	DITANDATANGANI PELANGGAN	: 10 Juni 2026
KATEGORI TIKET	: Gangguan		

URAIAN PEKERJAAN	
URAIAN	KETERANGAN
Temuan di lapangan	PSU NVR utama gagal (output 12V drop ke 8V), menyebabkan NVR mati total. Saat pengujian menyeluruh ditemukan 1 kamera dome lobi lantai 1 mati total (tidak menyala dengan PSU baru).
Tindakan yang dilakukan	Penggantian PSU NVR dengan unit cadangan, penggantian 1 unit CCTV Dome 4MP di lobi lantai 1, konfigurasi ulang channel NVR, pengujian rekaman dan playback seluruh 32 kamera gedung utama — hasil normal.
Rekomendasi	Sarankan penambahan UPS khusus untuk rak NVR dan penggantian bertahap kamera produksi 2019 yang sudah melewati umur pakai (estimasi 6 unit dalam 12 bulan ke depan).

SUKU CADANG YANG DIGUNAKAN					
NO	KODE	NAMA BARANG	QTY	SAT	KETERANGAN
1	ITM-0004	CCTV Dome 4MP	1	unit	Penggantian kamera dome lobi lantai 1 (unit lama mati total). Pengeluaran stok via modul Inventory.

Catatan :

Diterima & disetujui,
Pelanggan
RS Medika Husada

Dikerjakan oleh,

Jakarta Timur, 10 Juni 2026
Mengetahui,
PT Nusantara Karya Integrasi

Darto Prasetyo
Nama & Jabatan

Joko Susilo
Teknisi

Manajer Layanan