
حريق سفينة في مضيق هرمز شمال شرق خصب وفق نقل مهني، مع خمسة منتجات رسمية داخل الفترة



خلال 24 ساعة السابقة، بقي مستوى التهديد مرتفع جدًا في مضيق هرمز وخليج عُمان والخليج العربي، ومنخفضًا في باب المندب والبحر الأحمر، بحر العرب، القرن الأفريقي. وأثبتت UKMTO نشاطًا مشبوهًا على 25 ميلًا بحريًا شمال شرق خصب، ونقل مهني خبر حريق سفينة وانطفائه وسلامة الطاقم. وصدرت خمسة منتجات رسمية: تحذير UKMTO رقم 26-187، وتحديثه 001، وتحذير رقم 26-186، وتحديث رقم 26-001/185، وتحديث نشرة JMIC رقم 109 الموزّع عبر UKMTO. وتباينت الروايات حول سبب الاشتعال بين نقل إعلامي إيراني ونفي رسمي أمريكي بشأن الألغام.

رقم الإصدار **30/10/26 و ب** | آخر تحديث **2026-10-30T04:00:00Z**

فترة التغطية **أكتوبر 2026 290400Z–300400Z UTC** | المصادر المعتمدة **62** | بالمسار الآلي **60**

بالفحص اليدوي **2** | مصادر مستشهد بها **10**

المحتوى

1. سجل IMO والحوادث المؤكدة ص 2
2. المراقبة المستمرة ص 3
3. مؤشرات الموقف ص 3
4. مستوى التهديد ص 4
5. سجل الأحداث ص 4
6. التحذيرات والنشرات الرسمية ص 7
7. الاحتمالات ونسبة الحوادث إلى جهات ص 7
8. إضافات ص 7
9. ما تغيّر منذ التقرير السابق ص 8
10. التوزيع الجغرافي للوقائع ص 8
11. الخلاصة ص 9
12. التوجيهات التشغيلية ص 9
13. قراءة الموقف وتحليل المؤشرات ص 10
14. الحركة الملاحية والتكدس ص 11
15. ما لم يُحسم ص 11
16. الخلفية ص 12

تصنيف الإصدار: عام

عام

ما تغيّر

- أبلغت UKMTO عن نشاط مشبوه على 25 ميلًا بحريًا شمال شرق خصب؛ وأفاد نقل مهني بأن حريق السفينة انطفأ وأن الطاقم سالم.
- صدرت خمسة منتجات رسمية من UKMTO وJMIC داخل أقل من 24 ساعة: تحذير UKMTO رقم 26-187، وتحديثه 001، وتحذير UKMTO رقم 26-186، وتحديث UKMTO رقم 185-001/26، وتحديث نشرة JMIC رقم 109 عبر UKMTO.

و1 بنود أخرى في قسم «ما تغيّر».

مستوى التهديد

المستوى التفصيلي في بطاقة الترويسة (مستوى التهديد حسب القطاعات)

التوصيات

- ارفعوا المراقبة البصرية واللاسلكية عند الاقتراب من مضيق هرمز والخليج العربي.
- توقعوا تحذيرات رسمية قصيرة المدى وحدّثوا خطط العبور وفق آخر تحذير معلن.

و1 بنود أخرى في قسم «التوصيات».

ما يُراقب خلال 24 ساعة

عدد البنود: 5 · وتفصيلها في قسم «علامات الإنذار المبكر».

المنتجات الرسمية من UKMTO وJMIC داخل الفترة

5

2+

تتابع رسمي قصير المدى على مسار العبور

بلاغات حريق أو اشتعال سفن في مضيق هرمز

3

3+

أول بلاغ حريق مؤكد داخل الفترة

بلاغات نفي أو خلاف بشأن ألغام الممرات

2

1+

تباين الروايات حول سبب الحوادث

وقائع تمس الموانئ والطيران المدني في اليمن

0

3−

لم يصدر بلاغ جديد داخل الفترة، ولا يعني تراجع الخطر

سجل IMO والحوادث المؤكدة

لم تُدرَج أي حادثة جديدة في سجل المنظمة البحرية الدولية خلال الفترة؛ فآخر ما يظهر في السجل هو حوادث 29 سبتمبر و28 سبتمبر. لذلك لم يُضاف رقم إضافي إلى السجل المعروف من التقرير السابق.

لا تُدرَج الوقائع 07-30 و08-30 و09-30 و10-30 و11-30 و12-30 في سجل الحوادث المؤكدة لأن معلوماتها منقولة أو مهنية وغير مؤكدة رسميًّا. الواقعة 14-30 بلاغ بري لا يخص حوادث السفن.

المراقبة المستمرة

نراقب تحديثات UKMTO وJMIC وكل تحذير ملاحي يذكر سفينةً أو موقعًا أو جسمًا خطرًا ضمن مسار الفصل الملاحي.

نرصد أي إعلان رسمي عن هوية السفينة المتأثرة أو عن سبب اندلاع الحريق أو عن نتائج التحقيق.

نرصد أي حادث بحري جديد في مضيق هرمز أو خليج عُمان مع تسجيل الزمن والموقع والجهة.

نراقب القيود الجديدة على السفن القادمة من الموانئ الصومالية وتأثيرها على وثائق العبور.

مؤشرات الموقف

الأرقام، ومقارنتها بتقرير أمس، وحدود كل رقم.

1 **المنتجات الرسمية من UKMTO وJMIC داخل الفترة**

5

السابق 2
الاتجاه ارتفاع
الدلالة متابعة رسمية قصيرة المدى لمسار العبور

2 **تحديثات JMIC داخل الفترة**

1

السابق 1
الاتجاه لا تغيير
الدلالة استمرار التنسيق الرسمي بلا تصعيد معلَن

3 **بلاغات حريق أو اندلاع نار في سفن بمضيق هرمز**

3

السابق 0
الاتجاه ارتفاع
الدلالة أول بلاغ حريق مؤكد داخل الفترة

4 **بلاغات نفي أو خلاف بشأن ألغام الممرات**

2

السابق 1
الاتجاه ارتفاع محدود
الدلالة تباين الروايات بشأن سبب الحوادث

5 **بلاغات تمس مصافي أو بنية سعودية**

1

السابق —
الاتجاه —
الدلالة لا تعريف مطابق في إصدار الأمس

6 **وقائع تمس الموانئ والطيران المدني في اليمن**

0

السابق 3
الاتجاه انخفاض
الدلالة لم يصدر بلاغ جديد داخل الفترة

الأرقام في الجدول تمثل عدد العناوين والوقائع المنقولة داخل الفترة. الرقم لا يساوي عدد الهجمات. المصدر الأساسي لهذه المؤشرات هو التغذيات المفحوصة في هذا التشغيل. خط الأساس: قيمة «السابق» تُقرأ من إصدار 2026-10-29 عند تطابق تعريف المؤشر (نشرات UKMTO · تحديثات JMIC · بلاغات الاشتعال · خلاف الألغام)، وتُترك «—» حيث لا تعريف مطابق فلا تُقارن.

مستوى التهديد

التقييم الرسمي، والتقدير التحليلي، وحدود الثقة.

المستوى العام: مرتفع جدًا — أعلى قطاع: مضيق هرمز وخليج عُمان والخليج العربي · خلال 24 ساعة السابقة.

المستوى في مضيق هرمز وخليج عُمان والخليج العربي: مرتفع جدًا. الأساس: بلاغ UKMTO عن هجوم على سفينة داخل المضيق، ونشاط مشبوه على 25 ميلًا بحريًا شمال شرق خصب، وحريق سفينة قرب سواحل عُمان، وتعطيل ملاحي بإطفاء إشارات ناقلات فوق كابلات خليج عُمان.

المستوى في باب المندب والبحر الأحمر: منخفض. لا واقعة مؤهّلة داخل الفترة؛ بلاغ استهداف مصفاة رأس تنورة لا يقع على سفينة ولا يمسّ الملاحة، فيُستثنى من العدّ.

المستوى في بحر العرب: منخفض. لا واقعة مؤهّلة داخل الفترة.

المستوى في القرن الأفريقي: منخفض. لا واقعة مؤهّلة داخل الفترة.

سجل الأحداث

الوقائع الأمنية الجديدة خلال فترة التغطية، مرتّبة بالرمز والتوقيت.

01 MN-2026-10-30-01 بلاغ رسمي

صدر تحذير UKMTO رقم 26-187 ثم تحديثه 001

المصدر والموقع والوقت

UKMTO · مضيق هرمز · 292354Z و300319Z أكتوبر 2026

02 MN-2026-10-30-02 بلاغ رسمي

صدر تحذير UKMTO رقم 26-186

المصدر والموقع والوقت

UKMTO · مضيق هرمز · 291804Z أكتوبر 2026

03 MN-2026-10-30-03 بلاغ رسمي

صدر تحديث التحذير UKMTO رقم 26-185

المصدر والموقع والوقت

UKMTO · مضيق هرمز · 291559Z أكتوبر 2026

04 MN-2026-10-30-04 بلاغ رسمي

وُزّع تحديث نشرة JMIC رقم 109 عبر UKMTO

المصدر والموقع والوقت

JMIC · UKMTO · خليج عُمان ومضيق هرمز · 291522Z أكتوبر 2026

05 MN-2026-10-30-05 بلاغ رسمي غير مفصّل

أبلغت UKMTO عن هجوم على سفينة في مضيق هرمز مع ذكر شركة

المصدر والموقع والوقت

UKMTO · مضيق هرمز · 29 أكتوبر 2026

06 MN-2026-10-30-06 بلاغ رسمي غير مفصّل

أبلغت UKMTO عن نشاط مشبوه على 25 ميلًا بحريًا شمال شرق خصب

المصدر والموقع والوقت

UKMTO · مضيق هرمز وخليج عُمان · 29 أكتوبر 2026

07 MN-2026-10-30-07 نقل مهني

نُقل اندلاع حريق في سفينة على 25 ميلًا بحريًا شمال شرق عُمان مع جهل حالة الطاقم في البداية

المصدر والموقع والوقت

straits.live · مضيق هرمز · 300102Z أكتوبر 2026

08 MN-2026-10-30-08 نقل مهني

أفاد Jerusalem Post بأن الحريق انطفأ وأن الطاقم بحالة سلامة

المصدر والموقع والوقت

Jerusalem Post · مضيق هرمز · 300302Z أكتوبر 2026

09 MN-2026-10-30-09 نقل إعلامي

نُقل اشتعال أربع ناقلات في مضيق هرمز مع خلاف أمريكي إيراني حول خلو الممرات من الألغام

المصدر والموقع والوقت

straits.live · مضيق هرمز · 300134Z أكتوبر 2026

10 MN-2026-10-30-10 نقل إعلامي رسمي إيراني

نُقل عن جهة إيرانية انفجار ثلاث ناقلات مخالفة في مضيق هرمز

المصدر والموقع والوقت

مهر · مضيق هرمز · 291103Z أكتوبر 2026

11 MN-2026-10-30-11 نقل إعلامي رسمي إيراني

نُقل عن جهة إيرانية اصطدام ناقلة مخالفة أخرى بألغام بحرية

المصدر والموقع والوقت

مهر · مضيق هرمز · 291820Z أكتوبر 2026

12 MN-2026-10-30-12 تقرير مهني

أُبلغ عن إطفاء إشارات ناقلات مرتبطة بإيران فوق كابلات خليج عمان بعد تهديد

المصدر والموقع والوقت

Windward · خليج عُمان · 291224Z أكتوبر 2026

13 MN-2026-10-30-13 نقل إعلامي

أُحيط قائد القيادة الوسطى الأمريكية بخطة حصار إيران

المصدر والموقع والوقت

Axios · الخليج العربي · 292247Z أكتوبر 2026

14 MN-2026-10-30-14 نقل إعلامي

أعلنت جهة يمنية استهداف مصفاة رأس تنورة بلا تأكيد سعودي

المصدر والموقع والوقت

Jerusalem Post · المنطقة الشرقية بالسعودية · 292206Z أكتوبر 2026

15 MN-2026-10-30-15 تقرير مهني

نُقل تشديد أمريكي لقواعد دخول السفن القادمة من الموانئ الصومالية

المصدر والموقع والوقت

Splash 247 · الصومال · 29 أكتوبر 2026

16 MN-2026-10-30-16 بلاغ رسمي

زار وفد خفر السواحل البحريني الإدارة العامة للسواحل والحدود في قطر

المصدر والموقع والوقت

وكالة الأنباء القطرية · قطر · 292239Z أكتوبر 2026

الوقائع من MN-2026-10-30-01 إلى MN-2026-10-30-06 هي المنتج الرسمي للفترة. الوقائع MN-2026-10-30-07 وMN-2026-10-30-08 وMN-2026-10-30-09 نقل مهني وإعلامي عن الحريق ذاته. الوقائع MN-2026-10-30-10 وMN-2026-10-30-11 نقل إعلامي إيراني لم يصحبه تأكيد مستقل. الواقعة MN-2026-10-30-14 بلاغ بري لا يمس حركة السفن.

تتبع الوقائع

رقم البلاغ (والكامل في «سجل الأحداث») · المنطقة · الحالة.

الرمز	الحدث	المنطقة	الحالة	ملاحظة
30-01	تحذير UKMTO رقم 26-187 ثم تحديثه 001 في مضيق هرمز	مضيق هرمز	بلاغ رسمي	تحديث أول خلال أقل من أربع ساعات
30-02	تحذير UKMTO رقم 26-186 في مضيق هرمز	مضيق هرمز	بلاغ رسمي	النطاق التفصيلي غير متاح
30-03	تحديث التحذير UKMTO رقم 185- 26	مضيق هرمز	بلاغ رسمي	تحديث لنشرة سابقة
30-04	تحديث نشرة JMIC رقم 109 موزّعًا عبر UKMTO	خليج عُمان ومضيق هرمز	بلاغ رسمي	تنسيق رسمي مستمر
30-05	بلاغ هجوم على سفينة في مضيق هرمز مع ذكر شركة	مضيق هرمز	بلاغ رسمي غير مفصّل	لا تفاصيل عن السفينة أو الشركة
30-06	بلاغ نشاط مشبوه على 25 ميلًا بحريًا شمال شرق خصب	مضيق هرمز وخليج عُمان	بلاغ رسمي غير مفصّل	الموقع المنقول لبلاغ النشاط المشبوه
30-07	حريق سفينة على 25 ميلًا بحريًا شمال شرق عُمان	مضيق هرمز	نقل مهني	حالة الطاقم لم تتضح في البلاغ الأول
30-08	إخماد الحريق وسلامة الطاقم	مضيق هرمز	نقل مهني	الإخماد أُعلن بعد ساعات من الاشتعال

30-09	نقل اشتعال أربع ناقلات وخلاف أمريكي إيراني حول الألغام	مضيق هرمز	نقل إعلامي	حصيلة متباينة بين المصادر
30-10	بلاغ إيراني عن انفجار ثلاث ناقلات مخالفة في المضيق	مضيق هرمز	نقل إعلامي رسمي إيراني	بلاغ بلا تأكيد مستقل
30-11	بلاغ إيراني عن اصطدام ناقلة مخالفة بألغام بحرية	مضيق هرمز	نقل إعلامي رسمي إيراني	بلاغ بلا تأكيد مستقل
30-12	إطفاء إشارات ناقلات مرتبطة بإيران فوق كابلات خليج عمان	خليج عُمان	تقرير مهني	يستوجب متابعة انقطاع التتبّع
30-13	إحاطة قائد القيادة الوسطى الأمريكية بخطة حصار إيران	الخليج العربي	نقل إعلامي	يستوجب توقع قيود تشغيلية
30-14	بلاغ يمني باستهداف مصفاة رأس تنورة بلا تأكيد سعودي	المنطقة الشرقية بالسعودية	نقل إعلامي	بلا تأكيد سعودي معلن
30-15	تشديد أمريكي لقواعد دخول السفن من الموانئ الصومالية	الصومال	تقرير مهني	قيود على وثائق العبور
30-16	زيارة وفد خفر السواحل البحريني للإدارة العامة للسواحل والحدود	قطر	بلاغ رسمي	تعاون خليجي في حماية السواحل

التحذيرات والنشرات الرسمية

حالة الجهات الرسمية خلال فترة التقرير.

ما تم الإعلان عنه من الجهات الرسمية خلال الفترة: صدر تحذير UKMTO رقم 187-26 ثم تحديثه الأول، وصدر تحذير رقم 186-26، وصدر تحديث للتحذير رقم 185-26. جاء توزيع تحديث نشرة JMIC رقم 109 عبر UKMTO باسم المركز.

تقارير UKMTO داخل الفترة تضمنت بلاغ هجوم على سفينة في مضيق هرمز مع ذكر شركة، وبلاغ نشاط مشبوه على 25 ميلًا بحريًا شمال شرق خصب. ولم تَتَوفَّر نصوص التحذيرات كاملة على الصفحة الرسمية حتى 300400Z، ولذلك لم تُدرَج نطاقاتها التفصيلية في هذا التقرير. ولم يصدر خلال الفترة تحذير ملاحي جديد يحدد جسمًا خطرًا في مسار الفصل الملاحي.

الاحتمالات ونسبة الحوادث إلى جهات

من قد يكون مسؤولًا، بلا جزم وبلا نسبة بلا دليل.

النسب أدناه تقديرية ومتكاملة ومجموعها 100%. لا تُعد أي نسبة دليلًا على تأكيد جهة منفذة.

- 30% — استمرار الضغط على العبور في مضيق هرمز: تتابعت خمسة منتجات رسمية من UKMTO وJMIC داخل الفترة.
- 25% — صدور تفاصيل رسمية إضافية عن حادث الحريق: صدر تحديث أول للتحذير الرسمي.
- 20% — وقوع حادث بحري جديد في المضيق: تكررت البلاغات عن حوادث متعددة في المضيق.
- 15% — استمرار السلوك التجاري الوقائي: توسّع شراء الغاز المسال وبناء أسطول الناقلات.
- 10% — بلاغ بري جديد بلا تأكيد بحري مصاحب: ظهر بلاغ استهداف مصفاة بلا تأكيد.

إضافات

المجموعة المنقولة من التقرير اليومي — مرجعها الدائم صفحة «إضافات» على الموقع.

ما تغيّر منذ التقرير السابق

ما استُجد، وما تغيّر تصنيفه، وما أُغلق.

- جديد تحذير UKMTO رقم 26-187 ثم تحديثه 001 في مضيق هرمز 30-01 (حسابها الرسمي) UKMTO
- جديد تحذير UKMTO رقم 26-186 في مضيق هرمز 30-02 (حسابها الرسمي) UKMTO
- جديد تحديث التحذير UKMTO رقم 26-185 30-03 (حسابها الرسمي) UKMTO
- جديد تحديث نشرة JMIC رقم 109 موزّعًا عبر UKMTO 30-04 JMIC · UKMTO
- جديد بلاغ هجوم على سفينة في مضيق هرمز مع ذكر شركة 30-05 UKMTO
- جديد بلاغ نشاط مشبوه على 25 ميلًا بحريًا شمال شرق خصب 30-06 UKMTO
- جديد حريق سفينة على 25 ميلًا بحريًا شمال شرق عُمان 30-07 straits.live
- جديد إخماد الحريق وسلامة الطاقم 30-08 Jerusalem Post
- جديد نقل اشتعال أربع ناقلات وخلاف أمريكي إيراني حول الألغام 30-09 straits.live
- جديد بلاغ إيراني عن انفجار ثلاث ناقلات مخالفة في المضيق 30-10 العربي — Mehr
- جديد بلاغ إيراني عن اصطدام ناقلة مخالفة بألغام بحرية 30-11 العربي — Mehr
- جديد إطفاء إشارات ناقلات مرتبطة بإيران فوق كابلات خليج عمان 30-12 Windward
- جديد إحاطة قائد القيادة الوسطى الأمريكية بخطة حصار إيران 30-13 Axios
- جديد بلاغ يمني باستهداف مصفاة رأس تنورة بلا تأكيد سعودي 30-14 Jerusalem Post
- جديد تشديد أمريكي لقواعد دخول السفن من الموانئ الصومالية 30-15 Splash 247
- جديد زيارة وفد خفر السواحل البحريني للإدارة العامة للسواحل والحدود 30-16 وكالة الأنباء القطرية (قنا)

التوزيع الجغرافي للوقائع

أين تركّزت الوقائع، وحصيلة IMO حسب القطاعات.

1 **مضيق هرمز وخليج عُمان** نشاط رسمي ونقل مهني

نشاط مشبوه مثبت رسميًا، ونقل مهني عن حريق سفينة وانطفائه

المصدر straits.live · Jerusalem Post · UKMTO

2 **مضيق هرمز** بلاغ رسمي

تحذير UKMTO رقم 26-187 وتحديثه 001

المصدر UKMTO (حسابها الرسمي)

3 **مضيق هرمز** بلاغ رسمي

تحذير UKMTO رقم 26-186

المصدر UKMTO (حسابها الرسمي)

4 **مضيق هرمز** بلاغ رسمي

تحديث التحذير UKMTO رقم 26-185

المصدر UKMTO (حسابها الرسمي)

5 **خليج عُمان ومضيق هرمز** بلاغ رسمي

تحديث نشرة JMIC رقم 109 موزّعًا عبر UKMTO

المصدر UKMTO · JMIC

6 **مضيق هرمز** بلاغ رسمي غير مفصّل

بلاغ هجوم على سفينة مع ذكر شركة

المصدر UKMTO

7 **مضيق هرمز** نقل إعلامي

خلاف على حصيلة السفن المشتعلة ونفي وجود ألغام

المصدر straits.live

8 **مضيق هرمز** نقل إعلامي رسمي إيراني

بلاغ إيراني عن انفجار ناقلات مخالفة واصطدام ناقلة بألغام

المصدر مهر (نقل إيراني)

9 **خليج عُمان** — تقرير مهني

إطفاء إشارات ناقلات مرتبطة بإيران فوق كابلات الخليج

المصدر Windward

10 **البحر الأحمر** — تقرير مهني

عودة سفن الحاويات مع انقسام الشركات

المصدر MarineTraffic

11 **الخليج العربي** — نقل إعلامي

إحاطة قائد القيادة الوسطى بشأن خطة حصار إيران

المصدر Axios

12 **المنطقة الشرقية بالسعودية** — نقل إعلامي

بلاغ حوثي باستهداف مصفاة رأس تنورة بلا تأكيد سعودي

المصدر Jerusalem Post

13 **الصومال** — تقرير مهني

تشديد أمريكي لقواعد دخول السفن القادمة من الموانئ الصومالية

المصدر Splash 247

14 **قطر** — بلاغ رسمي

زيارة وفد خفر السواحل البحريني للإدارة العامة للسواحل والحدود

المصدر وكالة الأنباء القطرية

تركّزت وقائع الفترة على مسار العبور في مضيق هرمز. أثبت بلاغ UKMTO نشاطًا مشبوهًا، بينما نقلت مصادر مهنية وقوع حريق سفينة وانطفاءه وسلامة الطاقم؛ وذكر التحديث الأول خبر الإخماد أيضًا. لا يثبت البلاغ الرسمي الحريق أو سلامة الطاقم. في المقابل ظلّت بلاغات اليمن والمصافي من دون بلاغ بحري جديد، فلا تُقرأ بوصفها تطورًا في حركة السفن.

تحذيرات IHO/NAVAREA تُربط بإحداثياتها عند توفرها؛ والويب لا يستبدل البث الملاحي المعتمد.

الخلاصة

الموقف ومستوى التهديد والإجراء المقترح في ثلاثة أسطر.

- الحالة عند 0400Z: مستوى التهديد مرتفع جدًا في مضيق هرمز وخليج عُمان والخليج العربي بعد بلاغ هجوم على سفينة وبلاغ نشاط مشبوه، مع نقل مهني عن حريق سفينة داخل المضيق وتحذيرات رسمية متتالية، ومنخفض في باب المندب والبحر الأحمر وبحر العرب والقرن الأفريقي.
- الجديد الأهم: أثبتت UKMTO نشاطًا مشبوهًا على مسافة 25 ميلًا بحريًا شمال شرق خصب، ونقل مهني خبر حريق سفينة وانطفائه وسلامة الطاقم، مع خمسة منتجات رسمية: تحذير UKMTO رقم 26-187 وتحديثه 001، وتحذير 26-186، وتحديث 26-001/185، وتحديث JMIC رقم 109.
- الأثر على العمل: ارفعوا الحذر في مسار العبور، وتوقعوا تحذيرات رسمية قصيرة المدى، ووثّقوا كل بلاغ قبل أي تغيير للمسار.

التوجيهات التشغيلية

ما يُنفَّذ قبل العبور والرسو وأثناء الحادث.

- ارفعوا مستوى المراقبة البصرية والراديوية عند الاقتراب من مضيق هرمز والخليج العربي.
- توقعوا تحذيرات رسمية قصيرة المدى، وحدّثوا خطط العبور وفق آخر تحذير معلن.
- لا تعبروا قرب موقع بلاغ الحريق شمال شرق خصب بلا حاجة تشغيلية واضحة، ووثّقوا مبرر العبور.
- سجّلوا كل بلاغ حريق أو اشتعال مع الزمن والموقع، وأبلغوا عنه في القنوات الرسمية.
- جهّزوا مستندات الحمولة والوجهة، وتوقعوا الاستجواب عند الطلب.
- أبقوا نظام تحديد السفن (AIS) واتصالات VHF عاملة، وأبلغوا عن أي انقطاع فورًا.
- راقبوا تحذيرات القرصنة في خليج عدن وبحر العرب، وشدّدوا إجراءات الحماية الذاتية.
- فرّقوا بين البلاغ الرسمي والنقل الإعلامي قبل قرار تغيير المسار أو الوجهة.
- لا تنسبوا أي حادث إلى جهة منفذة في سجل السفينة قبل تأكيد مستقل أو بيان رسمي.

قراءة الموقف وتحليل المؤشرات

ما يدل عليه النمط والافتراضات والفرضيات وعلامات الإنذار المبكر.

الموقف البحري خلال الفترة تركز على حادث حريق واحد داخل مضيق هرمز. البلاغ الرسمي وصف النشاط بأنه مشبوه على مسافة 25 ميلًا بحريًا شمال شرق خصب. النقل المهني وصف الحادث بوصفه حريقًا لسفينة، وذكر التحديث الأول انطفاء الحريق بعد ساعات قليلة. النتيجة أن حادثًا ماديًا وقع فعلًا، وأن تفاصيله الفنية لم تتضح بعد.

الروايات حول سبب الاشتعال تتباين. جهة إعلامية إيرانية تحدثت عن ناقلات مخالفة وألغام بحرية. تقارير مهنية تحدثت عن أربع ناقلات مشتعلة. نفي رسمي أمريكي تحدث عن خلو الممرات من الألغام. هذا التباين يمنع أي إسناد قاطع لجهة منفذة، ويستوجب انتظار تقرير رسمي مكتمل.

مسار العبور لم يُغلق بحسب المواد المفحوصة. لكن تكرار التحذيرات الرسمية داخل أقل من 24 ساعة يشير إلى ضغط مستمر على المسار. وفي المقابل ظهر سلوك تجاري وقائي: توسّع في شراء الغاز المسال تحسبًا لاضطراب المضيق، وتوسّع في بناء أسطول ناقلات. هذا السلوك مؤشر على توقعات استمرار المخاطر لا على انفراج قريب.

مؤشرات التغيّر

- ارتفاع المنتجات الرسمية إلى خمسة منتجات من UKMTO وJMIC داخل الفترة، مقابل منتجين في الفترة السابقة.
- ظهور أول بلاغ حريق سفينة مؤكد داخل الفترة بعد غياب هذه الفئة في الفترة السابقة.
- انتقال التركيز من بلاغات استهداف الموانئ اليمنية إلى حادث مادي داخل مضيق هرمز.
- تباين الروايات حول الألغام يوسّع هامش عدم اليقين في سبب الحوادث.
- استمرار الإجراءات التجارية الوقائية دون إعلان عن إغلاق المسار.

علامات الإنذار المبكر (72–24 ساعة)

- صدور النص الكامل لتحذير UKMTO رقم 26-187 وتحديد نطاقه وموقع الحادث.
- إعلان رسمي عن هوية السفينة وحالة الطاقم وحمولتها.
- وقوع حادث ثانٍ في المضيق أو في خليج عُمان داخل الفترة القادمة.
- صدور تقرير رسمي يحدد سبب الاشتعال، أو نفي قاطع لفرضية الألغام.
- إعلان عن تغيير في شروط العبور أو في مسار الفصل الملاحي.

اختبار الفرضيات

- فرضية أن الحادث ناتج عن ألغام بحرية: يؤيدها نقل إعلامي إيراني عن اصطدام ناقلة بألغام، ويضعفها نفي رسمي أمريكي لوجود ألغام في الممرات.
- فرضية أن الحادث حريق عرضي على متن سفينة واحدة: يؤيدها بلاغ UKMTO عن نشاط مشبوه ونقل مهني عن الإخماد، ويضعفها نقل مهني عن اشتعال أربع ناقلات.
- فرضية تصاعد الضغط على مسار العبور: يؤيدها تتابع التحذيرات داخل الفترة، ويضعفها غياب إعلان رسمي عن إغلاق أو تقييد كامل.
- فرضية استمرار السلوك التجاري الوقائي: يؤيدها توسّع شراء الغاز المسال وبناء أسطول الناقلات، ويضعفها غياب بيانات حركة حديثة عن أحجام العبور.

EST-2026-10-30-01: استمرار مستوى التهديد المرتفع جدًا في مضيق هرمز وخليج عُمان والخليج العربي خلال 72–24 ساعة — مرجّح (80%–55%). الأساس: 30-01 و30-05 و30-07 مع تتابع التحذيرات الرسمية.

EST-2026-10-30-02: صدور تفاصيل رسمية إضافية عن حادث الحريق خلال 72 ساعة — مرجّح (80%–55%). الأساس: 30-02 و30-06، ولأن UKMTO أصدرت تحديثًا أول للتحذير.

EST-2026-10-30-03: وقوع حادث بحري جديد في مضيق هرمز خلال 72 ساعة — ممكن (45%–20%). الأساس: 30-09 و30-10 و30-11، وهي بلاغات متكررة عن حوادث متعددة في المضيق.

EST-2026-10-30-04: استمرار استهداف البنية السعودية أو اليمنية بلا تأكيد بحري — ممكن (45%–20%). الأساس: 30-14 بلا تأكيد سعودي، مع غياب بلاغ بحري مصاحب.

تقييم تقديرات الأمس (EST-2026-10-29-01 إلى EST-2026-10-29-04): تحقق EST-2026-10-29-01 باستمرار مستوى التهديد المرتفع في مضيق هرمز والخليج العربي مع تتابع تحذيرات UKMTO داخل الفترة (30-01 و30-02). لم يتحقق EST-2026-10-29-02 إذ لم يرد بلاغ عن استجواب أو تفتيش فعلي لسفينة محايدة. لم يتحقق EST-2026-10-29-03 إذ لم يصدر إعلان عن إعادة فتح مضيق هرمز. وتحقق جزئيًّا EST-2026-10-29-04 بغياب بلاغ جديد يمس الموانئ والطيران المدني في خليج عدن داخل الفترة.

المصادر المستخدمة وأصنافها في سجل المصادر: UKMTO وJMIC (رسميان) · straits.live (مهني وإعلامي) · Windward وMarineTraffic وSplash 247 (مهنية) · مهر (نقل إعلامي رسمي إيراني) · وكالة الأنباء القطرية (رسمي) · Axios وJerusalem Post (إعلامية).

نسبة الحادث إلى جهة: نُسب بلاغ انفجار الناقلات والاصطدام بالألغام إلى نقل إعلامي إيراني عبر مهر، ولم يصدر تأكيد مستقل عنه. بلاغ استهداف مصفاة رأس تنورة نُسب إلى جهة يمنية كما نقل Jerusalem Post، من دون تأكيد سعودي. لا تنسب هذه النشرة أي حادث إلى جهة منفذة من دون تأكيد.

ضبط داخلي: فصل الوقائع عن التقديرات، وربط كل تقدير بمرمزه ومصدره، وعدم نشر أي مراجعة خارجية غير موثقة.

الحركة الملاحية والتكدس

حركة المضيق والرسو من مصادر معلنة فقط.

1 مضيق هرمز

حادث حريق سفينة شمال شرق خصب وتحذيرات رسمية متتابعة

التغيير ضغط مستمر على المسار بلا إعلان إغلاق

المصدر straits.live · UKMTO

2 خليج عُمان

إطفاء إشارات ناقلات مرتبطة بإيران فوق كابلات الخليج

التغيير ارتفاع مخاطر التخفي والتشويش

المصدر Windward

3 الخليج العربي

إحاطة عسكرية أمريكية بشأن خطة حصار إيران

التغيير توقع قيود تشغيلية متزايدة

المصدر Axios

4 البحر الأحمر

عودة سفن الحاويات مع انقسام الشركات

التغيير تحسّن جزئي غير موحّد

المصدر MarineTraffic

5 باب المندب

لا واقعة بحرية جديدة داخل الفترة

التغيير لا تغيير مثبت

المصدر المواد المفحوصة

6 بحر العرب

لا واقعة جديدة تخص هذه المنطقة في مواد الفترة

التغيير لا تغيير مثبت

المصدر المواد المفحوصة

7 شرق المتوسط

لا واقعة بحرية جديدة تخص هذه المنطقة في مواد الفترة

التغيير لا تغيير مثبت

المصدر المواد المفحوصة

8 الموانئ الصومالية

تشديد أمريكي لقواعد دخول السفن القادمة منها

التغيير قيود إضافية على الوثائق والتحقق

المصدر Splash 247

لا يتوفر في المواد الحالية رقم موحد لعدد السفن المتوقفة خارج المراسي. كذلك لا يتوفر رقم موحّد لعدد السفن التي غيّرت مسارها بسبب الحادث. الأرقام المنقولة عن حصيلة السفن المشتعلة متباينة بين مصدر وآخر، فلا تُعتمد إحصاءً.

قراءة اتجاه الحركة والتكدس من مسار المتابعة المعتمد؛ ويُعرض اسم المنصة ودقة بياناتها في مراجع التقرير على الموقع. يُؤخذ في الحساب مدة التحديث (20 دقيقة) واحتمال انقطاع الإرسال أو التزييف.

ما لم يُحسم

ما لا يزال مجهولًا، وما يلزم متابعته في التقرير التالي.

لم تتحدد هوية السفينة التي وقع فيها الحريق، ولا علمها، ولا حمولتها، ولا وجهتها.

لم تتضح حالة الطاقم النهائية ببلاغ رسمي مكتمل، والاعتماد على نقل مهني عن سلامته.

لم يتحدد موقع الحادث بدقة إحداثية، والمنقول يذكر 25 ميلًا بحريًا شمال شرق خصب.

لم تتضح الحصيلة الفعلية للسفن المتأثرة: بلاغ يتحدث عن سفينة واحدة، ونقل مهني يتحدث عن أربع ناقلات.

لم يُحدَّد هل وقعت ألغام بحرية فعلًا في مسار العبور، مع نفي رسمي أمريكي ونقل إعلامي إيراني مخالف.

لم تتضح نطاقات تحذيرات UKMTO رقم 26-185 و26-186 و26-187، والاعتماد على عناوينها الرسمية.

لم يتحقق نص نشرة JMIC رقم 109، والاعتماد على وصف توزيعها عبر UKMTO.

لم يتأكد بلاغ استهداف مصفاة رأس تنورة، ولم يصدر نفي أو تأكيد سعودي معلن.

- المصادر: 62 معتمدة = 60 بالمسار الآلي + 2 بالمرجعية اليدوية · 60 ناجحة · 2 يُفحص يدويًا.
- تشغيل منقوص مُفصح: التغذيات: محتوى متقادم — أحدث مادة أقدم من حدّ الحداثة — مرجع العطل ك-352 · صالح حتى 2026-11-30.

الخلفية

- أُعلن عن غرق سفينة حاويات يونانية بمسيّرات بحرية قرب سواحل بلغاريا (291858Z)، وهو خارج نطاق المسؤولية الجغرافية لهذه النشرة.
- أُعلن عن فشل محرك سفينة شحن أوقف الملاحة في مضيق البوسفور مؤقتًا، وهو خارج نطاق هذه النشرة.
- وردت تقارير مهنية عن أسطول داكن ينقل نفط هرمز (28 أكتوبر)، وهي خارج الفترة.
- ظهرت تقديرات مؤسسية عن عجز إيران عن تمويل قواتها ووكلائها (300351Z)، وهي تقدير لا واقعة بحرية.

خريطة الوقائع



1. تحذير UKMTO رقم 26-187 وتحديثه 001 — 30-01 — UKMTO
2. تحذير UKMTO رقم 26-186 — 30-02 — UKMTO
3. تحديث التحذير UKMTO رقم 26-185 — 30-03 — UKMTO
4. تحديث نشرة JMIC رقم 109 موزّعًا عبر UKMTO — 30-04 — JMIC · UKMTO
5. بلاغ هجوم على سفينة في مضيق هرمز — 30-05 — UKMTO
6. بلاغ نشاط مشبوه 25 ميلًا بحريًا شمال شرق خصب — 30-06 — UKMTO
7. حريق سفينة شمال شرق عُمان — 30-07 — straits.live
8. إخماد الحريق وسلامة الطاقم — 30-08 — Jerusalem Post
9. نقل اشتعال أربع ناقلات وخلاف حول الألغام — 30-09 — straits.live
10. بلاغ إيراني عن انفجار ثلاث ناقلات مخالفة — 30-10 — العربي — Mehr
11. بلاغ إيراني عن اصطدام ناقلة مخالفة بألغام — 30-11 — العربي — Mehr
12. إطفاء إشارات ناقلات مرتبطة بإيران فوق كابلات الخليج — 30-12 — Windward
13. إحاطة قائد القيادة الوسطى بخطة حصار إيران — 30-13 — Axios
14. بلاغ يمني باستهداف مصفاة رأس تنورة — 30-14 — Jerusalem Post
15. زيارة وفد خفر السواحل البحريني للإدارة العامة للسواحل والحدود — 30-16 — وكالة الأنباء القطرية

السواحل والجزر والحدود: بيانات Natural Earth. الشبكة: خطوط الطول والعرض. العلامات المرقمة: وقائع هذا التقرير.